

## 公司资质

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司

烟花爆竹经营（批发）

## 安全现状评价报告

法定代表人：马 浩

技术负责人：侯 英

评价项目负责人：梁 契

二〇二三年十二月



# 永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司

## 烟花爆竹经营（批发）

### 安全评价（检测检验）技术服务承诺书

一、在本项目安全评价（检测检验）活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价（检测检验）活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价（检测检验），确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价（检测检验）报告中结论性内容承担法律责任。

南昌安达安全技术咨询有限公司（公章）

2023年12月

## 前 言

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司成立于 2014 年 01 月 08 日，是一家主要储存经营（批发）烟花类 C、D 级、爆竹类 C 级产品的有限责任公司，公司于 2023 年 8 月 18 日在永泰县市场监督管理局登记，统一社会信用代码号为：91350125087432112H，公司住所福建省福州市永泰县富泉乡蜚英村寺坪 1 号，仓储设施地址在永泰县富泉乡蜚英村寺坪 1 号，注册资本伍佰万元整，法定代表人程章龙。

该公司于 2020 年 12 月 23 日取得烟花爆竹经营（批发）许可证，编号：（闽）PF[2021]00042 号，许可经营范围是组合烟花类（C、D 级）、架子烟花类（C 级）、玩具类（C、D 级）、吐珠类（C 级）、升空类（C 级）、旋转类（C、D 级）、喷花类（C、D 级）、爆竹类（C 级），核定药量 19 吨，有效期自 2021 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 12 日。

为了保障永泰县烟花爆竹运输和经营安全，方便零售网点购买及公司配送，该公司在永泰县富泉乡蜚英村寺坪 1 号设有一个烟花爆竹仓库区，作为永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）储存仓库。该库区占地面积约 3038m<sup>2</sup>，内设烟花爆竹仓库 1 栋两间，中间采用防火墙将其分为两个防火分区，各防火分区编号为 1 号烟花库房、2 号爆竹库房，面积分别为 487.5m<sup>2</sup>，总面积为 975 m<sup>2</sup>，该仓库危险等级为 1.3 级，储存药量为 19000kg。

该项目储存仓库未构成烟花爆竹重大危险源，所储存的烟花爆竹成品中含有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硫磺、铝粉、合金粉、钛粉等易制爆危险化学品组成的易燃易爆混合物，不涉及易制毒化学品，不涉及监控、剧毒、重点监管化学品。

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，贯彻落实“安

全第一，预防为主、综合治理”方针，永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司委托南昌安达安全技术咨询有限公司对其烟花爆竹经营（批发）项目进行安全现状评价。接受委托后，组成了本项目的安全评价组，着手开展评价工作。经过收集有关资料、标准、规范和类比调研等工作后，于2023年9月深入该公司仓库展开检查和相关的调查研究工作，基本掌握了该公司的进货渠道、产品特性、安全设备配置、库房总体布置等情况，同时对储存、管理过程也有了较详细的了解，在此基础上通过对系统的危险、危害因素辨识与分析，选用有关评价方法对系统的风险进行评价，在汇总上述各项的基础上编写了本报告书。

本评价报告涉及的有关资料数据由永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司提供，并对其真实性负责。

本评价报告是依据永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹仓库现状做出的安全现状评价，本报告有效期为叁年，若该公司提供资料失实或经营条件发生其他变化，则不适用本评价结论。

**关键词：** 烟花爆竹经营（批发） 安全现状评价

# 目 录

<b>1 安全现状评价概述</b> .....	<b>1</b>
1.1 安全现状评价目的.....	1
1.2 安全现状评价原则.....	1
1.3 安全现状评价依据.....	1
1.4 安全现状评价范围.....	5
1.5 安全现状评价程序.....	6
<b>2 建设项目的的基本情况</b> .....	<b>8</b>
2.1 企业概况.....	8
2.2 项目概况.....	9
2.3 自然条件.....	12
2.4 企业烟花爆竹经营流程.....	13
2.5 配送车辆.....	15
2.6 消防、安全设施.....	15
2.7 库区内外部距离.....	17
2.8 安全管理介绍.....	18
2.9 公用工程.....	21
<b>3 主要危险有害因素的辨识与分析</b> .....	<b>25</b>
3.1 危险、有害因素分析方法.....	25
3.2 烟花爆竹危险因素分析.....	25
3.3 储运过程危险因素分析.....	28
3.4 环境危险有害因素分析.....	31
3.5 人员因素危险性分析.....	32
3.6 重大危险源辨识.....	33
<b>4 评价单元划分及评价方法选择</b> .....	<b>38</b>
4.1 评价单元的划分.....	38
4.2 评价方法及选择.....	38
<b>5 定性、定量评价</b> .....	<b>39</b>
5.1 资料审核单元安全评价.....	39
5.2 总体布局和条件设施单元安全评价.....	40
5.3 现场检查单元安全评价.....	41
5.4 安全防护设施评价.....	45
5.5 周边环境危险性评价.....	46
5.6 重大事故模拟分析.....	47
5.7 重大事故隐患判定单元.....	50
5.8 安全经营条件评价.....	51
5.9 综合评价结果.....	52
<b>6 安全对策和整改</b> .....	<b>54</b>
6.1 安全对策措施建议的依据、原则.....	54
6.2 整改落实情况.....	55

6.3 补充的安全对策措施建议 .....	55
<b>7 安全评价结论 .....</b>	<b>57</b>
7.1 项目主要危险、有害因素及事故种类、重大危险源辨识结果 .....	57
7.2 安全评价结果 .....	57
7.3 评价结论 .....	58
<b>8 安全评价报告附件 .....</b>	<b>60</b>



## 1 安全现状评价概述

### 1.1 安全现状评价目的

为了贯彻好“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，防止和减少事故的发生，保障烟花爆竹经营、储存企业的财产不受损失及员工的生命安全。安全评价应达到以下目的：

1、根据国家颁布的有关安全生产法律、法规、标准、规范，对该企业的烟花爆竹储存及安全管理现状进行现场检查和资料审查，通过评价完善整改，使之符合安全储存要求，为实现安全储存和管理的标准化、科学化创造条件。

2、采用安全系统的原理和方法，对评价范围内存在的危险源、分布部位、数目、事故的概率及严重程度进行定性或定量分析和预测，针对事故发生各种可能原因和条件，为企业提出消除或降低事故风险的安全措施与对策。通过安全评价来发现潜在的危险和隐患，为企业选择系统安全的最优方案和企业安全管理工作提供科学依据。

3、了解和掌握事故发生的规律，预防事故的发生。

### 1.2 安全现状评价原则

安全评价工作以国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规、标准为依据，为建设单位或生产经营单位预防事故的发生，为政府主管部门进行安全生产监督管理提供科学依据。安全评价工作不但关系到被评价项目是否符合国家规定的安全标准，还关系到能否保障劳动者安全与健康的关键性工作。因此，安全评价必须以被评价项目的具体情况为基础，以国家安全法规及有关技术标准为依据，用严肃科学的态度，认真负责的精神，全面、仔细、深入地开展和完成评价任务。在工作中必须自始至终遵循科学性、公正性、合法性和针对性原则。

### 1.3 安全现状评价依据

### 1.3.1 法律、法规、行政规章及规范性文件

表 1-1 法律、法规、行政规章及规范性文件一览表

序号	名称	文号	年份
1	中华人民共和国安全生产法	主席令[2021]第 88 号	2021 年
2	中华人民共和国突发事件应对法	主席令[2007]第 69 号	2007 年
3	中华人民共和国劳动法	主席令[1994]第 28 号 2018 年 12 月 29 日第二次修订	2018 年
4	中华人民共和国职业病防治法	主席令[2017]第 81 号 2018 修订	2018 年
5	中华人民共和国消防法	主席令[2021]第 81 号 2021 年 4 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订	2021 年
6	中华人民共和国行政许可法	主席令[2003]第 7 号，2019 年 4 月 23 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正	2019 年
7	工伤保险条例	国务院令[2010]第 586 号	2010 年
8	安全生产许可证条例	国务院令[2014]第 653 号	2014 年
9	烟花爆竹安全管理条例	国务院令[2006]第 455 号（2016 年 2 月 6 日，国务院令第 666 号修改）	2016 年
10	生产安全事故应急条例	国务院令第 708 号	2019 年
11	最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释	法释[2015]22 号	2015 年
12	建设工程消防设计审查验收管理暂行规定	住房和城乡建设部令第 51 号	2020 年
13	消防监督检查规定	公安部令[2012]第 120 号	2012 年
14	中国气象局关于修改《防雷减灾管理办法》的决定	中国气象局[2013]第 24 号令	2013 年
15	安全生产事故隐患排查治理暂行规定	安监总局令[2007]第 16 号	2007 年
16	烟花爆竹经营许可实施办法	安监总局令[2013]第 65 号	2013 年
17	生产经营单位安全培训规定	安监总局令第 3 号	2015 年
18	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	安监总局[2015]令第 80 号	2015 年
19	国家安监总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》的通知	安监总管三[2017]121 号	2017 年

序号	名称	文号	年份
20	烟花爆竹生产经营安全规定	安监总局令[2018]第93号	2018年
21	应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定	中华人民共和国应急管理部令第2号	2019年
22	财政部 应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知	财资〔2022〕136号	2022年
23	安全生产责任保险实施办法	安监总办〔2017〕140号	2017年
24	国家安全生产监督管理总局办公厅关于进一步加强烟花爆竹流向管理信息化建设的通知	安监总厅管三(2011)257号	2011年
25	国家安全生产监督管理总局关于印发遏制危险化学品烟花爆竹重特大事故工作意见的通知	安监总管三(2016)61号	2016年
26	国家安全生产监督管理总局、公安部关于加强烟花爆竹安全监管和消防安全工作的通知	安监管三(2013)9号	2013年
27	烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准	安监总厅管三[2017]101号	2017年
28	关于明确全省烟花爆竹批发企业布点规划的通知	闽安监管三〔2018〕41号	2018年
29	福建省应急管理厅等七部门印发关于在高危行业领域推行安全生产责任保险的实施意见的通知	闽应急〔2021〕124号	2021年
30	福建省安全生产条例	福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过	2016年
31	福建省人民政府办公厅转发安监总局等部门关于进一步加强烟花爆竹安全监督管理工作意见的通知	闽政办[2010]299号	2010年

### 1.3.2 标准

表 1-2 标准一览表

序号	名称	文号	年份
1	企业职工伤亡事故分类	GB6441-1986	1986年
2	建筑灭火器配置设计规范	GB50140-2005	2005年
3	危险货物分类和品名编号	GB6944-2012	2012年
4	防止静电事故通用导则	GB12158-2006	2006年
5	烟花爆竹工程设计安全标准	GB50161-2022	2022年
6	建筑物防雷设计规范	GB50057-2010	2010年

序号	名称	文号	年份
7	烟花爆竹作业安全技术规程	GB11652-2012	2012年
8	烟花爆竹安全与质量	GB10631-2013	2013年
9	易燃易爆性商品储存养护技术条件	GB17914-2013	2013年
10	建筑设计防火规范 2018 修订版	GB50016-2014	2014年
11	爆炸危险环境电力装置设计规范	GB50058-2014	2014年
12	消防给水及消火栓系统技术规范	GB50974-2014	2014年
13	烟花爆竹 组合烟花	GB19593-2015	2015年
14	烟花爆竹重大危险源辨识	AQ4131-2023	2023年
15	生产过程危险和有害因素分类与代码	GB/T13861-2022	2022年
16	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则	GB/T29639-2020	2020年
17	烟花爆竹抽样检查规则	GB/T10632-2014	2014年
18	工业企业设计卫生标准	GBZ1-2010	2010年
19	职业性接触毒物危害程度分级	GBZ230-2010	2010年
20	烟花爆竹烟火药 TNT 当量测定方法	AQ/T4105-2023	2023年
21	烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法	AQ4106-2008	2008年
22	烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件	AQ4101-2008	2008年
23	烟花爆竹流向登记通用规范	AQ4102-2008	2008年
24	烟花爆竹企业安全评价规范	AQ4113-2008	2008年
25	烟花爆竹安全生产标志	AQ4114-2011	2011年
26	烟花爆竹防止静电通用导则	AQ4115-2011	2011年
27	安全评价通则	AQ8001-2007	2007年
28	烟花爆竹批发仓库建设标准	建标 125-2009	2009年
29	烟花爆竹危险等级分类方法	GB/T 20613-2006	2006年

序号	名称	文号	年份
30	入侵报警系统工程设计规范	GB 50394-2007	2007 年
31	视频安防监控系统工程设计规范	GB 50395-2007	2007 年
32	出入口控制系统工程设计规范	GB 50396-2007	2007 年
33	建筑物电子信息系统防雷技术规范	GB 50343-2012	2012 年

### 1.3.3 技术文件、参考资料

1、永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司提供的项目基础资料。

## 1.4 安全现状评价范围

烟花爆竹批发经营单位安全评价是应用安全系统工程原理和方法，对特定烟花爆竹批发经营单位存在的危险、有害因素进行识别，分析烟花爆竹批发经营单位发生事故和职业危害的可能性及其严重程度，提出合理可行的安全对策措施和建议，判断烟花爆竹批发经营单位安全经营条件符合有关法律、法规和国家标准和行业标准的程度。根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）的要求，受永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司的委托，本次评价范围包括永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司位于永泰县富泉乡蜚英村寺坪烟花爆竹储存仓库外部环境状况、内部平面布置、储存条件、仓库建筑结构、库区运输、安全设施及仓库的安全管理。基本内容为：

1、《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律、法规规定的安全经营条件。

2、《烟花爆竹安全与质量》、《烟花爆竹抽样检查规则》、《烟花爆竹作业安全技术规程》、《烟花爆竹工程设计安全标准》等国家标准规定的安全经营条件。

对于库区外运输安全、环境保护不属本评价报告评价范围，应遵照国家有关法律、法规和标准执行。防地震（设防等级）、防山洪等除应按照规定设计外，不可抗拒的自然灾害不属本评价的范围。

涉及项目职业危害评价应由取得职业卫生技术服务机构进行，本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，不予评价。

### 1.5 安全现状评价程序

根据 AQ4113-2008《烟花爆竹企业安全评价规范》的要求，结合该企业烟花爆竹储存现状，采取下列步骤开展评价工作：

- 1、与企业签订安全评价委托书和安全评价合同。
- 2、评价机构备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集相关的法规、标准和规范等资料。
- 3、委托方向评价机构提供评价所需的相关资料。
- 4、对企业提供的评价资料进行审核，审核资料是否完整、准确，并将资料审核的情况反馈到委托方，以便其采取相应的改进措施。
- 5、辨识分析危险、有害因素。
- 6、现场评价。到现场察看烟花爆竹贮存情况，对总体布局、条件和设施进行现场检查；运用定性、定量安全评价方法对评价单元进行评价，确定事故隐患部位、预测发生事故的后果，为制定相应的事故隐患整改措施提供依据。
- 7、根据安全评价确定的事故隐患，提出相应的安全对策措施及建议。评价小组与企业交换意见，并达成共识。
- 8、整改。委托单位根据评价机构提出的对策、措施和建议进行整改。
- 9、复查。评价机构对企业整改落实情况进行现场复查，确认整改到位。

10、整理、归纳安全评价结果，提出安全评价结论，编制安全评价报告。

安全现状评价程序见图 1-1。




图 1-1 安全现状评价程序图

## 2 建设项目的基本情况

### 2.1 企业概况

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司成立于2014年01月08日，是一家主要储存经营（批发）烟花类C、D级、爆竹类C级产品的有限责任公司，公司于2023年8月18日在永泰县市场监督管理局登记，统一社会信用代码为：91350125087432112H，公司住所在福建省福州市永泰县富泉乡蜚英村寺坪1号，仓储设施地址在永泰县富泉乡蜚英村寺坪1号，注册资本伍佰万元整，法定代表人程章龙。

该公司于2020年12月23日取得烟花爆竹经营（批发）许可证，编号：（闽）PF[2021]00042号，许可经营范围是组合烟花类（C、D级）、架子烟花类（C级）、玩具类（C、D级）、吐珠类（C级）、升空类（C级）、旋转类（C、D级）、喷花类（C、D级）、爆竹类（C级），核定药量19吨，有效期自2021年1月13日至2024年1月12日。

该公司于2020年11月20日取得福州市应急管理局颁发的永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司“安全生产标准化三级企业”的证书，证书编号闽AQB3501YHIII202000008，有效期至2023年11月。新一轮“安全生产标准化三级企业”复评工作正在进行中。

为了保障永泰县烟花爆竹运输和经营安全，方便零售网点购买及公司配送，该公司在永泰县富泉乡蜚英村寺坪1号设有一个烟花爆竹仓库区，作为永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）储存仓库。该库区占地面积约3038m<sup>2</sup>，内设烟花爆竹仓库1栋两间，中间采用防火墙将其分为两个防火分区，各防火分区编号为1号烟花库房、2号爆竹库房，面积分别为487.5m<sup>2</sup>，总面积为975m<sup>2</sup>，该仓库危险等级为1.3级，储存药量为19000kg。



库区还设 1 个岗哨（无人值守），消防水池、消防水泵房各 1 个，烟花爆竹仓库围墙外设值班室 1 栋。

该公司现有职工 15 人，其中主要负责人 1 人、安全管理人员 5 人，烟花爆竹储存作业人员 2 人、烟花爆竹经营单位从业人员 1 人，其他从业员工 6 人，主要负责人、安全管理人员、安全生产管理人员、从业人员均参加了培训，并经考试考核合格，持证上岗，其他人员经公司培训合格后上岗。企业基本情况见表 2-1。

表 2-1 企业基本情况表

基本情况	单位名称	永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司			法定代表人	程章龙		
	通讯地址	福建省福州市永泰县樟城镇北门路 58 号 301 号						
	注册资本	500 万元	固定 资产	500 万元	统一社会信用 代码号	9135012508 7432112H		
	联系电话		传 真		邮政编码			
	企 业 类 型	国有（）、集体（）、 股份合作（）、有 限公司（√）、私 营（）、个体（）、 其他（）	港、澳、 台商投 资企业 （）	外商投 资企业 （）	家庭 作坊 （）	从业 人员	管理人员	6 人
							操作(业务)人 员	9 人
	安全主管	陈康	安全员		林秀华 陈冰	技术管理员		
年销量(万箱)		申报产值(万元)		450	出口额(万美元)			

## 2.2 项目概况

### 2.2.1 项目简介

项目名称：永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）安全现状评价。

企业性质：有限责任公司。

项目地址：永泰县富泉乡蜚英村寺坪。

储存产品：烟花类 C、D 级，爆竹类 C 级。

### 2.2.2 产品储存

根据永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹仓库实际情况确定，库区设有烟花爆竹仓库 1 栋两间，两间编号为 1 号烟花库房、2 号爆竹库房，面积分别为 487.5m<sup>2</sup>，总面积为 975 m<sup>2</sup>，最大储存药量各是 9500kg，总储存药量为 19000kg。该仓库危险等级为 1.3 级，见下表 2-2。

表 2-2 烟花爆竹仓库药量表

编号	名称	建筑面积 S (m <sup>2</sup> )	危险等级	核定贮存量 W (kg)
1 号	烟花库房	487.5	1.3	9500
2 号	爆竹库房	487.5	1.3	9500
合计		975		19000

### 2.2.3 地理位置及周边环境

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹仓库地址位于永泰县富泉乡蜚英村寺坪，距富泉乡乡镇 7km，距永泰县中心城区 14km。

库区所在地为山坡地，东面临山谷，有 X181 县道经过，该县道自东经南面往西。X181 县道最近点在东南面，距离该仓库 94m，该仓库与 X181 县道之间有山体相隔，库区道路在南面与 X181 县道相连。库区南、西、北三面是山地，仓库周边 150m 范围内无零散住户和村庄。库区南面高位消防水池东南有通讯线路在库外经过，最近点距离该仓库 30m，远大于通讯线杆高的 1.5 倍，符合要求。此外，库区 300m 范围内无主要电力线、铁路线等重要设施以及工厂、学校、医院等人员密集场所。库区不在城镇规划区内。

### 2.2.4 总平面布置

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹仓库位于永泰县富泉乡蜚英村寺坪，库区内设烟花爆竹仓库 1 栋、1 个岗哨（无人值守）、1 座 270m<sup>3</sup>消防水池、1 个消防水泵房、1 个犬舍，库区东面围墙外设 1 栋值班室。

库区大门设在东面，有南、北两个安全出口。东北面大门口设有 1 个（无

人值守）岗哨，距离仓库约 20m。烟花爆竹仓库位于库区的西面，仓库南面设有 1 个高位消防水池，消防水池距离仓库 19m，消防水池与仓库之间设消防水泵房，消防水泵房距离仓库 8m，仓库北面设有 1 个犬舍（内设消火栓）。值班室设在库区的东面，距离烟花爆竹仓库最近距离 57.3m，值班室内设消防器材室、监控室、员工临时休息室。

烟花爆竹仓库库房设置避雷设施，仓库门入口处设置消除人体静电装置，库区和值班室设有 7 个监控摄像头，库区周界及仓库出入口设红外防入侵报警系统，视频监控和防入侵报警终端显示器设置在库区值班室的监控室。库区周边用不低于 2.0 米高的实体围墙圈围，并设防攀爬措施。

### 2.2.5 主要建构筑物情况

烟花爆竹仓库采用砖混结构、钢架梁承重、彩钢瓦屋面，耐火等级为二级，地面为水泥地面，并采用木板垛架堆放产品。该烟花爆竹仓库 1 栋两间，中间用砖混实墙体分隔到顶形成两个防火分区，东面分区企业习惯性称为 1 号烟花库房，西面分区称为 2 号爆竹库房。1 号烟花库房南面、北面各设 1 个主出入口，每个主出入口设有双层双开大门，外层是防火门，内层是带防小动物进入的防护网的通风栅栏门，门宽 1.7m，高 2m，均向外开启，不设门槛。1 号烟花库房东面、北面各设 1 个次安全出口，设外层防火门，门宽 0.8m，高 2m，向外开启。2 号爆竹库房南面、北面各设 1 个主出入口，每个主出入口设有双层双开大门，外层是防火门，内层门是带防小动物进入的防护网的通风栅栏门，门宽 1.7m，高 2m，均向外开启，不设门槛。2 号爆竹库房西面、南面各设 1 个次安全出口，设外层防火门，门宽 0.8m，高 2m，向外开启。现场检查个别内层通风门门轴固定不牢。1 号烟花库房、2 号爆竹库房设有上、下专用铝合金百页通风窗，通风窗设防小动物进出防护网；

值班室为四层,地下室一层,地面三层,采用砖混承重结构、钢筋混凝土屋面,耐火等级为二级。值班监控室设在地面一层。水泵房、岗哨为一层,采用砖混结构、钢筋混凝土屋面,耐火等级为二级,仓库区周边用不低于 2.0 米高的实体围墙圈围。仓库建筑结构情况见下表 2-3。

表 2-3 烟花爆竹仓库建筑结构特征一览表

建筑结构耐火等级	二级
总层数	一层
结构类型	砖混结构、钢架梁承重、彩钢瓦屋面
基础类型	条形基础
地面结构形式	采用混凝土地面上铺设木板垛架
危险等级	1.3 级
储存药量	19000kg
库房尺寸（长×宽×高，m）	50m×19.5m×4.6
安全出口	主出入口 4 个，次安全出口 4 个
安全疏散口最远距离	小于 15m
库门结构	外层防火门，内层带防护网通风栅栏门，向外开启，未设门槛
上、下窗结构	有铁栅栏、带防护网、铝合金百页通风窗

## 2.3 自然条件

永泰县位于福建省东部，福州市西南部，东邻福清、闽侯、西界德化、尤溪，南连莆田、仙游，北接闽清。地理坐标为北纬 25°39'—26°05'，东经 118°23'—119°12'。

### 2.3.1 气象条件

永泰县常年平均气温在 14.6~20.1 摄氏度之间，自大樟溪河谷地向南北两侧山区，气温随海拔高度的增加而降低，气温逐月变化基本近于周期性，以 1 月（或 2 月）为最低，月平均在 5.5~11.0 摄氏度。2 月以后，气温逐月回升，上升的幅度以 4 月最大，达 4.5 摄氏度左右。至 7 月（或 8 月）气温

上升到最高值，月平均在 23.0~29.0 摄氏度。8 月以后，气温逐渐下降，以 10~11 月降温最为剧烈，平均达 4.5 摄氏度左右。以樟城和盘谷资料为例，1 月为最低值，月平均气温分别为 10.2 摄氏度和 6.7 摄氏度；7 月最为最高值，月平均气温分别为 35.5 摄氏度和 24.40 摄氏度。谚语“冷在三九，热在三伏”，就概括了气候上的寒暑所在。

永泰县全年降水量在 1400~2000 毫米之间，溪谷低丘向高山递增。西部的嵩口、长庆、汛口等地在 1500 毫米以下，嵩口年雨量最少年份仅为 1012.3 毫米，是该县少雨量地区。东北部的白云、丹云等地，年雨量达 1700 毫米多。东南部年雨量达到 1800 毫米以上，是该县雨量较多的地区。白云最大年际差值达 1536.1 毫米；樟城的年际差也达 779.1 毫米，但多数年份雨量达 1200~1800 毫米之间。

根据气候特点，区内主要灾害性天气有春季低温有雨，洪涝，夏季高温、伏秋干旱、大风冰雹、寒露风、冬季寒潮、冻害、雷电、台风等。这些因素直接影响人们的生产、生活。

### 2.3.2 地形、地貌条件


永泰县由于中生代侏罗纪和白垩纪早先大规模火山喷发，加之造山运动至今的新构造运动，使全县地貌作大幅度的上升和间歇上升，构成现代的高峻地势，且由西南向东北倾斜。全县以中低山地为主，大部分地区海拔在 500~1000 米，高差一般在 300~500 米，个别达千米左右，山势高亢。不同火山岩岩性抗风化程度的差异，使地形多呈尖峰峭岭，切割强烈，具山陡坡急的特点，仅大樟溪沿岸的侵入岩区和部分火山岩区呈低缓丘陵与山间侵蚀盆地展布。大致上以大樟溪为界，地势上可分为不同的西南和东北两部分。

## 2.4 企业烟花爆竹经营流程

### 2.4.1 入库工艺流程

工艺简述：运送烟花爆竹的车辆进入库区应安装阻火器，由专人（安全员或仓管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的导人体静电装置，将人体的静电导入地下，再将烟花爆竹搬运至仓库，并按规定进行堆垛码放。


公司烟花爆竹入库工艺流程示意图如下：



### 2.4.2 配送工艺流程

工艺简述：配送烟花爆竹的车辆进入库区应安装阻火器，由专人（安全员或库管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的导人体静电装置，将人体的静电导入地下，再将烟花爆竹从仓库内搬运至配送车辆上，装车完毕，应在专人引导驶出库区。配送车辆在配送过程中不得抢道、超速，按规定路线行驶并保持车距。到达具有零售资质的经营户地址后，由经过培训的配送工分发给经营户。

公司烟花爆竹配送工艺流程示意图如下：



## 2.5 配送车辆

公司于2017年7月7日与上饶市广丰区祥顺危货运输有限公司签订《车辆挂靠协议书》，委托上饶市广丰区祥顺危货运输有限公司为其车辆提供办理道路运输危险化学品运输服务和管理，明确了双方的职责，该《车辆挂靠协议书》有效期至2025年7月6日。该危货运输公司道路运输经营许可证为赣交运管许可饶字361100200001号，有效期至2027年10月23日，经营范围：危险货物运输（1类1项、1类4项、3类、5类1项）等，道路普通货物运输，危货运输公司道路运输经营许可证详见附件。该公司签订协议的危险货物运输车辆赣E-86J82，配有危险货物运输驾驶员陈资通、危货运输押运员林珠金，危货运输车辆行驶证在有效期内，驾驶员、押运员经过培训，取得了证书，驾驶员驾驶证、押运员押运证均在有效期内。详见附件。

## 2.6 消防、安全设施

### 2.6.1 消防设施

库区南面设有高位消防水池，有效容积270m<sup>3</sup>，在仓库北面设2个DN100/DN65消火栓，配套备有消防水带125m，消防水枪5只，电动消防水泵2台，压力是0.44MPa，流量为25L/s。东南面道路旁，设有两个消防取水消火栓。库区还配备MFZ/ABC5灭火器16具，推车式MFZ/ABC35灭火器2具。库区消防器材放置位置便于取用，保持完好。库区消防设施设置

情况见下表 2-4。

表 2-4 库区消防设施设置情况

名 称	数 量	用 途	备 注
消火栓	2 个	防灭火用	仓库北面，DN100/DN65
消火栓	2 个	灭火、取水用	仓库东南面路边，DN150
灭火器	16 个	防灭火用	MFZ/ABC5, 各库房门旁
推车式灭火器	2 具	防灭火用	MFZ/ABC35
消防水泵	2 台	防灭火用	流量 25l/s, 水泵房
消防水枪	5 把	防灭火用	
消防水带	125m	防灭火用	25m/条, 5 条
消防水池	1 个	防灭火用	270 m <sup>2</sup>

## 2.6.2 防雷设施

1.3 级仓库属二类防雷建筑，该仓库采用接闪杆、接闪线、金属屋面防雷保护，并在烟花爆竹仓库入口处设置消除人体静电装置，库区金属门、窗接地，防雷防静电装置于 2023 年 12 月 06 日经福建华茂防雷装置检测中心检测合格，并取得防雷装置安全性能检测报告，报告编号：114201700320232670，下次检测日期 2024 年 06 月 06 日前。

## 2.6.3 通信及防盗报警设施

库区烟花爆竹仓库四周设置了 6 具视频监控摄像头装置，值班室设置了 1 个视频监控摄像头，库房、周界设置了红外线防入侵报警装置，视频监控、入侵报警主机设置在监控室内并启用。值班室配备了应急电源。现场检查值班室未配备固定值班电话。经整改后值班室设置了固定电话进行通讯联系，并安排值班人员昼夜值班。

## 2.6.4 照明设施

值班室内照明选择普通灯具照明。库房未设置照明及线路。值班室配备



应急灯具巡查作业时随身携带使用。

## 2.6.5 防护屏障

库区 1.3 级库房可以不设置防护屏障。

## 2.6.6 其它安全设施

库区周边设置不小于 2 米高的实体围墙将库区与周边环境隔开，保证库区的储存安全；库区配有防护犬辅助值守。

## 2.7 库区内外部距离

### 2.7.1 库区外部环境安全距离

外部环境主要是指该库区危险性建筑物与外部各类目标或者内部生产、行政、办公生活区等周边建（构）筑物之间存在的状态。根据《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 的相关规定，编制如下检查表 2-5。

表 2-5 烟花爆竹仓库库区外部距离检查表

单位：m

仓库名称	危险等级	最大储存药量 (t)	周边建（构）筑物	标准要求距离 (m)	实际距离 (m)
烟花爆竹仓库	1.3	19	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘,职工总数小于或等于50人的企业围墙,本企业生产区建（构）筑物边缘,无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘,110kV 架空输电线路	$\geq 84.3$	标准要求距离内无人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘,职工总数小于或等于50人的企业围墙,本企业生产区建（构）筑物边缘,无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘,110kV 架空输电线路
			人数大于50人的居民点边缘,职工人数大于50人的企业围墙,有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘,110kV 区域变电站围墙,220kV架空输电线路	$\geq 137$	标准要求距离内无人数大于50人的居民点边缘,无职工人数大于50人的企业围墙,无有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘,无110kV 以下的区域变电站围墙,无220kV 架空输电线路
			城镇规划边缘,学校,220kV及以上的区域变电站围墙,220kV 以上架空输电线路	$\geq 244$	标准要求距离内无城镇规划边缘,学校,220kV 及以上的区域变电站围墙,220kV 以上架空输电线路

			国家铁路线、省级以上公路用地边缘,通航的河流航道边缘	$\geq 68.5$	标准要求距离内无国家铁路线、省级以上公路用地边缘,通航的河流航道边缘
			非本厂的工厂铁路支线、县级公用地外缘、35kV 架空输电线路	$\geq 68.5$	东南面 X181 县道距离该仓库 94m。标准要求距离内无非本厂的工厂铁路支线、35kV 架空输电线路。

## 2.7.2 库区内部安全距离

库区设置 1 栋 1.3 级烟花爆竹仓库和值班室（内设消防器材室、监控室、员工临时休息室），库区内部安全距离见下表 2-6。

表 2-6 烟花爆竹库区内部距离检查表

单位：m

仓库名称	危险等级	最大计算药量 (kg)	库区内邻近建（构）筑物	依据标准	标准要求	实际距离
烟花爆竹库	1.3	19000	值班室	《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161) 表 5.3.6-2	$\geq 50$	57.3
			消防水池	《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 第 4.3.7	取水口不宜少于 15m	19
			围墙	《烟花爆竹批发仓库建设标准》(建标 125-2009) 第十五条	不得少于 5m	大于 5

## 2.8 安全管理介绍

### 2.8.1 安全管理组织机构

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司按相关法律、法规要求，调整了安全生产领导小组，法定代表人为组长，分管负责人为副组长，有安全员、仓管员为成员。

### 2.8.2 劳动定员和人员培训

公司从业人员为 15 人，公司主要负责人、分管负责人、安全生产管理人員均经过有关部门培训考核合格，持证上岗，并按时参加再教育，考核合

格。其他从业人员经公司内部组织开展了全员培训。培训情况见下表 2-7:

表 2-7 人员培训情况表

序号	证照名称	姓名	发证机关	有效期限	证件编号
1	烟花爆竹经营 主要负责人	程章龙	福州市应急管理局	2023.11.02- 2026.11.01	430181198110238918
2	烟花爆竹经营 主要负责人	陈康	福州市应急管理局	2023.10.11- 2026.10.10	350125199411140053
3	烟花爆竹经营 安全生产管理人员	林秀华	福州市应急管理局	2023.11.02- 2026.11.01	350125198710190021
4	烟花爆竹经营 安全生产管理人员	朱晓娇	福州市应急管理局	2023.10.24- 2026.10.23	350426198906052547
5	烟花爆竹经营 安全生产管理人员	陈冰	福州市应急管理局	2022.12.14- 2025.12.13	350125199008294423
6	烟花爆竹经营 安全生产管理人员	陈榕	福州市应急管理局	2023.11.08- 2026.11.07	350125197112020052
7	烟花爆竹经营 安全生产管理人员	王赛林	福州市应急管理局	2022.12.14- 2025.12.13	350125197712023943
8	烟花爆竹经营 安全生产管理人员	陈来生	福州市应急管理局	2023.12.27- 2026.12.26	362227196603111810
9	烟花爆竹安全作业 烟花爆竹储存作业	陈来生	福建省应急管理厅	2022.03.17- 2026.03.11	T362227196603111810
10	烟花爆竹安全作业 烟花爆竹储存作业	陈宝炉	福建省应急管理厅	2022.03.17- 2028.03.16	T350125197011220039
11	烟花爆竹经营单位 从业人员	林仁冰	福州市安全生产管 理协会	2022.10.31- 2025.10.30	Y350125198906063112
12	W-危驾	陈资通	福州市交通运输局	2029.05.12	350125197312280019
13	W-押运	林珠金	福州市交通运输局	2027.09.30	350125198702123128

### 2.8.3 安全经营管理制度

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司经理是公司的法定代表人，是企业安全第一责任人，公司实行经理负责制，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全经营方针，做到了安全落实到人，齐抓共管警钟长鸣抓安全。

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司为保证烟花爆竹的经营、储存过程中的安全作业，制定了下列安全生产责任制、安全管理制度及各项操作规程：

#### 1、安全生产责任制

主要包括：安全生产领导小组安全生产职责、办公室安全生产职责、业务部安全生产职责、财务部安全生产职责、批发部安全生产职责、仓库安全生产职责、警卫室安全生产职责、配送部安全生产职责，各岗位职责有经理职责、（分管安全）副书记职责、（分管后勤）副经理职责、（分管财务）副经理职责、专职安全员安全生产职责、值班人员（守护员）安全生产职责、仓库保管员安全生产职责、驾驶员安全生产职责、押运员安全生产职责、工人职责。

## 2、安全生产管理制度

主要包括：安全生产法律法规与其它要求识别和获取的管理制度、从业人员安全教育培训制度、人员和车辆进出库管理制度、购销合同管理制度、产品流向登记制度、产品质量管理制度、配送服务管理制度、库区动火等危险作业审批制度、隐患排查治理制度、仓库安全管理制度、仓库监控管理制度、事故应急救援与演练制度、事故报告及调查处理制度、安全生产费用提取和使用制度、安全生产例会制度、企业负责人值（带）班制度、安全生产责任制考核制度、按理制度和操作规程评审及修订制度，以及安全设备设施管理制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全检查制度、产品检验验收制度、不合格产品处置制度等。

## 3、安全生产操作规程

包括：货物查验、拆箱安全、搬运安全、装卸安全、运输安全等操作规程。

### 2.8.4 安全警示

公司烟花爆竹库区大门书写了“仓库重地 严禁吸烟”、“外来车辆、禁止入内”的警示标语，仓库墙上了书写了“仓库重地 严禁吸烟”的警示

标语，设置了“禁止吸烟、当心火灾”禁止警示标志，接闪杆上设置了“雷雨天气、禁止靠近”、静电消除仪旁设置了“进入库房，触摸、消除静电”提醒标牌，水泵旁门张贴了“当心机械伤害”提醒标语。库房设置温、湿度计记录本。

### **2.8.5 劳动保护及工伤保险**

公司制定为烟花爆竹仓库作业人员配备工作服、工作鞋、手套等劳动防护用品，并规定作业人员进行装卸作业时，严禁穿戴化纤服装作业，应穿着棉布工作服，严禁穿高跟鞋或带金属鞋底的鞋进入库区，以防摩擦产生明火造成事故隐患。

公司为员工购买了工伤保险和地方性高危行业安全生产责任保险，详见附件。

### **2.8.6 应急救援**

事故应急救援是安全管理工作中的重要组成部分，公司制定了《永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司生产安全事故应急预案》，并成立了公司烟花爆竹事故应急救援领导机构，负责统一组织和指挥烟花爆竹重大事故救援工作，并在经营场所设置了劳动防护用品、消防器材、应急器材等。公司设有专项资金用于购买、更新劳动防护用品、消防器材、应急器材等，有进行员工教育培训、应急演练的资金安排，并组织全体员工进行了烟花爆竹事故处理演练、灭火器的使用演练。《应急预案》于2022年3月18日送达永泰县应急管理局备案，备案号为350125-2022-0002。

## **2.9 公用工程**

### **2.9.1 给排水**

本项目设生活给水系统、生活污水排水系统、消火栓给水系统和雨水排

水系统。

### 1、给水

本项目消防用水通过抽取河水入高位消防水池备用，河水是消防水源的主要来源。另外在库区北面山谷溪沟建有 1 个消防水蓄水池，引入山溪水，通过蓄水沉淀后送入库区高位消防水池中，是库区消防水的辅助水源。库区南面设有消防水池，容量为 270m<sup>3</sup>，消防水池引出消防水管与消防水泵相接，一路埋地敷设到仓库北面，消防水管上设有两个消火栓，配套配备消防水带和消防水枪。一路引至东南面道路旁，也设有两个消防取水消火栓。消防供水采用 DN150，库区供水管道上安装了两台电动固定消防水泵，消防水泵给水流量 25L/s，出水压力 0.44MP，配用电动机功率均是 18.5kW。供水量、水压满足消防用水需要。

值班人员生活用水，采用库区东北面山泉水为水源，设有专用水管引入到值班室小型高位水池中形成自来水。值班人员一般 3 人，日用水量小于 3 吨，满足要求。

### 2、排水

项目采用生活污水与雨水分流制管道系统。库区建筑物雨水排至室外根据雨水量设置的雨水排水沟，雨水排水沟采用明沟排至围墙外溪沟。屋面雨水经雨水管收集后统一排入雨水沟。

### 3、消防用水

1) 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 3.1.1 条规定：工厂、堆场和储罐区占地面积≤100ha（1ha=10000 m<sup>2</sup>）且附近居住区人数小于或等于 1.5 万人，同一时间内火灾起数应按 1 起确定。

2) 本项目最大消防用水量为烟花爆竹仓库，火灾危险性为甲类，建筑

面积为 975 m<sup>2</sup>，层高按 4.6m 计，体积 3000<V4485m<sup>3</sup><5000m<sup>3</sup>。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 表 3.3.2，其室外消火栓用水量为 25L/s。潮气和雨水直接影响产品的质量，同时部分品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末，铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。为避免产品受潮，仓库内部未设室内消火栓。库区消防用水总量为 25L/s，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 表 3.6.2 火灾延续时间为 3.0h，则消防用水量为 270m<sup>3</sup>。消火栓的保护半径小于 150m，本项目设容积为 270m<sup>3</sup> 的消防水池，并设有两台消防水泵，水量、水压满足消防用水需要。

## 2.9.2 供配电

### 1. 电气

1) 本工程供电电源由永泰县富泉乡供电所从附近供电系统供给 380V/220 电压到值班室。库区 2 台同型号消防水泵，单台配电功率 18.5kw，监控、值班、生活用电功率小于 10kw，库区用电总功率小于 47kw。库区配备了 1 台型号为 GF-50 型柴油发电机组，额定功率为 50kW，额定电压 400V，能满足库区应急用电需要。

2) 值班室内设应急照明灯，便于在应急情况下安全操作及人员及时疏散，安全监控系统配置了 UPS 不间断电源，用电功率 1500W。

(3) 库区用电采用穿管埋地敷设至用电设备或者穿管埋沿围墙敷设，库区无架空线路跨越。库区围墙上设探头灯照明。库房内未设照明灯具和电气线路。

## 2.9.3 库区道路

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司库区道路在库区南面与 X181 县道相

连，交通便利、畅通。库区内道路宽 4m，为水泥道路，库房东、北面设有回车场，能满足运输车辆及消防、急救车辆运输需求。

#### **2.9.4 通风、防潮设施**

烟花爆竹仓库地基高于四周地面，可起到防潮作用，仓库地面为水泥地面，水泥地面上架设木垛架防潮。仓库上部和下部均设置通风窗，通风窗设置防小动物进入防护网。

#### **2.9.5 通信设施**

库区值班人员昼夜值班，现场检查时值班室未设固定电话，值班人员在值班室使用手机保持与外界联系。经整改后值班室设置了固定电话进行通讯联系。



### 3 主要危险有害因素的辨识与分析

#### 3.1 危险、有害因素分析方法

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，统称为危险因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。危险、有害因素的分析辨识是建立在现场考察和资料分析的基础上进行的，危险、有害因素的分析辨识是安全评价的基础。因此，在现场考察和资料分析的基础上，对公司烟花爆竹经营、储存过程中及其附属设施所存在的主要危险、有害因素采用如下分析方法。

- 1、根据烟花爆竹药剂的物化性质，对其固有的危险性进行定性分析。
- 2、根据国家标准 GB50161-2022《烟花爆竹工程设计安全标准》相关规定，对库区总平面布置、内外部距离进行定性、定量分析。
- 3、按《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）对公司烟花爆竹储存过程中的滞药量进行重大危险源辨识。

#### 3.2 烟花爆竹危险因素分析

烟花是指燃放时能形成色彩、图案，产生音响等，以视觉为主的产品。爆竹指燃放时能产生爆音、闪光等，以听觉效果为主的产品。

烟花爆竹主要物料有氯酸钾（现已禁用）、高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、氧化铅、木炭、硫、硫化锑、漆片、酚醛树脂、铝粉、铁粉、钛粉、镁铝合金粉及着色剂碳酸锶、草酸钠、氧化铜和少量特殊效应物质、含氯有机物、溶剂等。这些物料中既有氧化剂又有还原剂和着色剂，在受热、摩擦、撞击、接触明火、吸湿受潮，或者在一定条件下氧化剂与还原剂混合时，均有可能引起燃烧爆炸。

公司主要经营烟花及爆竹等，成品因经过包装及装箱后，相对原料及半成品的危险性降低，但仍存在因仓库超量贮存、分类存放不能达到安全间距、贮存的物质条件与技术条件可靠性不足（如缺少防止小动物进入仓库内啃咬及防潮措施）、成品装卸作业违章操作、仓库管理人员安全素质低、库区运输工具缺陷等均有引起成品燃烧和爆炸危险。另外由于仓库安全距离不够或防护屏障不全有造成事故扩大的可能。

导致烟花爆竹发生火灾爆炸的原因较多，发生后造成的后果极为严重，不仅会造成仓库损毁、财产损失，而且易造成人员伤亡。烟花爆竹产品在储存过程中发生火灾爆炸的原因主要有：

### 1、明火

由于外来人员、搬运人员或其他进入仓库的人员携带火种，违章吸烟，或外来火源等易发生火灾；围墙外燃放烟花爆竹也会引发明火；若仓库安装照明线路，当电气线路老化、接触不好产生火花，照明灯具、开关不防爆等电气火花也可引起仓库发生火灾爆炸。

### 2、雷电危害

雷电入侵的主要形式是直击雷和雷电感应。雷电的危害巨大，可以导致设备损坏、人员伤亡、建筑物损坏或电气系统故障，严重者还可导致火灾和爆炸。若烟花爆竹仓库缺少防雷设施或防雷设施接地电阻超标，可遭受雷击事故，由于烟花爆竹易燃易爆，因此对整个库区均应设置防雷设施，建筑物防雷可使用避雷针，接地电阻应 $\leq 10\ \Omega$ ，定期检查测试，防止雷电危害。

### 3、摩擦、静电


烟花爆竹码垛过高、堆垛过大、使用水泥条、块石等材料，容易因摩擦产生火花而引起燃烧爆炸事故。如烟花爆竹产品质量不合格或使用高感度的

氯酸盐等氧化剂，在受热、摩擦、撞击时可引起燃烧爆炸事故。在烟花爆竹长期的储存过程中，可能发生包装破损，黑火药、烟火药裸露或散落在地面，遇静电、撞击、摩擦均可导致火灾事故。因此进出仓库的人员均应穿戴防静电服装和防静电鞋，严禁携带任何易燃物品。

#### 4、受潮分解爆炸

由于某些品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末，空气中含有铝粉40mg/L时，遇明火就会爆炸。铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。粉尘愈细愈易燃烧。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

烟花爆竹仓库引爆的原因分析见图 3-1。



烟花爆竹仓库引爆的因果分析图

#### 5、爆炸危害

烟花爆竹爆炸通常伴随发热、发光、压力上升等现象，具有很强的破坏作用，主要破坏形式有：

1) 直接的破坏作用。厂房建筑、设备等爆炸后产生许多碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。

2) 冲击波的破坏作用。物质爆炸时，产生的高温高压气体以极高的速

度膨胀，像活塞一样挤压周围空气，把爆炸反应释放出的部分能量传递给压缩的空气层，空气受冲击而发生扰动，使其压力、密度等产生突变，这种扰动在空气中传播就形成冲击波。冲击波的传播速度极快，在传播过程中，可以对周围环境中的机械设备建筑物产生破坏作用和人员伤亡。冲击波还可以在它的作用区域内产生震荡作用，使物体因震荡而松散，甚至破坏。冲击波的破坏作用主要是由其波阵面上的超压引起的。在发生爆炸的建筑附近，空气冲击波波阵面上的超压可达几个甚至十几个大气压，在如此高的压力作用下，建筑物被摧毁，机械设备、管道等也会受到严重破坏。当冲击波大面积作用于建筑物时，波阵面超压在 20~30kPa 内，就足以使大部分砖木结构建筑物受到严重破坏。超压在 100kPa 以上时，除坚固的钢筋混凝土建筑外，其余部分将全部破坏。

3) 造成火灾。爆炸发生后，产生的高温、高压，建筑物内遗留大量的热或残余火苗，不仅会对仓库本身造成危害，还会把库区周围的杂草引燃，导致火灾。

4) 造成中毒和环境污染。在烟花爆竹大量的爆炸过程中，产生的硫化物、氮氧化物烟雾对环境会造成污染。

### 3.3 储运过程危险因素分析

#### 3.3.1 储存过程危险因素分析

1、由于库区选址不当，烟花爆竹仓库的外部、内部安全距离不符合要求等原因，储存过程中发生火灾、爆炸事故，会对库区周围人员及库区内作业人员造成人员伤亡、财产损失。因此库区的选址必须符合国家标准的相关规定，内、外部安全距离和安全间距必须符合《烟花爆竹工程设计安全标准》的要求，使人员和危险源保持隔离，降低危险性。

2、建筑物的耐火等级不够，设计不规范，直接影响人员的撤离和造成二次事故。

3、明火直接引爆。仓库全部为易燃、易爆物质，由于吸烟、取暖、火花等原因，易引发爆炸事故。

4、受太阳直射、局部热量聚集，当达到一定温度时，引起火药的自燃，产生明火导致爆炸事故。

5、产品质量不合格，使用了违禁原料，或产品过于敏感，在正常的储存条件下引发事故。

6、烟花爆竹仓库相应较独立，要做好防雷电设计，并采取有效避雷措施，防止雷电造成的燃烧、爆炸事故的发生。

7、烟花爆竹仓库的照明、开关、线路都会产生电气火花，如果没有安装电气线路，临时使用的照明灯具也可能产生火花。

8、静电起火，烟花爆竹在作业过程中产生的静电积聚和人体带有静电，无消除静电装置接地造成静电积聚放电产生火花。

9、潮气和雨水直接影响产品的质量，同时部分品种的烟花爆竹中使用铝粉、镁粉等金属粉末，铝粉、镁粉遇潮湿、水蒸气能分解产生易燃易爆的氢气，积热后自燃。因此若库房漏雨、地面潮湿导致烟花爆竹受潮，可产生分解爆炸。

### **3.3.2 运输过程危险因素分析**

1、在库区内的运输采用人力和手推车运输，在装卸搬运操作过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜、重压、滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起烟花爆竹产品的燃烧爆炸。

2、在物料的运输过程中，运输工具产生的火花或撞击、摩擦、坠落、

人体产生的静电等均有可能引起危险物的燃烧爆炸。

3、运输过程中运输时，若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、摩擦、撞击等，易发生燃烧爆炸事故。

4、在运输时，司机和押运员的管理原因，由明火直接引起爆炸。

5、禁忌性物料混运，一旦泄漏相遇，会发生燃烧、爆炸等事故。

6、运输途中，受雷击和静电积聚引起的火花，造成爆炸事故。

7、产品质量和包装质量不合格，使用了违禁原料，发生爆炸事故的隐患。

8、运输的线路必须按照公安部门指定的线路，避开人员稠密区和重要场所。

9、运输车辆停靠时要加强监管，防止事故的发生。

10、使用非危险化学品车辆进行运输，极易造成事故的发生。

### **3.3.3 装卸过程危险因素分析**

烟花爆竹在装卸搬运过程中，不严格执行操作规程，发生撞击、坠落、摩擦、倾斜重压，滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起产品的燃烧爆炸。

### **3.3.4 其它危险性分析**

#### **1、物体打击**

烟花、爆竹堆垛过高、堆放方式不符合标准，发生倒塌，易发生货物倾倒造成物体打击事故。

#### **2、电气危害**

值班室及仓库内外有电气线路，当电线裸露、电器设备漏电或带电检修设备时，可导致触电事故发生。

#### **3、中毒**

烟花爆竹使用的火药属于有毒物品。此类物品经吸入、食入、经皮吸收会对人的神经中枢系统有麻醉作用，对上呼吸道、皮肤、肾脏、粘膜等人体各器官有刺激作用，引发各种疾病；短时间内吸入较高浓度时可引起急性中毒，出现眼及呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及头晕、头痛等症状。

#### 4、车辆伤害

库区运输车辆运输装卸过程中，由于驾驶操作不当或车辆故障，将会导致车辆伤害，甚至引起烟花爆竹的火灾和爆炸事故。

#### 5、溺水

库区设有消防水池，如果消防水池防护设施不完善易造成人员溺水事故。

#### 6、高处坠落

在对烟花爆竹屋顶进行检查和维修时，作业人员安全意识不强、脚手架安装不良等原因，可能导致高处坠落事故发生。

### 3.4 环境危险有害因素分析

#### 3.4.1 自然条件危险因素分析

自然条件的影响主要指气候等方面的影响。本节着重分析雷电、高温和潮湿等因素对本项目的影响。

##### 1、雷电

雷电可能触发烟花爆竹火灾爆炸事故，因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹行业安全生产的重要因素之一。由于雷电的不确定性，易在防雷设施设置不到位的部位发生直击雷或感应雷雷击事故，引起火灾爆炸。因此烟花爆竹库房的防雷设计应严格按照规范进行，选择可靠的避雷方式、接地电阻、安全间距等，以有效防止直击雷与感应雷。

## 2、高温

高温容易引发火灾，特别是在高温、潮湿天气，储存的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾事故。夏季炎热，当夏季环境温度过高时，库内温度升高易发生火灾事故。

## 3、潮湿

烟花爆竹产品内含有铝粉等物质，这些物质遇湿易产生氢气并放出热量，导致火灾事故。因此仓库必须要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇潮湿发热，引发燃爆事故。

### 3.4.2 周边环境危险因素分析

库区周边活动人员主要是库区外部流动人员，仓库与周边的居住区安全间距符合要求，仓库与周边有围墙阻隔，守护人员守护，外部流动人员对库区的影响较小。

### 3.5 人员因素危险性分析

作业人员是否遵章守纪及公司安全管理水平的高低是实现烟花爆竹仓库安全经营的主要因素之一，在日常生产中人的不安全行为及安全管理不规范是引发事故主要的危险有害因素。

#### 1、人的不安全行为主要表现有：

- 1) 违章使用明火，违章携带手机等易发生静电和火花的工具进入库区。
- 2) 进入仓库的人员穿戴不防静电的衣物和钉底鞋。据测量，一个普通男子站在绝缘地板上脱化纤毛衣时，人体静电电位可达 8200 伏，起电量为 0.95 微库，积累的静电能力为 3.9 毫焦。这个能量比黑火药的最小静电点火能 0.19 毫焦大 20 倍。如果发生静电放电火花，就会引起爆炸事故。穿硬底、钉底鞋时，散落在地上的烟火药能被行走时的摩擦力引燃起爆。



3) 操作不规范。

违规使用铁制工具。铁器冲击、碰撞时产生火花，可引爆烟火药。

错误操作，忽视安全，忽视警告。装卸作业中，碰撞、拖拉、翻滚、倒置以及剧烈振动等，都可引起火灾爆炸事故。

操作、搬运过程中堆垛过高、过密造成倒塌。

4) 库房内人员集中，限制库房内的人员是为了限制发生爆炸事故时造成大量的人员伤亡。

5) 使用不安全设备，人为造成安全装置失效。

2、安全管理不规范主要表现在：

1) 仓库设计上存在缺陷，未能实现本质安全化设计。

2) 公司对员工的教育培训不够，未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识。

3) 劳动组织不合理，对现场作业缺乏指导、检查或指导错误。

4) 没有或不认真执行实施事故防范措施，存在侥幸心理，对事故隐患整改不力。

### 3.6 重大危险源辨识

#### 3.6.1 重大危险源辨识方法

本项目以《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023 为依据，对永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹储存仓库进行烟花爆竹重大危险源辨识。

##### 1、烟花爆竹重大危险源定义

烟花爆竹重大危险源是指长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、

引火线等危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指涉及危险物品生产、储存单元。对于危险物品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个单元，当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传输带、转动装置等相连接时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。对于危险物品仓库区，每个库区内所有的烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

## 2、临界量的确定依据

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023，烟花爆竹成品临界量按下表确定。

表 3-1 烟花爆竹成品临界量 单位：吨

种类	临界量
含雷弹的礼花弹成品； 7号及以上礼花弹成品； 白药开苞药大于7g的小礼花类、组合烟花类成品	1
6号及以下礼花弹成品； 白药开苞药小于等于7g且大于个人燃放类中组合烟花类、小礼花类最大白药开苞药药量的小礼花类、组合烟花类成品； 双响成品	5
单个爆竹白药药量超过0.14g的结鞭爆竹； 单个爆竹黑药药量超过1g的结鞭爆竹	10
个人燃放类组合烟花； 单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹，单个爆竹黑药药量小于等于1g的结鞭爆竹	50

上表中未规定临界量的，A级烟花爆竹成品的临界量为5吨，B级烟花爆竹成品的临界量为10吨，C级和D级烟花爆竹成品的临界量为50吨。

## 3、烟花爆竹重大危险源辨识方法

按照下式计算单元的重大危险源辨识指标

$$S = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1 \dots\dots (1)$$

式中：

$S$  ——重大危险源辨识指标；

$q_1, q_2, \dots, q_n$  ——各种危险物品设计存放量，单位为吨（t）。

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$  ——与各种危险物品相对应的临界量，单位为吨（t）。

当单元的  $S \geq 1$  时，则该单元判定为烟花爆竹重大危险源。

### 3.6.2 危险物质临界量标准

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司在储存场所中涉及的烟花爆竹品种比较多，储存的品种结构随着产品的增减经常变化，但储存的烟花爆竹是 C、D 级烟花和 C 级爆竹。根据该储存仓库的储存情况，按照《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023 中 5.4 条规定，C、D 级烟花和 C 级爆竹的临界量为 50 吨。

### 3.6.3 储存药量的计算

根据仓库内各品种的最小经营单位含药量、每箱货品中最小经营单位数量和该品种箱数的乘积予以连加，即可计算出仓库内实际药量总和。如下式：

$$Q = \sum_{i=1}^n q_i \times a_i \times b_i$$

$Q$ ——库区总药量；

$q_i$ ——某品种最小经营单位含药量；

$a_i$ ——每箱货品中最小经营单位个数；

$b_i$ ——该品种库存箱数。

#### 1、库房危险等级

仓库的危险等级：根据企业提供的资料，该公司烟花爆竹仓库危险等级为 1.3 级。

#### 2、库房储存药量的要求

依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第7.1.2条第3项 1.3级成品仓库单栋建筑面积不应超过1000 m<sup>2</sup>，每个防火分区面积不宜超过500 m<sup>2</sup>，危险品总仓库区内，各级仓库的单库存药量不应超过现行国家标准《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652的规定量。依据《烟花爆竹批发仓库建设标准》建标125-2009第3章第15条第四项单栋1.3级库房计算药量不宜超过20000kg；第4章第16条第八项单栋1.3级库房建筑面积不宜超过1000 m<sup>2</sup>。根据以上标准1.3级烟花爆竹成品仓库的单位面积储存药量不宜超过20kg/m<sup>2</sup>。

### 3、库房最大储存药量的核定

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司有烟花爆竹仓库1栋，参照以上标准对库房储存药量的要求和库区的内、外部安全距离及业主的意愿，对仓库储存计算药量进行了核定，该烟花爆竹仓库面积975m<sup>2</sup>，核定计算药量19000kg，报告中重大危险源辨识以核定计算药量为最大储存药量，企业实际储存药量不应超过核定计算药量。

#### 3.6.4 重大危险源辨识结果

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司有烟花爆竹储存仓库1栋，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。评价组将该栋烟花爆竹储存仓库作为辨识单元进行重大危险源辨识。

与本项目有关的烟花爆竹的临界量列于表3-2。

表3-2 烟花爆竹名称及其临界量

序号	类别	危险物品名称和说明	临界量（吨）
1	烟花爆竹	C、D级烟花和C级爆竹	50

本评价项目烟花爆竹存放地点及最大存量列于表3-3。

表 3-3 主要烟花爆竹存放地点及最大存量表

危险物质名称	存放地点	核定最大储存药量（吨）
烟花、爆竹（分类存放）	烟花爆竹仓库	19

根据表 3-2 和表 3-3 所列数据，代入下式计算：

$$S_1 = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{Q_i}$$

计算结果见表 3-4。

表 3-4 烟花爆竹重大危险源辨识表

辨识单元	危险物品名称	最大储存药量(t)	标准规定临界量(t)	S	是否构成重大危险源
烟花爆竹仓库	C、D级烟花或C级爆竹	19	50	19/50=0.38<1	否

综合上述分析，该项目烟花爆竹储存仓库未构成烟花爆竹重大危险源。但由于烟花爆竹本身具有易燃易爆的危险，因此企业对此应引起充分重视，在实际运行过程中，对烟花爆竹储存仓库严格管理，进行实时监控，制定事故应急救援预案并定期演练，采取严格措施预防和控制库区发生燃烧、爆炸事故。

## 4 评价单元划分及评价方法选择

### 4.1 评价单元的划分

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）结合评价对象实际情况，本次评价将对象划分为以下几个评价单元：

- 1、资料审核单元
- 2、总体布局和条件设施单元
- 3、现场检查单元
- 4、安全防护设施评价单元
- 5、周边环境危险性评价单元
- 6、事故后果模拟分析单元
- 7、重大事故隐患判定单元
- 8、安全经营条件评价单元

### 4.2 评价方法及选择

根据公司烟花爆竹仓库的具体情况、特点及储存的物质特性，结合考虑各种评价方法的适用范围，本次评价采用以定性、定量评价为主，结合其他评价方法的综合评价方法。具体采用评价方法见下表 4-1。

表 4-1 各评价单元选用的评价方法汇总表

单元 \ 评价方法	安全检查表法（SCL）	事故后果模拟分析法
资料审核单元	√	
总体布局和条件设施单元	√	
现场检查单元	√	
安全防护设施评价单元	√	
周边环境危险性评价单元	根据现场实际情况进行论述	
事故后果模拟分析单元		√
重大事故隐患判定单元	√	
安全经营条件评价单元	根据相关文件和现场实际情况进行论述	

## 5 定性、定量评价

### 5.1 资料审核单元安全评价

资料审核评价包括公司组织机构、从业人员、规章制度及相关技术资料等方面的情况，本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 A.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核表》对被评价单位提供的资料审核评价，评价过程见下表 5-1。

表 5-1 资料审核表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	组织机构	法人条件证明	公司已取得营业执照，有独立的法人资格	合格
		安全生产组织机构	有安全生产组织机构	合格
		产品质量检测检验管理机构	设置了产品质量检测检验机构	合格
		保卫组织机构	设置了仓库保卫组织	合格
		应急救援组织	有应急救援组织	合格
2	从业人员	主要负责人、分管负责人、安全管理人员培训考核上岗证	主要负责人、安全管理人员经安全生产主管部门组织培训考核合格，取得资质证书	合格
		守护员、保管员培训考核上岗资格证明	守护员、保管员由安全生产主管部门组织的培训考核合格，取得资格证明	合格
		驾驶、押运人员资格证明	有驾驶员、押运员资格证明	合格
		其他从业人员培训上岗资格证明	由企业内部培训合格后上岗	合格
		从业人员工伤保险名单	公司为从业人员购买工伤保险和地方法性高危行业安全生产责任保险。	合格
3	规章制度	安全生产责任制度	有安全生产责任制度	合格
		安全管理责任制度	有安全管理责任制度	合格
		隐患排查整改制度	有隐患排查整改制度	合格
		安全设施设备管理制度	有安全设施设备管理制度	合格
		从业人员安全教育培训制度	有从业人员安全教育培训制度	合格
		安全目标管理与奖惩制度	有安全目标管理与奖惩制度	合格
		动火作业管理制度	有动火作业管理制度	合格
		安全生产费用提取和使用制度	有安全生产费用提取和使用制度	合格
安全检查和隐患排查治理制度	有安全检查和隐患排查治理制度	合格		

		安全操作规程	有安全操作规程	合格
		重大危险源评估与监控措施	不构成重大危险源	不涉及
		产品流向登记管理制度	有产品流向登记管理制度	合格
		产品入库检验验收制度	有产品入库检验验收制度	合格
		不合格产品处置制度	有不合格产品处置制度	合格
		买卖合同管理制度	有买卖合同管理制度	合格
		事故应急救援与事故报告制度	制定了事故应急救援预案并备案, 应急预案演练 2 次/年合格	合格
		仓库安全管理制度	有仓库安全管理制度	合格
		仓库保管守卫制度	有仓库保管守卫制度	合格
		防火防爆安全管理制度	有防火防爆安全管理制度	合格
		违规违章行为处罚制度	有违规违章行为处罚制度	合格
		企业负责人值（带）班制度	有企业负责人值（带）班制度	合格
		其他相关资料	还制定相关制度等。	合格
		4	技术资料	设计说明书
平面布置图	有库区总平面布置图			合格
库房施工设计图	有库房施工设计图			合格
安全设施和设备清单	有安全设施设备清单			合格
消防设施和设备清单	有消防设施设备清单			合格
主要生产设施和设备检验合格证明	提供有效期内防雷检测报告			合格
特种设备检验合格证明	无特种设备, 不涉及			/
配送运输车辆情况	有配送运输车辆			合格
资料审查结论意见		符合安全条件		

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，不符合安全条件；应整改后满足要求。

## 5.2 总体布局和条件设施单元安全评价

根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 B.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表》对仓库选址及总体布局单元检查评价，评价过程见下表 5-2。

表 5-2 总体布局和条件设施单元现场检查表

序号	项目	审核项目	审核情况	审核结论
1	总体布局	选址	库区选址避开了居民点、学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线路等，外部安全距离范围内没有设置建筑物，符合标准要求	合格
		围墙	库区周边设置了不低于 2m 高密砌围墙，围墙与库房距离大于 5m。	合格



		功能分区	库区分为烟花爆竹仓库区、值班室。功能区域划分合理，见库区平面图。	合格
		建筑物危险等级划分和布置	库区储存 C、D 级烟花成品、C 级爆竹，仓库危险等级为 1.3 级	合格
		危险品运输通道	库区内、外部运输通道通畅，无关人员和车辆不通过库区	合格
		值班室	值班室位于库区东面，距仓库 57.3m，符合标准要求。	合格
		外部安全距离	库区外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》要求	合格
		安全疏散条件	烟花爆竹库房分为两个防火分区，设置 4 个主安全出口，4 个次安全出口，仓库内任一点至安全出口的距离均小于 15m	合格
2	条件和设施	库区主要道路的宽度、坡度，建筑物之间的通道宽度	库区主要道路的宽度为 4m，路面平坦坡度小于 6%。	合格
		消防设施、消防水源、水量、保护范围、补充时间	库区消防水源充足，配备了消防水池、固定消防水泵、消火栓、消防水带、水枪等消防设施及器材，消防水使用后能得到及时补充，消防补水时间不大于 48 小时。现场检查仓库防火带上易燃物未清理。	不合格
		安全监控保卫设施和固定值班电话	库区配备了安全监控、红外线报警保卫设施，现场检查时未安装固定值班电话	不合格
总体布局和条件设施单元现场检查结论		2 项不合格，不符合安全要求		

**检查结果：**总体布局现场检查合格；条件设施现场检查有 2 项不符合要求：具体是 1.仓库防火带上易燃物未清理，经整改后符合要求。2.现场检查未安装固定值班电话，经整改后值班室设置了固定电话进行通讯联系。

### 5.3 现场检查单元安全评价

本节根据《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）《表 C.2 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表》和《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 的相关规定，对被评价单位烟花爆竹仓库现场情况进行检查评价，评价过程见下表 5-3。

**表 5-3 烟花爆竹库房外部环境安全距离检查表**

仓库名	危	最大	周边建（构）筑物	标准要	实际距离 (m)	符合
-----	---	----	----------	-----	----------	----

称	险等级	储存药量 (t)		求距离 (m)		情况
烟花爆竹仓库	1.3	19	人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘, 职工总数小于或等于50人的企业围墙, 本企业生产区建(构)筑物边缘, 无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘, 110kV 架空输电线路	$\geq 84.3$	标准要求距离内无人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘, 职工总数小于或等于50人的企业围墙, 本企业生产区建(构)筑物边缘, 无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘, 110kV 架空输电线路	合格
			人数大于50人的居民点边缘, 职工人数大于50人的企业围墙, 有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘, 110kV 以下的区域变电站围墙, 220kV 架空输电线路	$\geq 137$	标准要求距离内无人数大于50人的居民点边缘, 无职工人数大于50人的企业围墙, 无有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘, 无110kV 以下的区域变电站围墙, 无220kV 架空输电线路	合格
			城镇规划边缘, 学校, 220kV 及以上的区域变电站围墙, 220kV 以上架空输电线路	$\geq 244$	标准要求距离内无城镇规划边缘, 学校, 220kV 及以上的区域变电站围墙, 220kV 以上架空输电线路	合格
			国家铁路线、省级以上公路用地边缘, 通航的河流航道边缘	$\geq 68.5$	标准要求距离内无国家铁路线、省级以上公路用地边缘, 通航的河流航道边缘	合格
			非本厂的工厂铁路支线、县级公用地外缘、35kV 架空输电线路	$\geq 68.5$	东南面 X181 县道距离该仓库 94m。标准要求距离内无非本厂的工厂铁路支线、35kV 架空输电线路。	合格
烟花爆竹库房外部距离检查结论						合格

表 5-4 烟花爆竹库区内部距离检查表

单位: m

仓库名称	危险等级	最大计算药量 (kg)	库区内邻近建(构)筑物	依据标准	规范要求	实际距离	符合情况
烟花爆竹库	1.3	19000	值班室	《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161) 表 5.3.6-2	$\geq 50$	57.3	符合
			消防水池	《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 第 4.3.7	取水口不宜少于 15m	19	符合

			围墙	《烟花爆竹批发仓库建设标准》（建标125-2009）第十五条	不得少于5m	大于5	符合
烟花爆竹仓库内部距离检查结论							符合要求

烟花爆竹批发经营企业安全评价现场检查，具体评价过程见以下列表

5-5。

表 5-5 烟花爆竹批发经营企业安全评价现场检查表

序号	项目	检查项目	检查情况	检查结论
1	定级定量	建筑危险等级	该烟花爆竹仓库存放 C、D 级烟花成品，C 级爆竹成品，定级为 1.3 级	合格
		核定存药量	该烟花爆竹仓库储存药量为 19000kg，现场检查时，未超量	合格
		内部安全距离	内部安全距离符合标准要求	合格
		安全标识标志	公司烟花爆竹库区大门书写了“仓库重地 严禁烟火”宣传标语，库大门设置了“严禁外来车辆入库”的提醒标牌，仓库设有建筑物标志牌，仓库外墙上书写有“安全防范，严禁烟火”的宣传标语和“严禁烟火”禁止标志，静电消除仪旁设置了“进入库房请触摸手球导除静电”提醒标语，防雷接闪杆上设置了“雷雨天气，请勿靠近”标牌。库大门设置了限速标志。	合格
2	建筑结构	建筑设计和结构	仓库采用砖混结构、钢架梁承重、彩钢瓦屋面	合格
		建筑耐火等级	耐火等级为二级	合格
		门的开启方向、宽度、数量以及与其他建筑物门的对应方向	4 个主出入口设有双层双开大门，外层是防火门，内层是带防小动物进入的防护网的通风栅栏门，门宽 1.7m，高 2m，均向外开启，不设门槛。4 个次安全出口，设外层防火门，门宽 0.8m，高 2m，向外开启。没有与其它建筑物房门直面相对，但个别通风门内轴固定不牢。	不合格
		窗的结构、材料以及开启方向	仓库上、下部各设带防护网的铝合金百页通风窗	合格
		屋盖的材料、结构	钢架梁承重，彩钢瓦屋面，	合格
		墙的结构、厚度，内墙面、	仓库为砖混结构，24cm 厚墙，内	合格

		梁或过梁的设计等	墙面光滑，钢架梁承重。	
		地面阻燃性、柔性、导静电性能	水泥地面，并采用高 20cm 木板垛架。	合格
		仓库防潮、隔热、通风与防小动物	水泥地面，并采用高 20cm 木板垛架防潮层，上、下铝合金窗百页通风窗，自然通风。各通风窗设防小动物进入防护网。	合格
3	疏散要求	安全出口的数量,设置方向和位置, 疏散距离	该烟花爆竹库房设 4 个主安全出口, 4 个次安全出口, 仓库内任一点至安全出口的距离均小于 15m, 符合标准要求。	合格
		建筑物内的通道宽度	建筑物内预留大于 1.5m 通道, 符合规范要求。	合格
		门口的台阶及坡度	库房门口未设置台阶。	合格
4	人员	核定数量	库房定员 1 人, 装卸时定员小于 8 人/栋, 符合要求。	合格
		培训和上岗证	员工经培训考核合格, 取得合格证书。	合格
		衣着	员工衣着为棉制品, 符合要求。	合格
		防护用品及材质	防护用品的材质为棉制品。	合格
		年龄及身体状况	员工的年龄和身体状况符合规范要求。	合格
5	防护屏障	防护屏障设立	仓库危险等级为 1.3 级, 可不设防护屏障	合格
		防护屏障的形式和防护能力	可不设防护屏障	合格
6	消防	设施、器材的配置和检验	设施、器材的配置齐全	合格
		防火设备和措施	配置了消防水池、消防水泵、水带和水枪以及干粉灭火器。消防器材保养、维护良好。现场检查仓库防火带上易燃物未清理。	不合格
		电器设备的选型与安装	库区消防电器与库房保持距离, 消防电器设备采用普通选型与安装。	合格
		电器照明的选型与安装	库区照明采用安装在库区围墙上的探照灯。库房内未设置照明设施。	合格
		电线的选型、连接和敷设	消防水泵用电线路采用埋地敷设送到消防水泵房。	合格
		建筑物的防雷	仓库设置了防雷设施, 防雷设施经检测合格。	合格
		设备和电器的接地	金属门、窗接地, 电器设备接地	合格
		设备的检修和维护	设备的检修和维护保养良好。	合格
		消除人体静电装置	库房门口设置消除人体静电装置。	合格
7	贮存	产品堆垛的高度和堆垛间	库房成品堆放规范。	合格

	与运输	距		
		运输通道的宽度	库内运输搬运通道宽度为大于1.5m，符合标准要求	合格
		库房地面防潮措施	库房地面采用水泥地面，并采用高20cm木板垛架防潮层，进行防潮处理	合格
		库房内温度、湿度、通风的控制	库区内设置温湿度计，采取自然通风控制	合格
		机动车库区行走路线和装卸	库区内机动车行驶线路畅通，在仓库门外2.5m处装卸平台装卸	合格
8	制度规程	岗位安全管理制度	有岗位安全管理制度	合格
		岗位安全操作规程	有岗位安全操作规程	合格
1.3 级烟花爆竹仓库现场检查结论意见			有 2 项不合格，不符合要求	

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；经整改后满足要求

### 烟花爆竹批发经营企业安全评价现场检查结果：

烟花爆竹库房外部距离检查合格，符合要求，烟花爆竹库区内部距离检查符合要求。

现场检查有 2 项不符合要求：具体是 1.个别内层通风门门轴固定不牢，整改后符合要求。2.现场检查仓库防火带上易燃物未清理，整改后符合要求。

### 5.4 安全防护设施评价

库区安全防护设施包括消防设施、防雷防静电设施、防盗报警设施、安全警示标志等，评价过程见下表 5-6。

表 5-6 安全防护设施检查表

序号	检查内容	检查情况	检查结论
1	库区消防设施设置是否符合国家相关标准规定	库区配备了消防水池、消防水源充足，配备了消防水泵，还配备了灭火器等消防器材，消防设施配备符合要求。	合格
2	防雷防静电设施是否符合国家有关标准规定	库区设置了防雷防静电设施，防雷防静电设施经检测合格。	合格
3	防盗报警等监控设施、保卫设施是否符合国家有关规定	库区围墙周界和出入口设置视频监控系统，视频监控采集信息能覆盖整个库区，监控系统存储卡满足90天信息存储要求。监控室安排24小时值班	合格

		并随时察看监控情况，企业主要负责人和安全管理人員也能通过手机远程随时察看监控情况。值班室配备了备用电源。	
4	库区电线、照明、电气设备等电气设施是否符合国家相关标准规定	库房未安装照明设施。视频、监控线路穿管埋地敷设或沿围墙送到用电设施。	合格
5	其它安全设施	库区配备了防护犬防护	合格
安全设施现场检查意见		符合要求	

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；

## 5.5 周边环境危险性评价

### 5.5.1 库区内存在的危险、有害因素对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

根据第三章项目主要危险有害因素分析结果可知，库区烟花爆竹仓库储存的烟花爆竹是易燃、易爆物质，储存、经营过程中存在的主要危险因素是发生火灾、爆炸事故。因库区外部距离均符合规范要求，故库区发生的火灾爆炸事故对周边人员活动影响较小。

但库区发生的火灾、爆炸事故时产生的烟尘、气味会对周边环境会造成一定程度的污染。

### 5.5.2 周边单位生产、经营活动或居民生活对库区的影响

库区建设在相对安全的边缘地带，周边流动人员活动少，因有密实围墙分隔，有值守人员监管，对库区造成危害的影响较小。

### 5.5.3 自然环境对库区可能产生的影响

台风是热带海洋上生成的热带气旋中强度最强的一级，其中心附近的最大风力在12级或12级以上。是最为严重的自然灾害之一，台风巨大的破坏力主要由强风、暴雨和风暴潮三个因素作用，具有突发性强、破坏力大的特点。台风的影响取决于台风经过的路径和影响区域所处的位置。永泰县地处

福建省沿海内陆边缘，全县以中低山地为主，大部分地区海拔在 500~1000 米，高差一般在 300~500 米，个别达千米左右，山势高亢。台风对永泰境内有影响，但由于该库区地处山地，台风受山体阻挡，风力减弱，受风力的影响较小。受台风影响会产生暴雨、洪水。根据当地历年的经验和自然条件分析，烟花爆竹仓库选址所处地域受洪涝灾害影响小，其自然条件、地质、水文等，对烟花爆竹仓库储存经营影响较小。

地震的影响。福建沿海位于东南沿海地震带，这条地震带受与海岸线大致平行的新华系北东向活动断裂控制，沿断裂带发生过多破坏性地震，但总的强度比较低，破坏性比较小，因而影响比较小。

只要采取了相应的安全措施，台风、暴雨、地震自然条件的不利影响是可以减小或避免的。

当地自然条件对项目存在的主要影响的是雷电影响，如防雷设施接地失灵，在雷雨季节遭到雷击会发生爆炸燃烧。本项目防雷、防静电设施经有资质的单位检测合格，出具了防雷装置检测检验符合要求的报告。但为预防雷电电磁脉冲引起的过电流和过电压，建议在电源入户处装设电涌保护器（SPD）。

**周边环境危险性评价结论：**从以上分析可以看出周边环境危险性小，符合要求。

## 5.6 重大事故模拟分析

火炸药爆炸能产生多种破坏效应，最危险、破坏力最强、破坏区域最大的是冲击波的破坏效应。重大事故后果分析法根据事故后果模型进行评价，以预测事故的死亡半径和受伤半径为主要评价指标。

### 5.6.1 爆炸死亡半径

爆炸死亡半径是指爆炸冲击波直接致人死亡的距离，在此距离以外由于爆炸点及殉爆点形成的射流、惰性介质（空气、水、土壤、金属、非金属等）冲射对房屋墙体、门窗、屋瓦、防爆堤的破坏以及飞溅的燃烧物、爆炸产生的有毒物质对人的作用也可能致人死亡。

该烟花爆竹储存仓库储存药量总药量为 19000kg，利用该烟花爆竹库房选用事故后果模拟中的 Rakaczky 模型计算炸药爆炸冲击波对人员的伤害分区。

死亡半径： $R_s=13.6 \times (WTNT)^{0.37}$

式中： $R_s$ ——死亡半径（m）；

$$WTNT=E/(Q_{TNT} \times 1000)$$

式中： $E$ ——爆源能量（J）；

$$Q_{TNT} \text{——TNT 燃烧热 } (4.52 \times 10^6 \text{ J/kg})$$

对凝聚相炸药，爆源总能量  $E$  的计算公式为：

$$E=WQ$$

式中  $W$ ——炸药的总质量（19000kg）

$Q$ ——烟火药的燃烧热

烟火药按常用的高钾配方来估算烟火药的燃烧热  $Q$ 。

反应方程式： $3KClO_4+8Al=4Al_2O_3+3KCl$

查得产物的生成热  $KClO_4=3 \times 452=1356 \text{ kJ}$

$$Al=0$$

$$Al_2O_3=4 \times 1645=6580 \text{ kJ}$$

$$KCl=3 \times 444=1332 \text{ kJ}$$

燃烧生成物的总生成热： $Q_{\text{产}}=6580+1332=7912 \text{ kJ}$



反应物的总生成热： $Q_{\text{生}}=1356+0=1356 \text{ kJ}$

求得燃烧反应热  $Q_{\text{产}}-Q_{\text{生}}=7912-1356=6556 \text{ kJ}$

每克高氯酸钾与铝粉的混合药剂在燃烧反应中可释放的热量  $Q_{\text{释}}=6556/(138\times 3+27\times 8)=10.40 \text{ kJ}$

同理可得每克高氯酸钾与硫磺的混合药剂在燃烧反应中可释放的热量  $Q_{\text{释}}=1.0 \text{ kJ}$

烟火药的配方一般为 高氯酸钾：铝银粉：硫磺=5：2：3

因此估算得该公司烟火药的每千克的燃烧热为  $1000\times 2/10\times 10.40+1000\times 3/10\times 1=2.38\times 10^6 \text{ J}$ 。

爆源总能量  $=WQ=19000\times 2.38\times 10^6=45.22\times 10^9 \text{ J}$

因为爆炸产物的飞散和纸筒的炸开要损失部分能量，能提供给产生冲击波的能量大致为：总能量的 60%。

则  $E=60\%\times 45.22\times 10^9=27.132\times 10^9$

由于各火炸药放出的热量不同，根据能量相似原理换算成 TNT 当量，则  $WTNT=E/(Q_{\text{TNT}}\times 1000)=6.003$

则死亡半径  $R_s=13.6\times (WTNT)^{0.37}=26.4\text{m}$

### 5.6.2 重伤半径 $R_z$ ：

重伤半径的判定标准为人所受的冲击波峰超压大于 44000Pa。

根据冲击波超压准则可用下述联立方程求得：

$$\Delta P_s (\text{atm}) = 1 + 0.156Z^{-3}$$

$$\Delta P_s (\text{atm}) = 0.137 Z^{-3} + 0.119 Z^{-2} + 0.269 Z^{-1} - 0.019$$

式中： $Z=R_z/(E/P_0)^{1/3}$

$R_z$  为目标至爆源的距离， $P_s$  为环境大气压，一个大气压 (atm) 约为

101300Pa。代入冲击波峰值超压 44000Pa 可得到重伤半径

$$R_z = 1.082 (E/101300)^{1/3}$$

求得  $R_z = 69.7\text{m}$ 。

### 5.6.3 轻伤半径 $R_q$ ：

轻伤半径的判定标准为人所受到的冲击波峰代入冲击波峰值超压大于 17000Pa，按上述方法可得：

$$R_q = 1.956 (E/101300)^{1/3} = 126.1\text{m}$$

假设药量为 19000kg 的烟花爆竹仓库发生燃烧、爆炸事故，能造成距离仓库 26.4m 范围内的人员死亡，69.7m 范围内的人员重伤，126.1m 范围内的人员轻伤。根据该公司烟花爆竹储存库的周围环境，重大事故模拟分析结果为风险可控，符合要求。

**重大事故模拟分析结果：风险可控，符合要求。**

## 5.7 重大事故隐患判定单元

根据国家安全监管总局关于印发《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》的通知，企业重大事故隐患判定结果见表 5-7。

表 5-7 重大事故隐患判定检查表

序号	检查项目	实际情况	检查结果
1	主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格。	主要负责人、安全生产管理人员已依法经考核合格。	符合要求
2	特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检修设备设施。	特种作业人员持证上岗，无带药检修设备设施。	符合要求
3	职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。	无此项	无此项
4	工（库）房实际作业人员数量超过核定人数。	工（库）房作业人员数量已按核定人数定员。	符合要求
5	工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量。	工（库）房存储药量按核定药量存放。	符合要求
6	工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求。	工（库）房内、外部安全距离符合要求，该 1.3 级仓库未设（标准不需设）防护屏障，符合要求。	符合要求

7	防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。	防静电、防火、防雷设备设施已安装。	符合要求
8	擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建	未擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建。	符合要求
9	工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准	设置了不低于 2m 高的实体围墙防护。	符合要求
10	将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量。	无此项	无此项
11	在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途。	无此项	无此项
12	中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配。	成品库的存储能力与设计产能匹配。	符合要求
13	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制，已制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	符合要求
14	出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	未出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	符合要求
15	生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物。	存放的产品种类、危险等级按许可范围经营。	符合要求
16	分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。	不涉及	不涉及
17	一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。	不涉及	不涉及
18	许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。	不涉及	不涉及
19	烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。	烟花爆竹仓库未存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。	符合要求
20	零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。	不涉及	不涉及

**检查结果：该公司重大事故隐患判定结果符合要求，不存在重大事故隐患。**

## 5.8 安全经营条件评价

本节根据有关法律法规要求，检查评价对象安全经营条件是否符合有关法律法规要求，检查过程见下表 5-8。

表 5-8 安全经营条件评价检查表

序号	检查内容	实际情况	检查
1	各烟花爆竹批发经营公司必须设置符合国家标准烟花爆竹储存仓库，严禁租赁闲置库房或其他设施进行烟花爆竹储存。	自建烟花爆竹经营（批发）专用仓库。	合格

2	严格执行烟花爆竹建设项目安全许可审查制度。安全评价机构应按照安全生产行业标准《烟花爆竹公司安全评价规范》（AQ4113-2008）对烟花爆竹建设项目进行安全评价。	本评价报告严格按照《烟花爆竹公司安全评价规范》（AQ4113-2008）要求对公司烟花爆竹经营条件进行安全评价。	合格
3	各烟花爆竹批发经营公司所属储存仓库的仓库面积和危险等级必须与其经营规模和产品等级相匹配，烟花爆竹产品应按国家标准规定分级分库储存。	所属储存仓库的仓库面积和危险等级与其经营规模和产品等级相匹配，烟花爆竹产品按国家标准规定分级分库储存。	合格
4	依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（50161-2022）的规定设置烟花爆竹仓储设施的内外安全距离、库房建筑结构、安全疏散条件以及消防、防爆、防雷、防静电等安全设施；库区设置符合安全生产行业标准的安全监控系统。	公司库区的内外安全距离、库房建筑结构、安全疏散条件均符合相关规范要求，按要求设置消防、防爆、防雷、防静电等安全设施，防雷、防静电经检测符合要求。	合格
5	各批发公司应配备烟花爆竹中氯酸钾定性分析快速检测试剂，对每一批省内外购进的烟花爆竹产品进行严格检验，发现问题及时上报相关部门。	公司购进的烟花爆竹产品均要求供货方提供产品合格证，保证每一批产品的质量合格。	合格
6	公司应制定台帐和对抽查结果进行记录，做好日常档案管理工作。实现对烟花爆竹产品进行流向控制，阻断非法或违规产品进入消费市场。	公司已制定台账记录制度，对烟花爆竹产品流向进行登记，进行流向控制。	合格
7	建立健全安全生产责任制、各项安全管理制度和安全操作规程；设置安全管理机构或者配备安全管理人员。	公司已制定安全生产责任制、各项安全管理制度和安全操作规程，设置安全管理机构并配备专职安全管理人员。	合格
8	主要负责人或安全管理人员应当具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经安全生产监督管理部门考核合格；仓库报关员、守护员应当接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格；其他从业人员应当经过本单位的安全知识教育和培训。	主要负责人或安全管理人员具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经安全生产监督管理部门考核合格；仓管员、守护员接受了烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格；其他从业人员经过本单位的安全知识教育和培训。	合格
9	具备专业烟花爆竹批量配送服务能力，其运输车辆符合国家标准并取得相应资质。	具备专业烟花爆竹批量配送服务能力，其运输车辆符合国家标准并取得相应资质。	合格
<b>经营条件检查结论</b>		<b>符合相关条件</b>	

注：a)本表所列的审核和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；

b)本表所列的审核和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全条件；

## 5.9 综合评价结果

### 1、资料审核情况

从《资料审查表》可知，资料审查合格，符合安全条件。

## 2、总体布局和条件设施评价

总体布局现场检查合格；条件设施现场检查有 2 项不符合要求：具体是：1.仓库防火带上易燃物未清理，经整改后符合要求。2.现场检查未安装固定值班电话，经整改后值班室设置了固定电话进行通讯联系。

## 3、现场安全检查评价

烟花爆竹库房外部距离检查合格，符合要求，烟花爆竹库区内部距离检查符合要求。

现场检查有 2 项不符合要求：具体是 1.个别内层通风门门轴固定不牢，经整改后符合要求。2.现场检查仓库防火带上易燃物未清理。经整改后符合要求。

## 4、安全防护设施评价

安全设施现场检查符合要求。

## 5、周边环境危险性评价

周边环境危险性评价结论：周边环境危险性小，符合要求。

## 6、重大事故模拟分析

重大事故模拟分析结果：风险可控，符合要求。

## 7、重大事故隐患判定单元

该公司重大事故隐患判定结果符合要求，不存在重大事故隐患。

## 8、安全经营条件评价结果

从《安全经营条件评价检查表》可知，经营条件检查符合相关条件。

## 6 安全对策和整改

永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司根据《安全生产法》和《烟花爆竹经营许可实施办法》的有关要求，建立了较完善的安全管理组织，明确了各级人员安全生产责任制，制定了各项安全管理制度和安全操作规程。本报告针对公司经营过程中可能出现的不足提出以下安全对策措施。

### 6.1 安全对策措施建议的依据、原则

1、安全对策措施的依据：

- 1) 物料危险、有害因素的辨识分析；
- 2) 符合性评价的结果；
- 3) 国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2、安全对策措施建议的原则：

1) 安全技术措施等级顺序：

- (1) 直接安全技术措施；
- (2) 间接安全技术措施；
- (3) 指示性安全技术措施；

(4) 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2) 根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3) 安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4) 对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5) 在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制

提出保障安全运行的对策建议。

## 6.2 整改落实情况

### 6.2.1 整改意见

我公司评价人员对永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹储存仓库进行现场检查，对库房存在的不符合安全要求之处提出以下整改意见：见表6-1。

表6-1 整改建议

序号	现场检查发现的问题	整改建议	紧迫程度
1	烟花爆竹仓库墙外防火隔离带可燃物未清理。	仓库墙外防火隔离带可燃物应清理。	中
2	个别内层通风门门轴固定不牢。	应对个别内层通风门门轴加固。	中
3	值班室未安装固定电话。	值班室应安装固定电话。	中

### 6.2.2 整改复查情况

根据永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司整改回复，我公司对该公司贮存烟花爆竹安全现状评价所提出的整改意见进行了复查，整改情况如下表6-2。

表6-2 整改情况表

序号	现场检查发现的问题	整改建议	整改情况
1	烟花爆竹仓库墙外防火隔离带可燃物未清理。	仓库墙外防火隔离带可燃物应清理。	仓库墙外防火隔离带可燃物已清理。
2	个别内层通风门门轴固定不牢。	应对个别内层通风门门轴加固。	已对个别内层通风门门轴加固。
3	值班室未安装固定电话。	值班室应安装固定电话。	值班室已安装了固定电话。

经过复查确认，该公司对所提出的整改项整改完成，符合要求。

## 6.3 补充的安全对策措施建议

- 1、应定期维护库区内安全警示牌及标语；
- 2、加强安全生产检查，督促职工按照安全管理制度、安全操作规程进行库房管理、车辆管理、检验验收和装卸作业，防止安全事故发生，对安全

检查记录应存档。仓库值班人员应 24 小时监守岗位，对进库人员随身携带的香烟、打火机、手机应收留，对穿戴化纤衣物的应禁止入库或提供防静电服装。

3、每半年进行一次应急演练，并根据演练情况完善应急救援预案；

4、应按要求进行标准化创建复评工作，落实安全制度和工作要求，做好岗位记录和流程记录，并及时存档，推动标准化工作的运行并向高层次发展；

5、企业应密切注意，使仓库外部安全距离范围内不得有有影响建筑物存在。如存在有建设迹象，应立即向管理部门报告；一旦有影响建筑物存在，应立即停止使用该仓库；

6、仓库一旦发生火灾，在无爆炸和迸射危险的情况下，用消防水进行喷射，当整个库房灭火后，应继续将烟花爆竹成品淋湿淋透，以防发生二次火灾；

7、用烟花爆竹事故案例做好宣传、教育、警示工作，提高周边人员安全意识，防止发生事故。

8、不得向未取得烟花爆竹零售单位销售许可证的单位销售烟花爆竹。不得向无专业燃放资质的单位或零售店销售架子烟花专业燃放产品。

9、值班室未进行防雷设施检测，建议定期检测确定防雷效果。



## 7 安全评价结论

本次安全现状评价通过永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹仓库安全现状的危险有害因素分析、资料审核、总体布局、现场检查以及事故后果模拟分析，对于项目运行过程中可能发生的安全事故进行了系统分析与评价，得出如下结论：

### 7.1 项目主要危险、有害因素及事故种类、重大危险源辨识结果

1、本项目可能存在的危险、有害因素是：火灾、爆炸及物体打击、高处坠落等危险、有害因素，其中火灾爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾爆炸事故发生的主要原因为明火、雷电、摩擦、静电、受潮分解，此外，产品质量不合格或使用违禁药物或在运输和燃放时也容易发生安全事故。

2、主要事故种类：火灾、爆炸。

3、依据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）对该公司烟花爆竹储存过程中的滞药量进行重大危险源辨识，该烟花爆竹储存仓库未构成烟花爆竹重大危险源。

### 7.2 安全评价结果

1、资料审核情况

从《资料审查表》可知，资料审查合格，符合安全条件。

2、总体布局和条件设施评价

总体布局现场检查合格；条件设施现场检查有 2 项不符合要求，经整改后符合要求。

3、现场安全检查评价

烟花爆竹库房外部距离检查合格，符合要求，烟花爆竹库区内部距离检查符合要求。

现场检查有 2 项不符合要求，经整改后符合要求。

#### 4、安全防护设施评价

安全设施现场检查符合要求。

#### 5、周边环境危险性评价

周边环境危险性评价结论：周边环境危险性小，符合要求。

#### 6、重大事故模拟分析

重大事故模拟分析结果：风险可控，符合要求。

#### 7、重大事故隐患判定单元

该公司重大事故隐患判定结果符合要求，不存在重大事故隐患。

#### 8、安全经营条件评价结果

从《安全经营条件评价检查表》可知，经营条件检查符合相关条件。

### 7.3 评价结论

为防止安全事故发生，进一步提高公司的安全管理水平，本报告对永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司从安全管理、安全技术等方面提出了相应的要求和安全对策措施，建议公司按照本报告提出的对策措施加强烟花爆竹的经营管理，确保各项工作符合《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等法律法规及相关技术标准要求。

经过对永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹仓库进行安全现状评价，评价组确认：永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司位于永泰县富泉乡蜚英村寺坪烟花爆竹仓库的安全现状评价项目外部环境状况、内部平面布置、储存条件、库区运输、仓库建筑结构、安全设施及仓库的安全管理，符合《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）等国家有关安全生产的法律法规标准的

要求，本安全现状评价总结论为：永泰县盛达烟花爆竹贸易有限公司烟花爆竹仓库，危险等级为 1.3 级，最大储存药量为壹拾玖吨，该公司烟花爆竹经营（批发）项目储存设施及安全管理符合储存经营（批发）组合烟花类（C、D 级）、架子烟花类（C 级）、玩具类（C、D 级）、吐珠类（C 级）、升空类（C 级）、旋转类（C、D 级）、喷花类（C、D 级）、爆竹类（C 级）产品的安全条件。

## 8 安全评价报告附件

- 1、整改回复、整改照片、现场照片、评价人员现场合影；
- 2、委托书，资料真实性声明；
- 3、企业营业执照、烟花爆竹经营（批发）许可证，烟花爆竹安全生产标准化三级企业证书；
- 4 安全生产组织机构、产品质量检测检验管理机构、保卫组织机构名单；
- 5、主要负责人、安全生产管理人员资格证书；
- 6、从业员工工伤保险证明、安全生产责任保险资料；
- 7、危险货物运输车辆、驾驶员、押运员相关资质、资料；
- 8、消防设施清单；
- 9、生产厂家营业执照、安全生产许可证和产品质量检测报告；
- 10、防雷、防静电检测报告；
- 11、安全生产责任制度、安全管理制度及操作规程；
- 12、应急预案资料、应急预案备案表；
- 13、仓库用地资料；
- 14、库区总平面图；
- 15、库区四邻。