

萍乡市金泰花炮制造有限公司 C 级组合
烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类生产项目

安全现状评价报告

法定代表人：马浩

技术负责人：侯英

评价项目负责人：周水波

二〇二四年八月十四日

萍乡市金泰花炮制造有限公司
C 级组合烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类生产项目
安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

南昌安达安全技术咨询有限公司

2024 年 08 月 14 日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字[2017]178 号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

前 言

萍乡市金泰花炮制造有限公司（以下简称为“该公司”）成立于 2005 年 08 月 16 日，住所原为江西省萍乡市上栗县福田镇跃星村、边塘村。是一家生产烟花和爆竹的集团公司，集团公司由萍乡市金泰花炮制造有限公司金泰分厂（以下简称为“金泰分厂”）和萍乡市金泰花炮制造有限公司金瑞分厂（以下简称为“金瑞分厂”）组建而成。该公司总占地面积约 255 亩（其中金泰分厂占地面积约 98 亩，金瑞分厂占地面积约 157 亩）。该公司经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人姚修云。该公司于 2021 年 09 月 18 日经上栗县行政审批局变更登记换发了《营业执照》，统一社会信用代码：91360322778829039F。另外该公司于 2021 年 09 月 14 日延期换发了《安全生产许可证》，编号：（赣）YH 安许证字[2021]030181 号，主要负责人为：姚修云，有效期至 2024 年 09 月 13 日，许可范围：产品类别：烟花类、爆竹类生产；产品分级：C 级；产品分类：C 级组合烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类【萍乡市金泰花炮制造有限公司金泰分厂，企业地址萍乡市上栗县福田镇跃星村，许可范围为 C 级组合烟花类（迎宾礼炮）；萍乡市金泰花炮制造有限公司金瑞分厂，企业地址萍乡市上栗县福田镇边塘村，许可范围为 C 级爆竹类】。

根据 2021 年 12 月 15 日由中共萍乡市委办公室、萍乡市人民政府办公室《关于印发上栗县彭高镇、福田镇、赤山镇丰泉村和五丰湾社区、安源区下柳源村委托萍乡经开区管理工作方案的通知》（萍办字[2021]19 号）的文件中“在维持安源区、上栗县行政区划不变的前提下，将上栗县彭高镇和福田镇成建制委托至萍乡经开区管理”，故此文件印发后地址变更为：江西省

萍乡市萍乡经济技术开发区福田镇跃星村、边塘村。

该公司的《安全生产许可证》即将有效期届满，需办理《安全生产许可证》延期申请。根据《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实行办法》（国家安全生产监督管理局第 54 号令）规定，企业提出延期申请的，应当向发证机关提交具备资质的中介机构出具的安全评价报告。因此，该公司委托南昌安达安全技术咨询有限公司（以下简称为“我公司”）对其 C 级组合烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类生产项目进行安全现状评价。

我公司接受委托后，组成了本项目的安全评价小组，对项目进行了风险分析，评价人员经过收集有关资料、标准、规范等工作后，深入生产现场展开检测、检查和相关的调查研究，掌握了该项目的主要生产工艺、设备配置、外部环境及总体布置等情况，同时对生产、储存等过程的安全设施也有了较详细的了解，在此基础上通过对系统的危险、危害因素辨识与分析，选择适用的有关评价方法对系统的风险进行评价。

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）的规定，对项目涉及的危险物品进行重大危险源辨识。根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）的规定，对项目涉及的危险物品进行了烟花爆竹重大危险源辨识，该项目各生产区、成品库区、原材料库区各辨识单元的药物限量均未达到临界量，该项目金泰分厂的药物库区（53 号~62 号）储存单元已构成烟花爆竹重大危险源，对应的危险化学品重大危险源级别为：四级。

企业生产过程中需使用的原材料中高氯酸钾、硫磺、铝粉、硝酸钾、硝酸钡、铝镁合金粉均为易制爆化学品，不涉及易制毒化学品、监控、剧毒、重点监管化学品。

在汇总上述各项的基础上编写了本评价报告。本评价报告提交后，如果

该公司的安全生产条件（如危险场所周边环境、工房用途、安全设施和管理状况等等）发生变化（不再符合相关的规范和规定），本评价报告的结论将不再成立。

在本项目安全评价过程中，得到企业领导和相关人员的大力支持和配合，同时引用了一些专家的研究成果和数据资料，在此一并表示感谢！

关键词： C 级组合烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类、安全现状评价

目 录

1 评价概述	1
1.1 评价目的.....	1
1.2 评价原则.....	1
1.3 评价依据.....	1
1.4 评价的范围.....	7
1.5 评价的程序.....	8
2 企业的基本情况	9
2.1 企业简介.....	9
2.2 项目概况.....	11
2.3 生产工艺流程图.....	24
2.4 原材料用量及储存情况.....	26
2.5 主要生产经营设施设备.....	27
2.6 安全、消防设施.....	28
2.7 厂（库）区内外部安全距离.....	30
2.8 企业安全管理情况.....	31
2.9 公用工程介绍.....	34
3 主要危险因素辨识与分析	36
3.1 原料、成品、半成品的危险因素分析.....	36
3.2 剧毒、易制毒、易制爆、监控化学品辨识.....	51
3.3 烟花爆竹重大危险源辨识.....	52
3.4 工艺过程危险因素分析.....	59
3.5 主要设备危险因素分析.....	68
3.6 储运过程危险因素分析.....	68
3.7 环境危险因素分析.....	71
3.8 燃放试验和余药、废弃物销毁危险因素分析.....	72
3.9 人员因素危险性分析.....	72
3.10 主要危险有害因素分布.....	73
3.11 职业卫生有害因素分析.....	73
3.12 其他危险有害因素分析.....	74
3.13 事故案例分析.....	75
4 评价单元的划分及评价方法的选择	78
4.1 评价单元的划分.....	78
4.2 评价方法的简介.....	79
5 定性、定量评价	87
5.1 资料审核评价.....	87
5.2 总体布局、条件和设施评价.....	88
5.3 生产工艺安全性评价.....	90
5.4 安全防护设施、措施评价.....	108

5.5 电器、机械、工具安全特性评价.....	111
5.6 周边环境危险性评价.....	111
5.7 重大危险源评价.....	112
5.8 评价单元/车间现场检查情况评价.....	112
5.9 事故后果模拟分析.....	112
5.10 重大事故隐患判定.....	117
5.11 综合评价结果.....	119
6 安全对策措施和整改.....	121
6.1 安全对策措施的依据和原则.....	121
6.2 安全隐患判定和安全对策措施.....	121
6.3 整改后的复查情况.....	122
6.4 进一步提高的安全对策措施.....	123
7 安全评价结论.....	124
7.1 主要评价结果简述.....	124
7.2 重点关注的重大危险、有害因素和安全对策措施.....	125
7.3 综合评价结论.....	126
附录 A.....	127
附录 B.....	129
附录 C.....	131
附件清单.....	145

1 评价概述

1.1 评价目的

评价的目的是为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，应用安全系统工程的原理和方法，对企业的生产、储存等方面的安全状况进行危险、有害因素辨识。分析企业发生事故的可能性及其严重程度，找出在安全生产管理方面的安全隐患及薄弱环节，提出合理可行的安全对策措施和建议，判断企业安全生产条件与有关法律法规、国家标准和行业标准的符合性。使企业全面了解本单位的安全现状，以便采取具体措施进行整改和重点防范，预防事故特别是重大事故的发生；使企业的安全管理水平得到进一步提高。

通过对企业的安全评价，为地方应急管理部门的安全生产监督管理提供技术支撑。

1.2 评价原则

以企业的具体情况为基础，以国家安全法规及有关技术标准为依据，用严肃的态度，认真负责的精神，全面、仔细、深入地开展和完成评价任务，自始至终遵循科学性、公正性、合法性和针对性原则。

1.3 评价依据

1.3.1 法律、法规

表 1.3-1 法律、法规一览表

序号	名称	文号	年份
1	中华人民共和国突发事件应对法	主席令[2007]第 69 号	2007 年
2	中华人民共和国安全生产法	主席令 [2021] 第 88 号，2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2021 年 9 月 1 日起实施	2021 年

序号	名称	文号	年份
3	中华人民共和国气象法	主席令[1999]第 23 号（2016 年 11 月 07 日第三次修正）	2016 年
4	中华人民共和国劳动法	主席令 [1994] 第 28 号，1994 年 7 月 5 日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，1995 年 1 月 1 日起实施，主席令 [2018] 第 24 号修订	2018 年
5	中华人民共和国职业病防治法	2011 年 12 月 31 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过修改，2012 年 5 月 1 日起实施，主席令 [2016] 第 48 号修改、主席令 [2017] 第 81 号再修改，2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修正	2018 年
6	中华人民共和国消防法	主席令[2021]第 81 号	2021 年
7	国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定	国务院令[2001]第 302 号	2001 年
8	禁止使用童工规定	国务院令[2002]第 364 号	2002 年
9	生产安全事故报告和调查处理条例	国务院令[2007]第 493 号	2007 年
10	工伤保险条例	国务院令[2010]第 586 号	2010 年
11	女职工劳动保护特别规定	国务院令[2012]第 619 号	2012 年
12	危险化学品安全管理条例	国务院令[2011]第 591 号(2013 年 12 月 4 日，国务院令第 645 号修改)	2013 年
13	安全生产许可证条例	国务院令[2014]第 653 号	2014 年
14	烟花爆竹安全管理条例	国务院令[2006]第 455 号（2016 年 2 月 6 日，国务院令第 666 号修改）	2016 年
15	江西省安全生产条例	2023 年 7 月 26 日由江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议表决通过，自 2023 年 9 月 1 日起施行	2023 年
16	江西省消防条例	江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正	2020 年
17	易制毒化学品管理条例	国务院令第 445 号（2018 年 09 月 18 日，国务院令第 703 号修改）	2018 年
18	生产安全事故应急条例	国务院令[2019]第 708 号	2019 年

1.3.2 规章及规范性文件

表 1.3-2 规章及规范文件一览表

序号	名称	文号	年份
1	安全生产事故隐患排查治理暂行规定	国家安全生产监督管理总局令 第 16 号	2007 年
2	国务院关于加强企业安全生产工作的通知	国发[2010]23 号	2010 年
3	国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见	安委办[2011]4 号	2011 年
4	国家安监总局办公厅关于进一步加强烟花爆竹流向管理信息化建设的通知	安监总厅管三（2011）257 号	2011 年
5	国家安监总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知	安监总管三（2009）116 号	2009 年
6	国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知	安委办[2012]1 号	2012 年
7	烟花爆竹生产企业安全生产许可实施办法	国家安全生产监督管理总局令 第 54 号	2012 年
8	国家安监总局办公厅关于加强烟花爆竹生产机械设备使用安全管理工作的通知	安监总厅管三（2013）21 号	2013 年
9	生产经营单位安全培训规定	原安监总局令[2006]3 号， [2013]63 号令修改，[2015]80 号令修改	2013 年
10	国家安监总局 中国气象局关于加强烟花爆竹企业防雷工作的通知	安监总管三（2013）98 号	2013 年
11	第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知	安监总管三（2013）3 号	2013 年
12	江西省安监局关于烟花爆竹安全生产攻坚中应统一规范和明确的行政许可若干问题的通知	赣安监管花炮字（2014）89 号	2014 年
13	国家安监总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定	国家安全生产监督管理总局令 第 77 号	2015 年
14	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	原安监总局令[2010]30 号， [2013]63 号令修改，[2015]80 号令修改	2015 年
15	国家安监总局关于废止和修改劳动防护用品	国家安全生产监督管理总局	2015 年

序号	名称	文号	年份
	和安全培训等领域十部规章的决定	第令 80 号	
16	国家安全监管总局办公厅关于加强烟花爆竹生产企业防范静电危害工作的通知	安监总厅管三〔2015〕20 号	2015 年
17	危险化学品目录（2022 调整版）	/	2022 年
18	江西省烟花爆竹安全管理办法	2019 年 9 月 29 日江西省政府令第 241 号修改自 2019 年 9 月 29 日起施行	2019 年
19	国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》的通知	安监总管三〔2017〕121 号	2017 年
20	国家安全监管总局办公厅关于印发烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准的通知	安监总厅管三〔2017〕101 号	2017 年
21	生产安全事故应急预案管理办法	中华人民共和国应急管理部令第 2 号	2019 年
22	易制爆危险化学品名录	公安部	2017 年
23	烟花爆竹生产经营安全规定	国家安全生产监督管理总局令第 93 号	2018 年
24	《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》	财资〔2022〕136 号	2022 年
25	江西省生产安全事故隐患排查治理办法	2021 年 6 月 9 日省人民政府令第 250 号第一次修正	2021 年
26	关于印发《烟花爆竹生产工程设计指南（暂行）》的函	危化司函〔2019〕17 号	2019 年
27	各类监控化学品名录	中华人民共和国工业和信息化部令第 52 号	2020 年

1.3.3 主要技术标准

表 1.3-3 主要技术标准一览表

序号	名称	标准文号
1	企业职工伤亡事故分类标准	GB6441-1986
2	建筑灭火器配置设计规范	GB50140-2005

序号	名称	标准文号
3	防止静电事故通用导则	GB12158-2006
4	安全标志及其使用导则	GB2894-2008
5	安全色和安全标志	GB/T2893.5-2020
6	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则	GB/T29639-2020
7	用电安全导则	GB/T13869-2017
8	生产过程危险和有害因素分类与代码	GB/T13861-2022
9	烟花爆竹工程设计安全标准	GB50161-2022
10	危险化学品仓库储存通则	GB15603-2022
11	供配电系统设计规范	GB50052-2009
12	危险货物运输包装通用技术条件	GB12643-2009
13	导（防）静电地面设计规范	GB50515-2010
14	建筑物防雷设计规范	GB50057-2010
15	低压配电设计规范	GB50054-2011
16	通用用电设备配电设计规范	GB50055-2011
17	烟花爆竹作业安全技术规程	GB11652-2012
18	建筑材料及制品燃烧性能分级	GB8624-2012
19	危险物品名表	GB12268-2012
20	易燃易爆性商品储存养护技术条件	GB17914-2013
21	烟花爆竹安全与质量	GB10631-2013
22	建筑防火通用规范	GB55037-2022
23	烟花爆竹抽样检查规则	GB/T10632-2014
24	消防给水及消火栓系统技术规范	GB50974-2014
25	爆炸危险环境电力装置设计规范	GB50058-2014

序号	名称	标准文号
26	中国地震动参数区划图	GB18306-2015
27	企业安全生产标准化基本规范	GB/T33000-2016
28	易制爆危险化学品储存场所治安防范要求	GA1511-2018
29	危险化学品重大危险源辨识	GB18218-2018
30	烟花爆竹运输默认分类表	GB/T38040-2019
31	烟花爆竹 组合烟花	GB19593-2015

1.3.4 行业标准

表 1.3-4 行业标准一览表

序号	名称	标准文号
1	安全评价通则	AQ8001-2007
2	安全现状评价导则	AQ8003-2007
3	危险场所电气防爆安全规范	AQ3009-2007
4	烟花爆竹企业安全监控系统通用技术	AQ4101-2008
5	烟花爆竹流向登记通用规范	AQ4102-2008
6	烟花爆竹烟火药安全性指标及测定方法	AQ4104-2008
7	烟花爆竹烟火药认定方法	AQ4103-2008
8	烟花爆竹烟火药 TNT 当量测定方法	AQ/T4105-2023
9	烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法	AQ4106-2008
10	烟花爆竹作业场所机械电器安全规范	AQ4111-2008
11	烟花爆竹企业安全评价规范	AQ4113-2008
12	烟花爆竹安全生产标志	AQ4114-2011
13	烟花爆竹防止静电通用导则	AQ4115-2011
14	烟花爆竹重大危险源辨识	AQ4131-2023

序号	名称	标准文号
15	烟花爆竹化工原材料使用安全规范	AQ4129-2019
16	烟花爆竹生产过程名词术语	AQ/T4130-2019
17	烟花爆竹机械爆竹插引机	AQ4109-2008
18	烟花爆竹机械结鞭机	AQ4110-2008
19	爆竹配装封一体机安装、使用安全技术规程	DB36/T838-2019

1.3.5 评价项目的有关技术文件、资料

- 1、企业营业执照、原安全生产许可证；
- 2、黑龙江龙维化学工程设计有限公司出具的《萍乡市金泰花炮制造有限公司总平面布置图》；
- 3、防雷检测报告、防静电检测报告；
- 4、企业提供的其他相关资料

1.4 评价的范围

本次评价的范围：对萍乡市金泰花炮制造有限公司 C 级组合烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类生产项目的选址、总图布置（涉药工库房）、主体工程、危险性建筑物的建筑结构与耐火等级、周边环境、生产装置、配套设施及安全管理进行安全现状评价。重点是对系统运行中的危险、危害因素进行分析与评价。针对系统中存在的主要安全缺陷和事故隐患，向企业管理者提出整改要求，对重大事故隐患提出相应对策措施。

凡涉及该项目的经营销售、环保及厂外运输问题，应执行国家有关标准和规定，不包括在本次评价范围内。涉及该项目的职业危害评价以及消防验收应由取得相关技术服务资质的机构进行，本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，供企业参考，而不给予评价。有关消防、防雷、防静电、电气检测检验、原材料和产品的质量性能检测检验等是否合格的情况，以相关职能部门的意见为准。

项目若以后进行技术改造或生产、工艺条件发生改变（如生产场所、储存条件、生产品种发生变化），则本报告自动作废，报告结论不再成立。

1.5 评价的程序

安全评价工作的程序见图 1.5-1。




图 1.5-1 安全评价程序框图

2 企业的基本情况

2.1 企业简介

2.1.1 企业基本情况

萍乡市金泰花炮制造有限公司（以下简称为“该公司”）成立于 2005 年 08 月 16 日，住所原为江西省萍乡市上栗县福田镇跃星村、边塘村。是一家生产烟花和爆竹的集团公司，集团公司由萍乡市金泰花炮制造有限公司金泰分厂（以下简称为“金泰分厂”）和萍乡市金泰花炮制造有限公司金瑞分厂（以下简称为“金瑞分厂”）组建而成。该公司总占地面积约 255 亩（其中金泰分厂占地面积约 98 亩，金瑞分厂占地面积约 157 亩）。该公司经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人姚修云。该公司于 2021 年 09 月 18 日经上栗县行政审批局变更登记换发了《营业执照》，统一社会信用代码：91360322778829039F。另外该公司于 2021 年 09 月 14 日延期换发了《安全生产许可证》，编号：（赣）YH 安许证字[2021]030181 号，主要负责人为：姚修云，有效期至 2024 年 09 月 13 日，许可范围：产品类别：烟花类、爆竹类生产；产品分级：C 级；产品分类：C 级组合烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类【萍乡市金泰花炮制造有限公司金泰分厂，企业地址萍乡市上栗县福田镇跃星村，许可范围为 C 级组合烟花类（迎宾礼炮）；萍乡市金泰花炮制造有限公司金瑞分厂，企业地址萍乡市上栗县福田镇边塘村，许可范围为 C 级爆竹类】。

根据 2021 年 12 月 15 日由中共萍乡市委办公室、萍乡市人民政府办公室《关于印发上栗县彭高镇、福田镇、赤山镇丰泉村和五丰湾社区、安源区下柳源村委托萍乡经开区管理工作方案的通知》（萍办字[2021]19 号）的文件中“在维持安源区、上栗县行政区划不变的前提下，将上栗县彭高镇和福田镇成建制委托至萍乡经开区管理”，故此文件印发后地址变更为：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区福田镇跃星村、边塘村。

表 2.1-1 企业基本情况一览表

企业名称	萍乡市金泰花炮制造有限公司		
企业地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区福田镇跃星村、边塘村	邮政编码	337000
经济类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	法定代表人	姚修云
统一社会信用代码	91360322778829039F	登记机关	上栗县行政审批局
主要负责人	姚修云	联系电话	15083884710
原安全生产许可证	（赣）YH 安许证字[2021]030181 号	届满有效期	2024 年 09 月 13 日
固定资产	3000 万	年产值（万元）	2500
现有职工人数	约 120 人	安全管理人员	4 人
占地面积	约 255 亩（金泰分厂 98 亩，金瑞分厂 157 亩）	特种作业人员	16 人
建筑物数量	121 栋（金泰分厂 63 栋，金瑞分厂 58 栋）	总建筑面积	约 20173.5m ²

2.1.2 企业三年期间变化情况

1、根据 2023 年 03 月 06 日萍乡市应急管理局下发的《关于对上栗县金圆花炮制造有限公司（制造分厂）、上栗县华良花炮制造有限公司、萍乡市乾坤花炮有限公司、萍乡市硕森烟花爆竹制造有限公司、萍乡市金泰花炮制造有限公司下属金泰分公司调整部分工房设置的批复》文件，原则上同意萍乡市金泰花炮制造有限公司下属金泰分公司申请将原 16 号组盆串引工房调整为包装成箱工房；将原 17 号串引后浸药工房调整为压纸片后中转库；将原 38 号组装/包装车间调整为组合烟花自动装药/组装工房；将原 39 号组装/包装车间调整为组合烟花自动装药/组装工房。

2、根据 2024 年 02 月 05 日萍乡市应急管理局下发的《关于对上栗县精准引线制造有限公司、上栗县黄金坡出口花炮厂等 3 家企业申请调整工房设置的批复》文件，原则上同意萍乡市金泰花炮制造有限公司金瑞分厂申请：
1.将原 24 号封装成箱工房（1.3 级，2 人/间，50kg/栋）调整为封装成箱/机械过塑工房（1.3 级，2 人/间，1 机/栋，50kg/栋）；2.将原 28 号封装成箱工房（1.3 级，2 人/间，50kg/栋）调整为封装成箱/机械过塑工房（1.3 级，2 人/间，1 机/栋，50kg/栋）；3.将原 29 号封装成箱工房（1.3 级，2 人/间，

50kg/栋）调整为封装成箱/机械过塑工房（1.3 级，2 人/间，1 机/栋，50kg/栋）；共计申请调整 3 栋工房。

2.2 项目概况

2.2.1 总平面布置

该公司功能分区明确，金泰分厂厂区大致分为办公生活区、无药部件生产区、内筒生产区、组合烟花生产区、药物库区；金瑞分厂厂区大致分为办公生活区、无药部件生产区、插引生产区、结鞭封装/封装成箱生产区、成品库区。同一危险等级、同一生产工艺的工房集中布置；危险性大的工房布置在厂区的边缘。

由于受地形限制，金泰分厂用地范围内无法设置成品库，成品库均设置在金瑞分厂（共 4 栋，总限药量 70000kg），金泰分厂仅设有成品中转 1 栋，限药量为 600kg；金瑞分厂同样受地形限制无法设置药物总库，药物总库区设置在金泰分厂（5 栋引线库，总药物限量 2500kg；5 栋黑火药库，总药物限量 4500kg）。引线库及成品库均由集团公司统一划分给两个分厂使用。该项目两个分公司相距 900 米左右，交通运输方便，引线、成品的配送由该公司委托的江西省银盾物流有限公司负责，与厂内交错生产时间进行药物运输。

该项目的生产区、仓库区出入口处及大部分周边都设有实体围墙，其它地段未设置实体围墙处为高山陡坡，在高山陡坡处也设置了铁丝网将厂区与外界隔开，基本能杜绝外来人员的进入。

2.2.2 建筑物情况

该公司总占地面积约 255 亩，根据黑龙江龙维化学工程设计有限公司出具的总平面布置图可知，该项目共有建筑物 121 栋（其中金泰分厂 63 栋，金瑞分厂 58 栋），合计建筑面积约 20173.5m²（其中金泰分厂 5129m²，金瑞分厂 15044.5m²）。基本情况如表 2.2-1 所示。

表 2.2-1 建构筑物基本情况表

集团建（构）筑物总数	121 栋
金泰分厂	
建（构）筑物总数	63 栋
无药建筑	18 栋
甲类材料库	2 栋
1.3 级工房及中转库	16 栋
1.1 ¹ 级工房及中转库	3 栋
1.1 ² 级工房及中转库	14 栋
1.1 级药物库	黑火药 5 栋，药物限量 4500kg
	引线库 5 栋，总药物限量 2500kg
金瑞分厂	
建（构）筑物总数	58 栋
无药建筑	24 栋
甲类材料库	1 栋
1.3 级工房及中转库	25 栋
1.1 ¹ 级工房及中转库	1 栋
1.1 ² 级工房及中转库	3 栋
1.3 级成品库	4 栋成品库，药物限量 70000kg
<p>由于受地形限制，金泰分厂用地范围内无法设置成品库，成品库均设置在金瑞分厂（共 4 栋，总限药量 70000kg），金泰分厂仅设有成品中转 1 栋，限药量为 600kg；金瑞分厂同样受地形限制无法设置药物总库，药物总库区设置在金泰分厂（5 栋引线库，总药物限量 2500kg；5 栋黑火药库，总药物限量 4500kg）。引线库及成品库均由集团公司统一划分给两个分厂使用。该项目两个分公司相距 900 米左右，交通运输方便，引线、成品的配送由该公司委托的江西省银盾物流有限公司负责，与厂内交错生产时间进行运输。</p>	

该公司建筑物具体情况及危险性建筑物的建筑结构、耐火等级、人员定员、药物限量定量等情况如表 2.2-2 所示。

表 2.2-2 建筑物具体情况一览表

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定量 (kg)	定员 (人)	墙体结构及屋面形式	耐火等级	备注
金泰分厂									
1	门卫	42	1	无药					原建
2	车棚	120	1	无药					原建

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定量 (kg)	定员 (人)	墙体结构及屋面形式	耐火等级	备注
3	办公楼	330	若干	无药					原建
4	职工宿舍	144	若干	无药					原建
5	生活辅助用房	58	若干	无药					原建
6	生活辅助用房	180	若干	无药					原建
7	电瓶车充电房	168	1	无药					原建
8	卷筒车间	236	2	无药					原建
9	纸箱库	310	1	无药					原建
10	外筒注塑车间	378	1	无药					原建
11	外筒中转	140	5	无药					原建
12	组盆后中转	245	1	1.3	50	1	现浇钢筋混凝土框架结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
13	组盆串引	120	5	1.3	0.5kg/人	4 人/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
14-1	空筒机械插引	24	2	1.3	3kg/机	1 人/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
14	黄泥库/筑内筒泥底	150	2	1.3	3kg/机	2 人/机/间	现浇钢筋混凝土框架结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
15	点尾后中转	54	1	1.3	100	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
16	包装成箱	175	5	1.3	10.5kg/人	4 人/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
17	压纸片后中转	150	2	1.3	400	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定量 (kg)	定员 (人)	墙体结构及屋面形式	耐火等级	备注
18	组盆后中转	345	1	1.3	50	1	现浇钢筋混凝土框架结构，设有圈梁及构造柱，现浇钢筋混凝土屋盖	二级	原建
19	成品中转	336	1	1.3	600	1	现浇钢筋混凝土框架结构，设有圈梁及构造柱，现浇钢筋混凝土屋盖	二级	原建
20	溶剂库	16	1	甲类	5000	1	砌体承重结构，轻质泄压屋盖	二级	原建
21	原料中转/单质称量	21	2	1.3	50	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
22	药混合/调湿药	9	1	1.1 ⁻¹	3	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
23	药物中转	4	1	1.1 ⁻¹	60	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
24	空筒机械点尾	60	2	1.3	15kg/1机	1人/1间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
25	引中转	4	1	1.1 ⁻²	100	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
26	原材料中转/粉碎	24	2	1.3	200	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，现浇钢筋混凝土屋盖	二级	原建
27	原材料中转/粉碎	24	2	1.3	200	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，现浇钢筋混凝土	二级	原建

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定量 (kg)	定员 (人)	墙体结构及屋面形式	耐火等级	备注
							屋盖		
28	配装封一体机	200	3	1.3	2000 饼	1	核心区50cm现浇钢筋混凝土墙体，轻质泄压屋盖	二级	原建
				1.1 ⁻¹	2	1			
				1.1 ⁻²	400 饼	1			
29	气泵房	12		无药					原建
30	内筒中转	14	1	1.1 ⁻²	300	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
31	内筒中转	20	1	1.1 ⁻²	300	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
32	黑火药中转	9	1	1.1 ⁻²	200	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
33	内筒中转	24	1	1.1 ⁻²	500	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
34	内筒中转	24	1	1.1 ⁻²	500	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
35	化工原材料库	72	6	甲类	20000	2	砌体承重结构，轻质泄压屋盖	二级	原建
36	固引剂库	60	1	无药					原建
37	辅助材料库	44	1	无药					原建
38	组合烟花自动装药/组 装	112		1.1 ⁻²	25	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
				1.1 ⁻²	5	1			
				1.3	3/间	2			
39	组合烟花自动装药/组 装	96		1.1 ⁻²	25	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
				1.1 ⁻²	5	1			
				1.3	3/间	2			
40	组装/包装车	96	4	1.3	7kg/人	2 人/	砌体承重结构，设	二级	原建

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定量 (kg)	定员 (人)	墙体结构及屋面形式	耐火等级	备注
	间					间	有圈梁及构造柱， 轻质泄压屋盖		
41	组装/包装车间	96	4	1.3	7kg/人	2 人/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱， 轻质泄压屋盖	二级	原建
42	组装/包装车间	96	4	1.3	7kg/人	2 人/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱， 轻质泄压屋盖	二级	原建
43	包装材料库	224	8	无药					原建
44	辅助材料库	188	6	无药					原建
45	厕所	28	2	无药					原建
46	装黑火药	32	1	1.1 ⁻²	8	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱， 轻质泄压屋盖	二级	原建
47	黑火药中转	4	1	1.1 ⁻²	60	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱， 轻质泄压屋盖	二级	原建
48	装黑火药	32	1	1.1 ⁻²	8	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱， 轻质泄压屋盖	二级	原建
49	内筒中转	12	1	1.1 ⁻²	400	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱， 轻质泄压屋盖	二级	原建
50	装黑火药中转	20	1	1.1 ⁻²	200	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱， 轻质泄压屋盖	二级	原建
51	机械压纸片	40	2	1.1 ⁻²	7kg/机	2	整体现浇钢筋混凝土结构	二级	原建
52	值班室	25	2	无药					原建
53	引线库	9	1	1.1 ⁻²	500	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱， 轻质泄压屋盖	二级	原建

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定量 (kg)	定员 (人)	墙体结构及屋面形式	耐火等级	备注
54	引线库	9	1	1.1 ⁻²	500	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
55	引线库	9	1	1.1 ⁻²	500	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
56	引线库	9	1	1.1 ⁻²	500	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
57	引线库	9	1	1.1 ⁻²	500	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
58	黑火药库	9	1	1.1 ⁻²	500	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，现浇钢筋混凝土屋盖	二级	原建
59	黑火药库	9	1	1.1 ⁻²	1000	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，现浇钢筋混凝土屋盖	二级	原建
60	黑火药库	9	1	1.1 ⁻²	1000	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，现浇钢筋混凝土屋盖	二级	原建
61	黑火药库	9	1	1.1 ⁻²	1000	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，现浇钢筋混凝土屋盖	二级	原建
62	黑火药库	9	1	1.1 ⁻²	1000	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，现浇钢筋混凝土屋盖	二级	原建

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定量 (kg)	定员 (人)	墙体结构及屋面形式	耐火等级	备注
金瑞分厂									
1	门卫室	28	1	无药					原建
2	办公/生活楼	720.5	若干	无药					原建
3	卷筒	651	1	无药					原建
4	纸筒库	700	2	无药					原建
5	无药杂物库	560	1	无药					原建
6	化工原材料库	72	3	甲类	20000	1	砌体承重结构，轻质泄压屋盖	二级	原建
7	纸库	700	3	无药					原建
8	卷筒	645	1	无药					原建
9	机修间	168	6	无药					原建
10	电瓶车充电房	168	6	无药					原建
11	纸库	536.5	1	无药					原建
12	工具间	40	2	无药					原建
13	塑料筐	764	1	无药					原建
14	成品库	500	1	1.3	10000	2	现浇钢筋混凝土框架结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
15	成品库	975	2	1.3	20000	2	现浇钢筋混凝土框架结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
16	成品库	1000	2	1.3	20000	2	现浇钢筋混凝土框架结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
17	成品库	1000	2	1.3	20000	2	现浇钢筋混凝土框架结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
18	纸品库	936	2	无药					原建

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定量 (kg)	定员 (人)	墙体结构及屋面形式	耐火等级	备注
19	纸箱库	100	5	无药					原建
20	标签库	100	5	无药					原建
21	包装材料库	100	5	无药					原建
22	结鞭后中转	40	1	1.3	50	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
23	结鞭封装一体机	100	5	1.3	6/机	2 人/机/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
24	封装成箱/机械过塑	100	5	1.3	50	2 人/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
25	封装成箱	100	5	1.3	50	2 人/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
26	结鞭封装一体机	100	5	1.3	6/机	2 人/机/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
27	结鞭封装一体机	100	5	1.3	6/机	2 人/机/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
28	封装成箱/机械过塑	100	5	1.3	50	2 人/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
29	封装成箱/机械过塑	100	5	1.3	50	2 人/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
30	结鞭封装一体机	100	5	1.3	6/机	2 人/机/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
31	结鞭封装一体机	100	5	1.3	6/机	2 人/机/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，	二级	原建

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定量 (kg)	定员 (人)	墙体结构及屋面形式	耐火等级	备注
						间	轻质泄压屋盖		
32	封装成箱	100	5	1.3	50	2 人/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
33	封装成箱	100	5	1.3	50	2 人/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
34	结鞭封装一体机	100	5	1.3	6/机	2 人/机/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
35	封口中转	98	1	1.3	600	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
36	封口中转	180	1	1.3	1000	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
37	封口中转	180	1	1.3	1000	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
38	空筒库	418.5	1	无药					原建
39	打泥底	693	1	无药					原建
40	塑料筐房	245	1	无药					原建
41	配装封一体机	432	3	1.3	2000 饼	1	核心区50cm钢筋混凝土墙体，轻质泄压屋盖	二级	原建
				1.1 ⁻¹	2	无人			
				1.3	400 饼	2			
42	配电间	28	2	无药					原建
43	更衣室	28	2	无药					原建
44	黄泥库	96	4	无药					原建
45	珍珠粉库	96	4	无药					原建
46	空筒引饼中转	96	1	1.3	50	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，	二级	原建

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定量 (kg)	定员 (人)	墙体结构及屋面形式	耐火等级	备注
							轻质泄压屋盖		
47	空筒引饼中转	96	1	1.3	50	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
48	原材料中转/粉碎	48	2	1.3	200	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，钢筋混凝土现浇屋盖	二级	原建
49	原材料中转/粉碎	48	2	1.3	200	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，钢筋混凝土现浇屋盖	二级	原建
49—1	气泵房	24	1	无药					原建
50	空筒机械插引	96	4	1.3	7.5/机	1 人/机/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
51	空筒机械插引	96	4	1.3	7.5/机	1 人/机/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
52	空筒机械插引	96	4	1.3	7.5/机	1 人/机/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
53	空筒机械插引	96	4	1.3	7.5/机	1 人/机/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
54	空筒机械插引	96	4	1.3	7.5/机	1 人/机/间	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
55	引线中转	18	1	1.1 ⁻²	200	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建

工房编号	工房用途	建筑面积 (m ²)	间数	危险等级	定量 (kg)	定员 (人)	墙体结构及屋面形式	耐火等级	备注
56	引线中转	18	1	1.1 ⁻²	100	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建
57	引线中转	18	1	1.1 ⁻²	100	1	砌体承重结构，设有圈梁及构造柱，轻质泄压屋盖	二级	原建

2.2.3 地理位置

萍乡市金泰花炮制造有限公司位于萍乡市萍乡经济技术开发区福田镇跃星村、边塘村，金泰分厂萍乡经济技术开发区福田镇跃星村，厂区出入口位置的地理坐标为：经度 113.85184042°，纬度 27.73954235°；金瑞分厂萍乡经济技术开发区福田镇边塘村，厂区出入口位置的地理坐标为：经度 113.83935002°，纬度 27.73651986° 交通较为便利。

2.2.4 气象水文

萍乡地处亚热带季风气候区，属亚热带季风性湿润气候类型。全年光照充足，雨量充沛，四季分明。极端最高气温达 41.0℃，极端最低气温为-9.3℃，年平均气温为 17.3℃。全年平均降水量为 1603 毫米，日照数约 1600 小时，无霜期 270 天。

区内水系地域分属长江流域的洞庭湖水系和鄱阳湖水系。全市主要河流有五条，即萍水、栗水、草水、袁水、莲水。袁水、莲水发源于罗霄山和武功山，流入赣江；萍水、栗水、草水发源于武功山与罗霄山、杨岐山之间，最终注入湘江。主要支流有长平河、福田河、东源河、楼下河、高坑河、万龙山河、张家坊河、金山河、大山冲河、鸭路河等。

2.2.5 地质地貌

萍乡市属江南丘陵地区，以丘陵地貌为主。东、南、北大多为山地，西部地势较低，境内山地、丘陵、盆地错综分布，地貌较为复杂。东南部有武

功山脉，海拔一般在 800~1900m，最高峰（白鹤峰）海拔 1918.3m。北部杨岐山至大屏山一带地势较高，地形险要，海拔在 600~900m 左右。西部萍水河河床最低点的海拔只有 64m。中部偏东地势较高，成为洞庭湖水系和鄱阳湖水系的分水岭。

萍乡市地貌类型有中、低山、丘陵、岗地和河谷平原四类。其中中、低山和丘陵区分布广泛，面积分别为 1535.92km² 和 1591.09km²，占全市总面积的 40.17%和 41.61%；岗地面积为 256.41km²，占全市总面积的 6.71%；河谷平原区面积 440.57km²，占全市总面积的 11.52%。

2.2.6 周边环境

该项目选址符合城乡规划要求。金泰分厂总占地面积约为 98 亩。项目所在位置的东面安全距离内为山地；南面为十户以上居民住房；西面为十户以上住户民房，北面为十户以上民房。金瑞分厂总占地面积约为 157 亩。项目所在位置的东面为养猪场，东北面为上栗县福盛制造有限公司（现已转产为废纸粉碎及印刷厂），南面为十户以上住户民房，西面为十户以上住户民房，北面为十户以上住户民房。除此之外周边安全距离范围内无民房、学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。

2.3 生产工艺流程图

2.3.1 内筒




图 2.3-1 内筒制作生产工艺流程图（金泰分厂）

2.3.2 组合烟花类




图 2.3-2 组合烟花类生产工艺流程图（金泰分厂）

2.3.3 爆竹类




图 2.3-3 爆竹类生产工艺流程图（金瑞分厂）

2.4 原材料用量及储存情况

该公司生产过程中需使用及储存的品种和数量见表 2.4-1：

表 2.4-1 主要原材料消耗（吨/年）

序号	名称	规格	年用量 (T)
1	高氯酸钾	工业品	98
2	铝粉	工业品	40
3	铝镁合金粉	工业品	3
4	硫磺	工业品	60
5	碳酸锶	工业品	0.8

序号	名称	规格	年用量 (T)
6	硝酸钾	工业品	1
7	硝酸钡	工业品	1
8	乙醇	工业品	5
9	珍珠粉	工业品	1.5
10	酚醛树脂	工业品	2

注：以上原材料均从正规生产厂家购买，原材料的检测检验资料由供货方提供。

该公司所使用的原材料中，高氯酸钾、硫磺、铝粉、硝酸钾、硝酸钡、铝镁合金粉为易制爆化学品，不涉及易制毒化学品，该公司对于易制爆化学品，在化工原材料库外安装了视频监控装置，能够有效的对化工原材料库进行监控，视频图像存储时间为 30 天。

2.5 主要生产经营设施设备

该公司生产过程中涉及的机械设备见表 2.5-1。

表 2.5-1 主要生产设备一览表

序号	设备名称	数量 (台)	布置工房编号	品牌/型号	生产厂家
金泰分厂					
1	筑内筒泥底机	2	14 号	晚生牌	晚生花炮机械厂
2	空筒插引机	2	14-1 号	百合牌	百合牌机械厂
3	空筒点尾机	2	24 号	广远牌	广远机械厂
4	粉碎机	2	26 号、27 号	稳安牌	萍乡市新稳安花炮机械研发制造有限公司
5	配装封一体机	1	28 号	稳安牌	萍乡市新稳安花炮机械研发制造有限公司
6	组合烟花自动装药/组装机	2	38 号、39 号	YBJ-IZ-ZZSCX 型	浏阳市五一科技机械有限公司
7	压纸片机	2	51 号	万发牌	万发科技
金瑞分厂					
1	结鞭机	32	23 号、26 号、27 号、30 号、31 号、34 号	兴利牌	兴利结鞭机机械厂
2	配装封一体机	1	41 号	稳安牌	萍乡市新稳安花炮机械研发制造有限公司
3	粉碎机	2	48 号、49 号	稳安牌	萍乡市新稳安花炮机械研发制造有限公司
4	空筒机械插引机	20	50 号、51 号、52 号、53 号、54 号	百合牌	百合牌机械厂

序号	设备名称	数量（台）	布置工房编号	品牌/型号	生产厂家
5	过塑机	3	24 号、28 号、29 号	维文牌	醴陵市维文机械厂
注：涉药机械设备应为经过安全论证及在江西省应急部门备案方可使用					

该公司不涉及特种设备使用。涉药机械设备中组合烟花自动装药/组装机、配装封一体机为安全论证合格的机型，插引机、点尾机、粉碎机、压纸片机、结鞭机、粉碎机、过塑机等未经有关单位和专家安全技术论证或鉴定，但是由专业厂家生产的合格产品，生产厂家提供有产品合格证。但已在全国各地的烟花爆竹生产厂家应用多年，且本企业的设备已使用多年，江西省、湖南省均已采用该类型的机械设备，生产设备相对安全可靠。

2.6 安全、消防设施

2.6.1 防雷、防静电设施情况

现场检查该项目的成品库、药物库、1.1 级药量超过 10kg 的工房及 1.1 级安装机械设备的工房均安装了防雷装置，并经江西中天防雷技术有限公司检测合格，取得了检测合格报告，其他 1.3 级工（中转）房未安装避雷设施。防雷报告编号：1152021001 雷检字[2024]PX00717，有效期至 2025 年 01 月 29 日，检测报告见附件。

该公司的防静电装置经本溪普天防雷检测有限公司检测合格，出具了检测合格报告，报告编号：1062017002 静检字[2024]00486，检测报告有效期至 2025 年 02 月 02 日，检测报告见附件。

2.6.2 通信、报警及视频监控

该公司为值班人员配备有专用通讯电话。

该项目所有的 1.1 级、每间定员多于 5 人或每栋定员多于 10 人的 1.3 建筑物、成品库、化工原材料库等均安装了视频监控装置，监控信息的保存和备查设定时间为 30 天，方便事故追踪，图像清晰，视频监控系统配备了 UPS 备用电源，应急时间不小于 1 小时，运行良好。

2.6.3 消防设施

该公司两个厂区均设有高位水池，水源为深井水和自来水提供。水源充足可靠。同时配有消防水桶、干粉式灭火器、消防水池、灭火拖把、消防铲、消防水桶、消防服等。

2.6.4 防护屏障

该公司 1.3 级工库房和甲类材料库未设四面防护屏障，1.1 级工库房均设置有四面防护屏障；防护屏障具体形式详情见表 2.6-1。

表 2.6-1 防护屏障具体形式一览表

工房编号	工房用途	危险等级	防护屏障形式
金泰分厂			
22	药混合/调湿药	1.1 ⁻¹	两面自然山体坑道式防护屏障结合两面钢筋混凝土防护屏障
23	药物中转	1.1 ⁻¹	两面自然山体坑道式防护屏障结合两面钢筋混凝土防护屏障
25	引中转	1.1 ⁻²	四面自然山体坑道式防护屏障
28	配装封一体机	1.1 ⁻¹	核心区 50cm 钢筋混凝土墙体，泄爆口为自然山体防护屏障
30	内筒中转	1.1 ⁻²	四面自然山体坑道式防护屏障
31	内筒中转	1.1 ⁻²	四面自然山体坑道式防护屏障
32	黑火药中转	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合侧面钢筋混凝土防护屏障
33	内筒中转	1.1 ⁻²	两面自然山体坑道式防护屏障结合两面钢筋混凝土防护屏障
34	内筒中转	1.1 ⁻²	两面自然山体坑道式防护屏障结合两面钢筋混凝土防护屏障
38	组合烟花 自动装药/组装	1.1 ⁻²	四面钢筋混凝土防护屏障
39	组合烟花 自动装药/组装	1.1 ⁻²	四面钢筋混凝土防护屏障
46	装黑火药	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合正面钢筋混凝土防护屏障
47	黑火药中转	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合正面钢筋混凝土防护屏障
48	装黑火药	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合正面钢筋混凝土防护屏障
49	内筒中转	1.1 ⁻²	四面自然山体坑道式防护屏障
50	装黑火药中转	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合正面钢筋混凝土防护屏障
51	机械压纸片	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合正面钢筋混凝土防护屏障
53	引线库	1.1 ⁻²	四面自然山体坑道式防护屏障
54	引线库	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合侧面钢筋混凝土防护屏障

工房编号	工房用途	危险等级	防护屏障形式
55	引线库	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合侧面钢筋混凝土防护屏障
56	引线库	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合侧面钢筋混凝土防护屏障
57	引线库	1.1 ⁻²	四面自然山体坑道式防护屏障
58	黑火药库	1.1 ⁻²	四面自然山体坑道式防护屏障
59	黑火药库	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合侧面钢筋混凝土防护屏障
60	黑火药库	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合侧面钢筋混凝土防护屏障
61	黑火药库	1.1 ⁻²	三面自然山体坑道式防护屏障结合侧面钢筋混凝土防护屏障
62	黑火药库	1.1 ⁻²	四面自然山体坑道式防护屏障
金瑞分厂			
41	配装封一体机	1.1 ⁻¹	核心区 50cm 钢筋混凝土墙体，泄爆口为自然山体防护屏障
55	引线中转	1.1 ⁻²	一面自然山体坑道式防护屏障结合三面钢筋混凝土防护屏障
56	引线中转	1.1 ⁻²	一面自然山体坑道式防护屏障结合三面钢筋混凝土防护屏障
57	引线中转	1.1 ⁻²	一面自然山体坑道式防护屏障结合三面钢筋混凝土防护屏障

2.7 厂（库）区内外安全距离

2.7.1 内部安全距离

根据该公司的总平面布置图及现场检查情况，该公司现场情况与总平面布置图一致。各危险性建筑物之间的距离均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）内部距离要求，各建构筑物的距离详情见总平面布置图，总平面布置图中的内部距离标注中均标示了实际距离与标准要求距离。

2.7.2 外部安全距离

该项目选址符合城乡规划要求。金泰分厂总占地面积约为 98 亩。项目所在位置的东面安全距离内为山地；南面为十户以上居民住房；西面为十户以上住户民房，北面为十户以上民房。金瑞分厂总占地面积约为 157 亩。项目所在位置的东面为养猪场，东北面为上栗县福盛制造有限公司，南面为十户以上住户民房，西面为十户以上住户民房，北面为十户以上住户民房。除此之外周边安全距离范围内无民房、学校、工业区、旅游区、重点建筑物、

铁路和公路运输线、高压输电线等。该公司的危险性建筑物外部距离设置情况如表 2.7-1、表 2.7-2 所示。

表 2.7-1 金泰分厂危险性建筑物外部距离设置情况一览表

方位	工库房名称	工房编号	等级	药量 (kg)	相邻建筑物情况	实际距离 (m)	标准要求距离 (m)	结论
东南面	装黑火药	46	1.1 ⁻²	8	十户以上民房	75	53	符合要求
	装黑火药	46	1.1 ⁻²	8	十户以上民房	65	53	符合要求
南面	成品中转	19	1.3	600	十户以上民房	51	46	符合要求
西南面	药物中转	23	1.1 ⁻¹	60	十户以上民房	123	88	符合要求
西面	引中转	25	1.1 ⁻²	100	十户以上民房	120	100	符合要求
	配装封一体机	28	1.1 ⁻¹	2	十户以上民房	115	53	符合要求
北面	黑火药库	58	1.1 ⁻²	500	十户以下民房	133	115	符合要求
	黑火药库	58	1.1 ⁻²	500	十户以下民房	158	115	符合要求
	黑火药库	59	1.1 ⁻²	1000	十户以下民房	152	145	符合要求
	黑火药库	59	1.1 ⁻²	1000	十户以下民房	177	145	符合要求

注：1、表中距离依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）；
2、部分工房距离依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的表 4.2.2 中“计算药量为中间值时，外部距离采用线性标注法确定”。

表 2.7-2 金瑞分厂危险性建筑物外部距离设置情况一览表

方位	工库房名称	工房编号	等级	药量 (kg)	相邻建筑物情况	实际距离 (m)	标准要求距离 (m)	结论
东面	结鞭封装一体机	27	1.3	6	养猪场	41	35	符合要求
	配装封一体机	41	1.1 ⁻¹	2	养猪场	65	50	符合要求
南面	引线中转	57	1.1 ⁻²	100	十户以下民房	92	80	符合要求
	成品库	17	1.3	20000	蜡烛厂	160	85	符合要求

	成品库	16	1.3	20000	蜡烛厂	158	85	符合要求
	成品库	16	1.3	20000	十户以下民房	89	85	符合要求
西面	成品库	16	1.3	20000	十户以下民房	86	85	符合要求
	成品库	14	1.3	10000	十户以下民房	78	78	符合要求
东北面	结鞭后中转	22	1.3	50	上栗县福盛花炮制造有限公司（现已转产为废纸粉碎及印刷厂）围墙	97	35	符合要求
注：表中距离依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）。								

2.8 企业安全管理情况

2.8.1 组织机构

该公司原已建立有安全管理体系，该公司已成立了安全生产领导小组（简称领导小组）。建立健全了安全责任制，各车间、班组分别签订了安全目标责任书，使安全责任制实现“横向到边、纵向到底”的全方位管理。

2.8.2 主要负责人、安全管理员、特种作业人员

主要负责人、安全管理员、特种作业人员均经过相关部门组织的安全资格培训考核合格并取得资格证。

表 2.8-1 企业主要负责人、安全管理员、特种作业人员资质信息一览表

姓名	岗位	证书号	有效期
姚修云	主要负责人	360311196708252014	2022.07.13-2025.07.12
叶拖	安全生产管理人员	36031119691115003X	2023.11.07-2026.11.06
罗军	安全生产管理人员	360302197709183514	2023.11.07-2026.11.06
黄祖峰	安全生产管理人员	360311196710052038	2022.07.13-2025.07.12
张峰	安全生产管理人员	360311198504242016	2022.09.23-2025.09.22
周艳萍	烟花爆竹产品涉药作业	T360311197306183022	2023.09.28-2028.06.17
刘国萍	烟花爆竹产品涉药作业	T36031119671006301X	2022.09.05-2027.10.05
甘萍初	烟花爆竹产品涉药作业	T360311196604023057	2021.12.03-2027.12.02

姓名	岗位	证书号	有效期
李明	烟花爆竹产品涉药作业	T360311196701172011	2021.05.17-2027.05.16
殷务明	烟花爆竹产品涉药作业	T360311196804162510	2021.05.17-2027.05.16
樊光全	烟花爆竹产品涉药作业	T360311197410233018	2022.07.27-2028.07.26
曾宪炎	烟花爆竹产品涉药作业	T360311197110283013	2021.12.03-2027.12.02
邓圣强	烟花爆竹产品涉药作业	T360311197503120039	2023.09.28-2029.09.27
韩艳红	烟花爆竹产品涉药作业	T360311197911081585	2023.09.28-2029.09.27
周小飞	烟花爆竹产品涉药作业	T36031119680216351X	2021.05.17-2027.05.16
李振发	烟花爆竹产品涉药作业	T360311197012302516	2021.04.22-2027.04.21
胡海萍	烟花爆竹产品涉药作业	T360311197406133014	2023.09.28-2029.09.27
张功萍	烟花爆竹产品涉药作业	T360311196906192550	2021.05.17-2027.05.16
宁武祖	烟花爆竹产品涉药作业	T360311197301032516	2021.05.17-2027.05.16
喻建军	烟花爆竹产品涉药作业	T360311197201072553	2021.05.17-2027.05.16
胡启华	烟花爆竹产品涉药作业	T360311196612022513	2021.05.17-2027.05.16

以上人员资格证明见该公司提供的资格证明复印件，其他从业人员均经培训合格上岗。该公司为从业人员购买了工伤保险及安全生产责任保险。

2.8.3 生产班制

企业生产人员均实行白班工作制，不安排中班和夜班。

2.8.4 规章制度

该公司已制定了安全管理制度及安全操作规程，相关制度内容系统全面、具体可行，具有较强的可操作性和实用性。

2.8.5 生产安全事故应急救援预案

该公司针对生产经营系统存在的危险、有害因素及危险、有害后果，危险源颁布、特点及救援资源等，分别采取相应安全措施，制定了《生产安全事故应急预案》，并报萍乡经济技术开发区经济发展局备案，备案编号为：萍开应急预字[2023]007。

2.8.6 安全生产标准化创建

该公司经南昌安达安全技术咨询有限公司进行标准化评审，评审结果符

合安全生产标准化三级企业的要求，并于 2024 年 05 月 29 日由萍乡市应急管理局颁发安全生产标准化三级企业证书，证书编号：赣 AQBYH III 202400099，有效期至 2027 年 05 月。

2.9 公用工程介绍

2.9.1 供配电

萍乡市金泰花炮制造有限公司生产装置用电由当地供电所提供，由公共高压线路引入厂区内变电所（250KVA），再变压输出 380/220V 输电线路，进入生产区配电间为生产提供电力，厂内输电线路采用了埋地敷设方式，输电线路采用铜芯阻燃电缆，电缆具体截面积难以考究，企业应对输电线路的电缆材质及截面积负责。厂内用电负荷均为三级。该公司生产过程，突然停电不会引起燃烧爆炸事故发生，三级供电负荷满足生产要求。

2.9.2 给排水

1、给水

该公司生产及消防用水主要由高位水池和自来水提供，高位水池水源为深井和池塘，生活用水由深井提供。厂区设置环形供水管网。

2、排水

该公司厂区内已按要求设置排水沟，雨污分流，生产过程中无生产污水外排，主要污水为地面冲洗废水。厂区地面冲洗水属间断排水，可排至废水处理池，由于环保部门的介入，该公司的污水经处理后不外排，循环利用。符合要求。

2.9.3 厂区道路情况

厂区设有主干道与生产工区内若干次干道相连，配合形成环形道路，并设置小路通向各生产工房。厂区道路采用水泥或沥青硬化，主干道宽度约为 4 米，支路通道宽度约为 2 米，各生产线上的道路基本平坦，部分道路的坡度略大。危险品运输主干道不从危险性建筑物的防护屏障内穿过。厂区车速

限制 15km/h，以保障厂区内危险品的运输安全。

2.9.4 安全标识与疏散

该公司在生产区、库区设置有醒目的安全警示标语。按照《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114-2011）标准在每栋工房和库房设立标识牌，标识牌安装各工（库）房的醒目位置；标识牌内容包括工、库房名称、危险等级、面积、核定人员、核定药量、安全责任人。

厂区制作有疏散图，并对每个员工进行教育培训，企业员工对逃生疏散线路基本掌握。

3 主要危险因素辨识与分析

3.1 原料、成品、半成品的危险因素分析

3.1.1 原料

该公司生产过程中需使用及储存的化工原材料有高氯酸钾、硫磺、铝粉、铝镁合金粉、硝酸钾、硝酸钡、碳酸锶、酒精、酚醛树脂、引火线、黑火药，其中高氯酸钾、硫磺、铝粉、硝酸钾、硝酸钡、铝镁合金粉均属易制爆化学品，企业应按易制爆化学品的管理要求进行购买、使用和储存。该公司使用化学品危险特性见下表。

1、高氯酸钾

表 3.1-1 高氯酸钾的特性及正确使用

1、化学品	化学品中文名称:过氯酸钾、高氯酸钾 化学品英文名称:potassium chlorate; potassium chlorate
2、成分/组成	纯品 √ 化学品名称:过氯酸钾、高氯酸钾 有害物成分:高氯酸钾 含量:99% CAS No.: 7778-74-7
3、危险性概述	危险性类别:第 5.1 类 氧化剂 侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害:本品对皮肤、粘膜有强烈刺激性。。高浓度接触,严重损害粘膜,上呼吸道、眼睛及皮肤。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、喉炎、头痛、恶心和呕吐等。 环境危害:对环境有害。 燃爆危险:与可燃物混合或急剧加热会发生爆炸。
4、急救措施	皮肤接触:脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少 15 分钟。就医。 眼睛接触:提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停,立即进行人工呼吸。就医。 食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
5、消防措施	危险特性:强氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。在火场中,受热的容器有爆炸危险。受热分解,放出氧气。 有害燃烧产物:无意义。 灭火方法:本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 灭火注意事项及措施:消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。在火场中与可燃物混合会爆炸,消防人员须在有防爆掩蔽处操作。禁止用砂土压盖。

6、泄露应急处理	<p>应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使水进入包装容器内。小量泄漏：用 洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。</p> <p>大量泄漏：泄漏物回收后，用水冲洗泄漏区。</p>
7、操作处理与储存	<p>操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末、酸类、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。</p> <p>储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过 30℃，相对湿度不超过 80%。包装密封。应与还原剂、活性金属粉末、酸类、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。</p>
8、接触控制个体防护	<p>最高容许浓度：未制定标准。</p> <p>监测方法：火焰原子吸收光谱法。</p> <p>工程控制：生产过程密封,加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。</p> <p>呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。</p> <p>眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。</p> <p>身体防护：穿密闭型防毒服。</p> <p>手 防 护：戴橡胶手套。</p> <p>其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。</p>
9、理化特性	<p>外观与现状：无色结晶或白色晶状粉末。 PH 值：无资料</p> <p>熔点(℃)： 610 ℃ 相对密度(水=1)： 2.52</p> <p>沸点(℃)：无意义 相对密度(空气=1):4.8</p> <p>饱和蒸汽压(kpa):无资料 燃烧热(KJ/mol):无意义</p> <p>分解温度(℃)： 400 临界压力(MPa)：无意义</p> <p>辛醇/水分配系数的对数值:无资料 闪点(℃)：无意义</p> <p>爆炸上限%(v/v):无意义 引燃温度(℃);无意义</p> <p>爆炸下限%(v/v):无意义</p> <p>溶解性:溶于水,不溶于醇、甘油。</p> <p>主要用途:用作分析试剂、氧化剂、固体火箭燃料，也用于烟火及照明。</p>
10、稳定性和反应性	<p>稳定性：稳定</p> <p>禁配物:强还原剂、活性金属粉末、强酸 醇类、易燃或可燃物。</p> <p>避免接触的条件：明火、高热、撞击和摩擦、还原剂 、有机物、易燃物。</p> <p>聚合危害:不聚合。</p> <p>分解产物:氯化物、氧化钾。</p>
11、毒理学资料	<p>急性毒性：无资料</p> <p>LD50:</p> <p>LC50:</p> <p>刺激性:</p> <p>致畸性：大鼠孕后 1-9 天经口给予最低中毒剂量（TDL0）27675 mg/kg，致内分泌系统发育畸形。</p>
12、生态学资料	<p>生态毒性：无资料。</p> <p>生物降解性：无资料。</p> <p>非生物降解性：无资料。</p> <p>其他有害作用：无资料。</p>
13、废弃处置	<p>废弃物性质：危险废物</p> <p>废弃处置方法：用安全掩埋法处置。</p> <p>废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。</p>

14、运输信息	危险货物编号：51019 UN 编号：1489 包装标志：11 包装类别：I 包装方法：用塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋再装入金属桶（罐）或塑料桶（罐）外木板箱。 运输注意事项：切忌与禁止物混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器的损坏。禁止 震动, 撞击和摩擦。
---------	--

2、硫磺

表 3.1-2 硫磺的特性及正确使用

1、化学品	化学品中文名称：硫磺 化学品英文名称：Elosal
2、成分/组成	纯品 √ 化学品名称：硫磺 有害物成分：硫磺 含 量：98% CAS No.：7704-34-9
3、危险性概述	危险性类别：第 4.1 类，易燃固体。 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：硫磺对眼结膜和皮肤有刺激作用。 环境危害：该物质对环境有危害，应特别注意对水体、大气的污染。 燃爆危险：在正常情况下，燃速缓慢。如与氧化剂混合，则燃速大大加快。遇明火、高温，易发生火灾危险。
4、急救措施	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如无呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：饮足量温水，催吐，就医。
5、消防措施	危险特性：易燃，燃烧时放出有毒性、刺激性和窒息性气体。与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸汽与空气或氧化剂（如氯酸盐、硝酸盐、高氯酸盐、高锰酸盐等）混合形成爆炸性混合物。 有害燃烧产物：氧化硫。 灭火方法及灭火剂：遇小火用砂土闷熄，与大火可用雾状水灭火。 灭火注意事项及措施：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火时切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸腾。
6、泄露应急处理	应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿一般作业工作服，不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火化工具收集回收或运至废物处理场所处置。
7、操作处理与储存	操作处置注意事项：密闭操作，加强通风，严格遵守操作规程，建议操作人员佩戴防毒面具，穿相应防护服，戴防化学品手套，戴防护眼镜、口罩，工作现场严禁吸烟。储存注意事项：储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。切忌与氧化剂和磷等物品混储混运。平时需勤检查，查仓温，查混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

8、接触控制 个人防护	<p>工程控制：密闭操作，局部排风。 最高允许浓度：国家未制定标准。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，空气中粉尘浓度较高时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般工作服。 手防护：戴一般作业防护手套 其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水，工作后淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。</p>
9、理化特性	<p>外观与形状：淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。 分子量： 32.06 熔点：（℃）：119 相对密度（水=1）：2.0 沸点：（℃）：444.6 相对密度（空气=1）：无资料 饱和蒸气压（kpa）：0.13/183.8℃ 燃烧热：无资料 临界温度（℃）：1040 临界压力（Mpa）：11.75 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 爆炸上限%（v / v）：无资料 爆炸下限%（mg/m3）：35 引燃温度（℃）：232 溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。 主要用途：用于制造硫酸、染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝、医药等。</p>
10、稳定性和反应性	<p>稳定性：稳定。 禁配物：卤素、金属粉末、氧化剂、磷等。 避免接触的条件：火种、热源。 聚合危害：不聚合。 分解产物： 硫化物</p>
11、毒理学资料	<p>急性毒性：属低毒类。但其蒸汽及硫磺燃烧后发生的二氧化硫对人体有剧毒 皮肤刺激或腐蚀：对皮肤有弱刺激性 眼睛刺激或腐蚀：可引起眼结膜 呼吸或皮肤过敏：可引起皮肤湿疹 生殖细胞突变性：无资料 致癌性：未被列入致癌物 生殖毒性：无资料 特异性靶器官系统毒性：无资料 吸入危害：生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用</p>
12、生态学资料	<p>生态毒性：无资料 持久性和降解性：生物降解性：无； 非生物降解性：轻微 潜在的生物积累性：无资料 迁移性：无资料</p>
13、废弃处置	<p>产品：建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排除的硫氧化物通过洗涤器除去。 不洁包装：参阅国家和地方法规有关规定进行销毁或丢弃，禁止焚烧或切割空桶 废弃注意事项：处置前请参阅国家和地方有关法规</p>
14、运输信息	<p>危险货物编号：41501 UN 编号：1350 包装标志：易燃固体 包装类别：III类 包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外全开钢桶；塑料袋、多层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱；螺纹口玻璃瓶、塑料袋或金属桶（罐）外木板箱；塑料袋外塑料编织袋。 运输注意事项：因硫磺为不良导体，运输过程中防止产生静电荷，可导致硫尘起火，防止泄露。切忌与氧化剂和磷等物品混运。</p>

3、铝粉

表 3.1-3 铝粉的特性及正确使用

1、化学品	化学品中文名称：铝粉 化学品英文名称：aluminium powder
2、成分/组成	纯品 √ 有害成分：铝粉 CAS No.：77429-90-5 化学品名称：铝粉 含量：99.5%
3、危险性概述	危险性类别：4.1 侵入途径：吸入、食入 健康危害：长期吸入可致铝尘肺。表现为消瘦、极易疲劳、呼吸困难、咳嗽、咳痰等。溅入眼内，可发生局灶性坏死，角膜色素沉着，晶体膜改变及玻璃体混浊。对鼻、口、性器官粘膜有刺激性，甚至发生溃疡。可引起痤疮、湿疹、皮炎。 环境危害：无 燃爆危险：本品遇湿易燃，具刺激性。
4、急救措施	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。 食入：饮足量温水，催吐。就医。
5、消防措施	危险特性：大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触也能产生氢气，引起燃烧爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。 有害燃烧产物：氧化铝。 灭火方法：严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。可用适当的干砂、石粉将火闷熄。
6、泄露应急处理	应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具转移回收。
7、操作处理与储存	操作注意事项：密闭操作，局部排风。最好采用湿式操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。尤其要注意避免与水接触。在氮气中操作处置。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
8、接触控制个体防护	最高容许浓度：中国 MAC(mg/m ³): 4[GB11726—89 车间空气中铝、氧化铝、铝合金粉尘卫生标准] 监测方法：GB5748—85 作业场所空气中粉尘测定方法 工程控制：密闭操作，局部排风。最好采用湿式操作。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：实行就业前和定期的体检。防止尘肺。

9、理化特性	外观与性状：银白色粉末。 熔点(°C)：660 沸点(°C)：2056 相对密度(水=1)：2.70 相对蒸气密度(空气=1)：无资料 饱和蒸气压(kPa)：0.13(1284°C) 燃烧热(kJ/mol)：822.9 临界温度(°C)：无资料 临界压力(MPa)：无资料 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 闪点(°C)：无意义 引燃温度(°C)：645 爆炸上限%(V/V)：37~50mg/m ³ 爆炸下限%(V/V)：无资料 溶解性：不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸。 主要用途：用作颜料、油漆、烟花等，也用于冶金工业。
10、稳定性和反应性	稳定性：稳定 禁配物：酸类、酰基氯、强氧化剂、卤素、氧。 避免接触的条件：潮湿空气。 聚合危害：不能聚合 分解产物：不能分解
11、毒理学资料	急性毒性：LD50：无资料 LC50：无资料 亚急性和慢性毒性：吸入量超过人体正常摄入量（10-50mg/天）的 5~10 倍，可能引起早老性痴呆、透析性痴呆、损坏骨骼等。刺激性：轻度
12、生态学资料	无资料
13、废弃处置	废弃物性质：《国家废物名录》未列入 废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。若可能，回收使用。也可以用安全掩埋法处置。废弃注意事项：铝粉包装内袋是不易降解的聚氯乙烯薄膜，若可能，回收使用，使用前应清洗干净。也可以用安全掩埋法处置。
14、运输信息	危险货物编号：43013 UN 编号：1396 包装标志：II 包装类别：052 包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶（钢板厚 0.5 毫米，每桶净重不超过 50 公斤）；金属桶（罐）或塑料桶外花格箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

4、硝酸钾

表 3.1-4 硝酸钾的特性及正确使用

项目	内容	
健康危害	可通过吸入、食入、经皮肤吸收侵入人体。 吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐，重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈刺激性，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皲裂和皮疹。	
燃爆危险	本品助燃，具刺激性。	
食入急救措施	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。	
消防措施	危险特性	强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物气体。受热分解、放出氧气。
	有害燃烧产物	氮氧化物。

	灭火方法	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向用雾状水、沙土灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。
泄 漏 应 急 处 理	应急行动	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。
	小量泄漏	用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。
	大量泄漏	用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。
操 作 与 储 存	操作处置	密闭操作，加强通风。避免与还原剂、酸类、活性金属粉末接触。
	储存注意事项	库温不超过 30℃，相对湿度不超过 80%。应与还原剂、酸类、易（可）燃物、活性金属粉末分开存放，切忌混储。
个 体 防 护	呼吸系统防护	可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。
	眼睛防护	呼吸系统防护中已作防护。
	身体防护	穿聚乙烯防毒服。
	手防护	戴氯丁橡胶手套。
理 化 特 性	外观与性状	无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末。
	溶解性	易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。
	主要用途	用于制造烟火、火药、火柴、医药，以及玻璃工业。
	聚合和稳定性	不聚合；稳定。
	禁配物	强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。
	避免接触条件	潮湿空气。
	分解产物稳定性	稳定。
运 输 信 息	包装标志	氧化剂。
	包装方法	两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料纺织袋、乳胶布袋；塑料袋外复合塑料纺织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
	运输注意事项	铁路运输时应严格按照铁道部（危险货物运输规则）中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净、严禁混入有机物、易燃物等杂质。

5、硝酸钡

表 3.1-5 硝酸钡的特性及正确使用

项目	内容
健康危害	可通过吸入、食入侵入人体。误服后表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、头痛、眩晕等。严重中毒出现进行性肌麻痹、心律紊乱、血压降低、血钾明显降低等。可死于心律紊乱和呼吸肌麻痹。肾脏可能受损。大量吸入本品粉尘亦可引起中毒，但消化道反应较轻。长期接触可致口腔炎、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速、脱发等。

燃爆危险		本品助燃，高毒。
食入急救措施		饮足量温水，催吐。用 2%~5%硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。
消防措施	危险特性	强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物气体。受热分解、放出氧气。
	有害燃烧产物	氮氧化物。
	灭火方法	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向用雾状水、沙土灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的飞溅。
泄漏应急处理	应急行动	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。
	小量泄漏	小心扫起，置于袋中转移至安全场所。
	大量泄漏	收集回收或运至废物处理场所处置。
操作与储存	操作处置	密闭操作，加强通风。避免与还原剂、酸类、碱类接触。
	储存注意事项	应与易（可）燃物、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
个体防护	呼吸系统防护	可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
	眼睛防护	戴安全防护眼镜。
	身体防护	穿聚乙烯防毒服。
	手防护	戴氯丁橡胶手套。
理化特性	外观与性状	无色或白色有光泽的立方结晶，微具吸湿性。
	溶解性	溶于水、浓硫酸，不溶于醇、浓硝酸。
	主要用途	用于烟火、搪瓷、杀虫剂、制造钡盐等。
	聚合和稳定性	不聚合；稳定。
	禁配物	酸类、碱、酸酐、易燃或可燃物、强还原剂。
运输信息	包装标志	氧化剂；有毒品。
	包装方法	II类包装：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶（钢板厚 0.5mm，每桶净重不超过 50kg），零担再装腔作势入透笼木箱；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
	运输注意事项	铁路运输时应严格按照铁道部（危险货物运输规则）中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净、严禁混入有机物、易燃物等杂质。

6、铝镁合金粉

表 3.1-6 铝镁合金粉的特性及正确使用

项目	内容
分子式	Mg ₄ Al ₃
分子量	178.22
性状	铝镁合金粉是一种具有金属光泽的灰色粉末。比重约为 2.15。熔点 463℃，对碱溶液较稳定，溶于酸类。
化学性质	遇水或受潮后生成氧化物并放出氢，同时产生大量的热，如不能及时散热，会自燃或自爆。镁铝合金粉粉尘与空气混合，会形成爆炸性物质。镁铝合金粉是一级遇水燃烧物品。
用途	镁铝合金粉用作焰火的发光剂和还原剂。
危险特性	禁止直接观察镁铝合金火焰，以防灼伤眼睛。如失火可用砂土和干粉灭火器扑救，禁止用水和泡沫灭火器。危险特性
储运要求	该产品用干燥铁桶装，内衬塑料袋，扎紧袋口。铁桶壁厚不小于 0.5mm。外套透笼木箱，铁桶在笼中不得移动。包装外明显部位牢固标明“遇水燃烧物品”标志和“防潮防火”字样。该产品应储存于阴凉、通风、干燥的库房内，不可受潮。防止日光照晒，隔绝火源。禁止与酸类、氧化剂、可燃物混储混运。储存期 6~12 个月。装卸搬运时轻搬轻放。

7、引火线

表 3.1-7 引火线的特性及正确使用

项目	内容
标识	中文名称：引火线 危险性类别：第 1 类 爆炸品 包装标志：爆炸品
理化特性	外观与性状：线状。 燃烧性：易燃烧、爆炸。 化学安定性：相对安定。 机械感度：容易因撞击或摩擦起火、爆炸。 火焰感度：容易因接触火星或火焰起火、爆炸。 电能感度：容易因电能、特别是静电作用发生燃烧或爆炸。 热感度：受热或高温环境易燃烧、爆炸。 禁忌物：热、火焰、撞击、摩擦、静电、雷电、潮湿环境。
危险有害特性	危险特性：受摩擦、撞击、静电、火星、高温、潮湿环境易发生爆燃或爆炸。燃烧时产生大量有害烟雾气体。 有害特性：引线烟火药剂的成分中含有有毒有害物质。引线制造过程中，存在粉尘危害。可吸入、食入、经皮吸收。
事故处理	防护及应急措施：有粉尘时应穿戴好劳动护品。对燃烧爆炸引起的外伤，要及时做好止血、包扎，急送医院抢救。 消防措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。爆炸后若起火，可用水扑灭。
储运措施	储存于阴凉、干燥、通风良好的爆炸品专用仓库内。储存环境温度一般不得超过 40℃，特殊情况下可达 40~50℃，但持续时间不得超过 48 小时。按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时轻装轻卸，防止摩擦、碰撞而引起燃烧爆炸危险。

8、黑火药

表 3.1-8 黑火药的特性及正确使用

项目	内容
标识	中文名称：黑火药 组成：硝酸钾、木炭、硫 英文名：Black Powder 危险性类别：第 1 类 爆炸品
理化性质	撞击感度：10kg 落锤 25cm 落高，爆炸率 100%； 摩擦摆试验：爆炸率 100%；爆发点：290~310℃； 爆炸气体温度：2200~2300℃；比容：280l/kg。
危险有害特性	危险性：火焰感度高，在火和火花的作用下很容易引起燃烧或爆炸。易燃； 受热，接触明火或受到摩擦、振动、撞击时可发生爆炸。
急救	消防措施：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。用大量水灭火。遇大火须远离以防炸伤。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。禁止用砂土压盖。
防护	有粉尘时应穿戴好劳动护品。
储运	储存于按专业规范设计的仓库内，仓内要求通风阴凉。远离火种、热源。忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装轻卸。禁止震动、撞击和摩擦。

9、酚醛树脂

表 3.1-9 酚醛树脂的特性及正确使用

项目	内容	
健康危害	通过吸入、食入侵入人体。接触加工或使用本过程中所形成的粉尘，可引起头痛、嗜睡、周身无力、呼吸道黏膜刺激症状、喘息性支气管炎和皮肤病，还可发生肾脏损害。空气环境分析发现苯酚、甲醛和氨。在缩聚过程中，可发生甲醛、酚、一氧化碳中毒。	
燃爆危险	本品易燃，具刺激性。	
食入急救措施	饮足量温水，催吐。就医。	
消防措施	危险特性	易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。
	有害燃烧产物	一氧化碳、二氧化碳。
	灭火方法	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、沙土。
泄漏应急处理	应急行动	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。若是液体，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
	小量泄漏	液体用干燥的沙土或类似物质吸收。若是固体，收集于干燥、洁净、有盖的容器中，然后在专用废弃场所深层掩埋。
	大量泄漏	若是液体，构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，收集回收或运至废物处理场所处置。
操作与储存	操作处置	密闭操作，提供良好的自然通风条件。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。
	储存注意事项	保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。
个体	呼吸系统防护	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防尘口罩。

防护	眼睛防护	必要时，戴化学安全防护眼镜。
	身体防护	穿防静电工作服。
	手防护	戴一般作业防护手套。

10、碳酸锶

表 3.1-10 碳酸锶的特性及正确使用

标识	中文名：碳酸锶	英文名：Strontium carbonate, nanometre				
	分子式：SrCO ₃	分子量：147.63		CAS 号：1633-05-2；1633-55-2		
理化性质	外观与性状	无色斜方晶系或白色细微粉末。无臭、无味。				
	熔点（℃）	1497℃	闪点（℃）	169.8 °C	相对密度（水=1）	3.7
	沸点（℃）	2647	饱和蒸气压（kPa）		未确定	
	溶解性	易溶于氯化铵、硝酸铵溶液，难溶于水，微溶于水，微溶于氨水、碳酸铵和 CO ₂ 饱和水溶液，不溶于醇。				
毒性及健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收。				
	毒性	吸入锶化合物粉尘，能引起两肺中等度弥漫性间质改变。 最高容许浓度为 6 mg / m ³ 。 工作时应戴口罩以保护呼吸器官。如同时有氨和无机酸排入空气时，宜用 B 型过滤防毒面具，以防止吸入锶化合物的粉尘。				
	急救方法	吸入：如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。 食入：漱口，禁止催吐。立即就医。				
	禁配物	强氧化物、强酸、强碱				
	避免接触的条件	静电放电、热、潮湿等				
	稳定性	正常环境温度下储存和使用，本品稳定。				
消防措施	灭火剂	用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。 避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。				
	灭火注意事项	消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。 尽可能将容器从火场移至空旷处。 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。 隔离事故现场，禁止无关人员进入。收容和处理消防水，防止污染环境。				
运输信息	包装方法	按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。				
	运输注意事项	运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。 使用槽（罐）车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 夏季最好早晚运输。 运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。 中途停留时应远离火种、热源、高温区。				

		<p>公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。</p> <p>铁路运输时要禁止溜放。</p> <p>严禁用木船、水泥船散装运输。</p> <p>运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。</p>
个体防护	呼吸系统防护	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。
	手防护	戴橡胶耐油手套。
	眼睛防护	戴化学安全防护眼睛。
	皮肤和身体防护	穿防毒物渗透工作服。
储存与泄漏	储存注意事项	<p>储存于阴凉、通风的库房。</p> <p>库温不宜超过 37℃。</p> <p>应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储（禁配物参见第 10 部分）。</p> <p>保持容器密封。</p> <p>远离火种、热源。</p> <p>库房必须安装避雷设备。</p> <p>排风系统应设有导除静电的接地装置。</p> <p>采用防爆型照明、通风设置。</p> <p>禁止使用易产生火花的设备和工具。</p> <p>储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。</p>
	泄漏应急处理	<p>小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。</p> <p>大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。</p>

11、酒精

表 3.1-11 酒精的特性及正确使用

标识	中文名：乙醇[无水]；无水酒精		危险货物编号：32061			
	英文名：ethyl alcohol；ethanol		UN 编号：1170			
	分子式：C ₂ H ₆ O	分子量：46.07	CAS 号：64-17-5			
理化性质	外观与性状	无色液体，有酒香。				
	熔点（℃）	-114.1	相对密度(水=1)	0.79	相对密度(空气=1)	1.59
	沸点（℃）	78.3	饱和蒸气压（kPa）		5.33/19℃	
	溶解性	与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。				
毒性及健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收。				
	毒性	<p>LD₅₀: 7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；</p> <p>LC₅₀: 37620mg/m³, 10 小时(大鼠吸入)；人吸入 4.3mg/L×50 分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入 2.6mg/L×39 分钟，头痛，无后作用。</p>				
	健康危害	<p>本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。</p>				

	急救方法	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。			
燃烧爆炸危险性	燃烧性	易燃	燃烧分解物		一氧化碳、二氧化碳。
	闪点(°C)	12	爆炸上限 (v%)		19.0
	引燃温度(°C)	363	爆炸下限 (v%)		3.3
	建规火险分级	甲	稳定性	稳定	聚合危害 不聚合
	禁忌物	强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类			
	危险特性	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。			
	储运条件与泄漏处理	储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。灌装时应注意流速(不越过 3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。			
灭火方法	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。				

3.1.2 烟火药

由氧化剂与还原剂等组成的燃烧爆炸时能产生声、气、光、色、烟的混合物统称为烟火药，该公司烟火药是指由上述原材料经配合而成的混合物。烟火药具有燃烧和爆炸性能，受热能、机械能、电能、化学能等激发作用，都可能燃烧或爆炸：

1、烟火药对热的敏感度

烟火药在热（均匀加热或火焰点火）作用下，由于温度升高而引起爆炸或着火的能力称为热感度。爆竹产品燃放时是利用火源来点燃烟火药的，对热较敏感，在受热的作用时容易发生燃烧或爆炸。

2、烟火药对机械作用的敏感度

烟火药对机械作用的敏感度包括撞击感度和摩擦感度，烟火药受机械作用时容易发生燃烧或爆炸，在规定的测试仪器和条件下，以发火百分率表示烟火药的机械感度。

3、烟火药对电能的敏感度

烟火药受电能（电火花、静电）作用时容易发生燃烧或爆炸，加工、存储、运输过程中如果有漏电、放电（包括雷电放电）及积存静电的工具、器材、着装时，都可能引起烟火药的燃烧或爆炸。

4、烟火药对化学能的敏感度

烟火药受化学能作用（受潮或有水份、杂质）时容易发生燃烧或爆炸。

3.1.3 半成品、成品危险、有害因素分析

1、危险特性

烟花爆竹是以由氧化剂与还原剂等组成的烟火药为原料，经过工艺制作而成的娱乐产品。

该公司的烟花爆竹半成品、成品都属于易燃易爆危险物品，其特性为：

1) 遇热危险性：遇热作用时容易发生燃烧或爆炸。

2) 机械作用危险性：受到撞击、震动、摩擦等机械作用时容易发生燃烧或爆炸。

3) 电能危险性：受电作用时容易发生燃烧或爆炸。在储存、运输过程中如果有容易产生静电的工具、器材，一旦发生静电放电就可能引发事故。

4) 毒害性：制作半成品、成品所用的氧化剂和还原剂大都有毒害作用和腐蚀作用，接触时容易引起人体中毒。

2、烟花爆竹成品和半成品储存过程中的危险有害因素分析

成品和半成品储存过程中的主要危险有害因素是所存放的物质的燃烧爆炸危险性。容易造成燃烧爆炸事故的主要原因有：

1) 烟花爆竹成品和半成品从高处跌落

成品和半成品的堆码高度应满足表 3.1-12 要求。

表 3.1-12 仓库（中转库）堆码要求（单位：m）

名称	半成品	含裸药半成品	成箱成品	货架离地面
高度	≤1.5	≤1	≤2.5	≥0.2

成品和半成品存储中，由于堆放不规范或堆垛超高，容易发生物品从高处跌落，撞击地面，发生意外。在装卸时也容易发生跌落，撞击产生燃烧、爆炸。为了防止跌落事故的发生，必须按要求堆放，不同品种、不同规格包装应分别堆垛，堆垛要牢固；装卸作业时，作业人员要集中精力，单件搬运，小心操作，防止跌落和摩擦。

2) 明火引燃、引爆成品和半成品

烟花爆竹产品及其烟火药剂的敏感度较高，遇明火很容易发生燃烧爆炸，成品的外包装箱也是可燃物，极易燃烧。在库房中要严格控制明火，严禁将火种带入库区，并注意监控，防止库区外部火患影响库区安全。

3) 静电引起爆炸

在烟花爆竹及其半成品装卸作业中，如果作业人员不按规定穿戴抗静电服装，会在作业人员身上积聚大量的静电电荷，产生静电火花或达到引燃、引爆药剂的临界量时，就容易引起烟花爆竹或半成品的燃烧或爆炸，造成人员伤亡和财产损失。因此，作业人员进行作业时，必须按要求穿戴防静电服装，严格按操作规程操作。

4) 雷电引发事故

雷电是自然界的一种静电现象，雷击对地面造成的危险主要是对物体和人身伤害两方面。因此为了防止雷电危害，烟花涉药机械设备、药物库、成品库房及药量超过 10kg 的 1.1 级工库房均安装了防雷设施。

5) 撞击或摩擦引发的事故

要预防撞击事故，在库区内运输的机动车车速应控制在 15km/h 以内，货物堆高应符合要求；不宜采用三轮车运输，严禁采用畜力车、翻斗车和各種挂车等不易控制的车辆运输；库房内堆垛高度应符合标准要求；库内上方应无杂物，防止掉落。

摩擦能使成品及其半成品能使烟火药发生分解，产生大量的热，引起燃烧、爆炸。因此搬运装卸时要严禁拖拉，防止摩擦产生火灾、爆炸事故。

6) 温度、湿度引起的事故

烟火药对温度的敏感度较高，库房内的温度如果超过一定温度，容易引起烟火药的分解，产生火灾、爆炸事故；烟火药的吸湿性较高，库房内湿度如果较大，容易引起烟火药的受潮分解、变质，影响产品的质量，进而引发事故。因此，库房要有温、湿度计，加强通风和除湿，防止温度和湿度超过标准要求。

3.2 剧毒、易制毒、易制爆、监控化学品辨识

3.2.1 剧毒化学品

项目生产过程中使用的危险化学品及产品依据《危险化学品目录（2015版）》辨识，该项目生产过程中所使用的原材料无剧毒化学品。

3.2.2 易制毒化学品

依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令 第 445 号，2018 年 09 月 18 日，国务院令 第 703 号修改）中的附表《易制毒化学品的分类和品种目录》辨识，该项目生产过程中所使用的原材料无易制毒化学品。

3.2.3 重点监管化学品

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95 号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12 号）辨识，该项目生产过程中所使用的原材料均不属于重点监管危险化学品。

3.2.4 易制爆化学品

依据《易制爆危险化学品名录》（公安部 2017 年版）辨识，该项目生产过程中所使用的原材料中高氯酸钾、硫磺、铝粉、铝镁合金粉、硝酸钾、硝酸钡均属于易制爆危险化学品。

《易制爆危险化学品治安管理办法》已经 2019 年 5 月 22 日公安部部务会议通过，于 2019 年 7 月 6 日予以发布，自 2019 年 8 月 10 日起施行。企

业应严格按照《易制爆危险化学品治安管理办法》要求建立易制爆危险化学品信息系统，并实现与公安机关的信息系统互联互通；对企业生产过程中所使用的高氯酸钾、硫磺、铝粉、铝镁合金粉、硝酸钾、硝酸钡，应加强对治安管理工作的检查、考核和奖惩，及时发现、整改治安隐患，并保存检查、整改记录。

该项目易制爆危险化学品分别储存于该公司金泰分厂 35 号、金瑞分厂 6 号化工原材料库中。根据《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018），金泰分厂 35 号化工原材料库、金瑞分厂 6 号化工原材料库均属于封闭式储存场所（墙体和屋顶间封闭的仓库），企业在金泰分厂 35 号化工原材料库、金瑞分厂 6 号化工原材料库均安装了视频监控摄像头。

3.3 烟花爆竹重大危险源辨识

3.3.1 重大危险源辨识

由于《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）于 2023 年 02 月 21 日发布，于 2023 年 08 月 20 日实施，故本报告按照该标准进行重大危险源辨识。

按照《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）的定义，重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的单元。

在《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）标准中规定：单元是指涉及危险物品生产、储存装置、设施或场所，单元又细分为生产单元和储存单元。

生产单元是指危险物品生产区内，每栋工房、中转库或每个晾晒场；当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。

储存单元是指危险物品仓库区，每个库区内所有的烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个单元；每栋独立的烟花爆竹成品库和半成品库划分为一个储存单元。

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）规定，单元内存在的危险物品为多品种时，按下式计算，若满足公式（1），则定为烟花爆竹重大危险源：

$$\frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1 \dots \dots \dots (1)$$

式中 q_1 、 q_2 、...、 q_n ---每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；
 Q_1 、 Q_2 、...、 Q_n ---与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

1、依据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023），该公司生产过程中涉及的危险物品有烟花爆竹半成品、成品以及原材料；其中操作工房内涉及的烟花爆竹半成品含量较少且分散，将两个厂区内的各半成品中转库、成品库、化工原材料库作为重大危险源辨识单元进行重大危险源辨识分析。

2、危险物品临界量

依据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）规定：

1) 1.3 级烟花爆竹半成品和成品，属于《烟花爆竹重大危险源辨识》标准“第 5.4 条款”中的 C、D 级烟花爆竹成品和半成品，其重大危险源的临界量为 50 吨；

2) 黑火药属于《烟花爆竹重大危险源辨识》标准表 2 中的物质，其重大危险源的临界量为 5 吨；

3) 引火线属于《烟花爆竹重大危险源辨识》标准表 2 中的物质，其重大危险源的临界量为 5 吨（多种燃速引线，取最严格的数据作为临界值）；

4) 高氯酸钾、铝粉、铝镁合金粉、硝酸钾、硝酸钡属于《烟花爆竹重大危险源辨识》表 1 中的物质，因此金泰分厂选取铝镁合金粉的临界量作为化工原材料库的临界量；金瑞分厂选取高氯酸钾的临界量作为化工原材料库的临界量。所以金泰分厂化工原材料库临界量为 50 吨；金瑞分厂化工原材料库临界量为 100 吨。

5) 酒精属于《烟花爆竹重大危险源辨识》表 1 中的物质，有机溶剂，其重大危险源的临界量为 500 吨；

3、单元划分

1) 金泰分厂单元划分：

(1) 生产区每栋工房及中转库分别为辨识单元，为简化计算：生产区选取药量最大的 19 号成品中转（600kg）作为生产单元 1.3 级工（中转库）代表；选取药量最大的 33 号内筒中转（500kg）作为生产单元 1.1 级工（中转库）代表；

(2) 选取药量 35 号化工原材料库（20000kg）作为化工原材料库代表；选取 20 号溶剂库（5000kg）作为有机溶剂库代表；

(3) 库区辨识单元：药物库区（53 号~62 号）；

1) 金瑞分厂单元划分：

(1) 生产区每栋工房及中转库分别为辨识单元，为简化计算：生产区选取药量最大的 36 号封口中转（1000kg）作为生产单元 1.3 级工（中转库）代表；选取药量最大的 55 号引线中转（200kg）作为生产单元 1.1 级工（中转库）代表；

(2) 选取药量 6 号化工原材料库（20000kg）作为化工原材料库代表；

(3) 库区辨识单元：14 号成品库、15 号成品库、16 号成品库、17 号成品库。

4、重大危险源辨识

表 3.3-1 烟花爆竹重大危险源辨识

分区	辨识单元名称	最大储存量 (t)	标准规定临界量 (t)	$S=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n$	
金泰分厂					
生产区	33 号内筒中转 (1.1 ⁻² 级)	0.5	50	$0.5/50=0.01<1$ ，不构成	
	19 号原料中转/单质粉碎 (1.3 级)	0.6	50	$0.6/50=0.012<1$ ，不构成	
原材料库区	35 号化工原料库 (甲类)	20	50	$20/50=0.4<1$ ，不构成	
	20 号溶剂库 (甲类)	5	500	$5/500=0.01<1$ ，不构成	
药物库区	药物库区储存单元	53 号引线库 (1.1 ⁻²)	0.5	5	$(0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5+1+1+1+1)/5=1.4>1$ ，构成烟花爆竹重大危险源。
		54 号引线库 (1.1 ⁻²)	0.5		

分区	辨识单元名称	最大储存量 (t)	标准规定临界量 (t)	$S=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n$
	55 号引线库 (1.1 ⁻²)	0.5		
	56 号引线库 (1.1 ⁻²)	0.5		
	57 号引线库 (1.1 ⁻²)	0.5		
	58 号黑火药库 (1.1 ⁻²)	0.5		
	59 号黑火药库 (1.1 ⁻²)	1		
	60 号黑火药库 (1.1 ⁻²)	1		
	61 号黑火药库 (1.1 ⁻²)	1		
	62 号黑火药库 (1.1 ⁻²)	1		
金瑞分厂				
生产区	55 号引线中转 (1.1 ⁻²)	0.2	5	$0.2/5=0.04<1$ ，不构成
	36 号封口后中转 (1.3)	1	50	$1/50=0.02<1$ ，不构成
原材料库区	6 号化工原材料库 (甲类)	20	100	$20/100=0.2<1$ ，不构成
成品库区	14 号成品库 (1.3 级)	10	50	$10/50=0.2<1$ ，不构成
	15 号成品库 (1.3 级)	20	50	$20/50=0.4<1$ ，不构成
	16 号成品库 (1.3 级)	20	50	$20/50=0.4<1$ ，不构成
	17 号成品库 (1.3 级)	20	50	$20/50=0.4<1$ ，不构成

由表 3.3-1 所示，该项目的生产区、原材料库区、成品库区各辨识单元均不构成烟花爆竹重大危险源，金泰分厂的药物库区（53 号~62 号）储存单元构成了烟花爆竹重大危险源。

3.3.3 重大危险源分级

《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023 无分级要求，本章节参照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018 对该公司辨识单元进行重大危险源分级。

1) 重大危险源分级方法

分级指标：采用单元内各种危险化学品实际存在量与其对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R 作为分级指标。

R 的计算方法：

$$R = \alpha \left(\beta_1 \frac{q_1}{Q_1} + \beta_2 \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \beta_n \frac{q_n}{Q_n} \right)$$

式中：

R —— 重大危险源分级指标；

α —— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数； β_1 ,

$\beta_2 \dots, \beta_n$ —— 与每种危险化学品相对应的校正系数； q_1 ,

q_2, \dots, q_n —— 每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q_1 ,

Q_2, \dots, Q_n —— 与每种危险化学品相对应的临界量，单位：吨（t）；校

正系数 β 的取值：

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数 β 值，见表 3.3-2。

表 3.3-2 校正系数 β 取值表

类别	符号	危险性分类及说明	β 校正系数
爆炸物	W1.1	1.1 项爆炸物	2
	W1.2	1.2、1.3、1.5、1.6 项爆炸物	2

备注： 1.1 项爆炸物：具有整体爆炸危险的物质、混合物和制品。
1.3 项爆炸物：具有燃烧危险和的爆轰危险或较小的进射危险或两都兼有，但没有整体爆炸危险的物质、混合物和物品。

校正系数 α 的取值：

根据重大危险源的厂区边界向外扩展 500 米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数 α 值，见表 3.3-3。

表 3.3-3 校正系数 α 取值表

厂外可能暴露人员数量	α
100 人以上	2.0
50 人~99 人	1.5
30 人~49 人	1.2
1~29 人	1.0
0 人	0.5

分级标准：

根据计算出来的R 值，按表 3.3-4 确定危险化学品重大危险源的级别。

表 3.3-4 危险化学品重大危险源级别和 R 值的对应关系

危险化学品重大危险源级别	R 值
一级	$R \geq 100$
二级	$100 > R \geq 50$
三级	$50 > R \geq 10$
四级	$R < 10$

2) 重大危险源分级

根据该公司提供的项目相关资料及评价人员现场勘查，该项目存在主要危险化学品为 1.1 项爆炸物及 1.3 项爆炸物，厂区边界外 500 米范围内存在零散民房，常住人口数量在 100 人以上，同时参考重大危险源辨识表 3.3-4，可知

$$R_{\text{药物库区(53号~62号)}} = 2 * [2 * (0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 1 + 1 + 1 + 1) / 5] = 5.6$$

综上，该项目金泰分厂的药物库区（53 号~62 号）储存单元已构成烟花爆竹重大危险源，对应的危险化学品重大危险源级别为：四级。

3.3.4 重大危险源检测监控

生产项目应根据《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修正）、《安全生产许可证条例》（国务院令[2014]第 653 号修正）、《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第 666 号[2016]年修订）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局[2015]第 79 号修正）等法律法规对重大危险源进行检测监控。

1) 对该项目的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果；

2) 应对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级，委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估，确定个人和社会风险值；

3) 应对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控、申报，将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安

全生产监督管理的部门和有关部门备案；

4) 重大危险源评估报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行；

5) 保证重大危险源安全生产所必需的安全投入；

6) 建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；

7) 根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，建立健全安全监测监控系统，完善控制措施；

8) 定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行；

9) 明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患；

10) 应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练：

① 对重大危险源专项应急预案进行演练，每年至少进行一次；

② 对重大危险源现场处置方案进行演练，每半年至少进行一次。

应急预案演练结束后，重大危险源管理单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。

建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。

3.3.5 重大危险源监督管理

该公司应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

该公司应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。

该公司应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

该公司应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。

该公司应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的事故应急预案。

3.4 工艺过程危险因素分析

从安全学理论上讲，事故的发生是由人的不安全行为和物的不安全状态相互作用的结果。本企业大部分是机械化生产，而且产品和半成品都具有燃烧和爆炸性能，因此，人的不安全行为和物的不安全状态都显得尤为突出，两种因素的相互交叉作用就使花炮企业事故频繁发生。此外，环境是事故发生和发展的外部因素，环境能影响事故发生的可能性和严重程度。所以，分析本厂工艺过程中的危险有害因素主要从人为因素、物的不安全因素、环境因素三方面来进行。

3.4.1 人的不安全行为

1、企业安全意识淡薄

有的企业只重眼前利益而忽视安全投入，看不到事故隐患的潜在危害，心存侥幸。表现在管理无制度、无专人负责，即使有制度有专人负责也不抓落实；对事故隐患不管不问，有的还明知故犯，纵容从业人员违章操作；为了赶生产任务超负荷动作，严重超员超量。

2、从业人员思想麻痹，违章操作

有的从业人员由于长期从事危险性工作，对危险的恐惧感逐渐降低，思

想上放松警惕，不懂或不按安全操作规程作业。严重超领药量，不执行“少量、多次、勤运走”的安全措施；操作动作过重过快，不执行“轻拿、轻放、轻操作”的安全方针。

3、安全保卫

烟花爆竹生产属于高危行业，必须加强对外来人员的监控和管理。防止出现群死群伤，以防外来人员无意和蓄谋造成事故。甚至有些厂区内有田地，有农民作业，要注意动物等进入厂区，发生意外。

4、使用童工

在《禁止使用童工规定》中，国家明确规定：用人单位不得招用不满 16 周岁的未成年人；严禁使用未满 18 周岁和残疾人从事危险工序作业，违者依照刑法追究刑事责任。

企业雇佣未成年人作业，有害于成年人的身心健康，有碍于义务教育制度的实施。且容易引起误操作造成事故。

5、酒后上班

酒后操作容易引起误操作造成事故。

3.4.2 生产过程中的危险有害因素

烟花爆竹的药物混合是高氯酸钾、硫磺、铝粉、铝镁合金粉、硝酸钾、硝酸钡等混合成的爆响药，具有燃烧和爆炸性能，此种烟火药的燃烧必须同时具备了并遵循三个基本条件，即可燃物、氧化剂、激发冲能，高氯酸钾、硝酸钾等是强氧化剂，助燃；硫磺是易燃品；铝粉是遇湿易燃品，烟火剂已具备了三个条件中的前二个，只要控制住第三个条件，即激发冲能的存在，也就控制住了燃烧爆炸事故的发生。分析该公司生产过程容易产生事故的主要因素有：

3.4.2.1 机械能（碰撞、摩擦）

1、触发事件：局部能量集中产生自燃点。

2、发生条件：药内有硬杂质、使用铁质工具、工具磨损有毛刺、意外跌落、挤压、超负荷疲劳作业、拖拉有药的半成品、踩燃地面余药、哄抢领料过程中翻动、违规使用高敏感度药剂。

3、防范措施：

- 1) 防止杂物进入原材料，混合前原材料应单项筛选；
- 2) 使用绢筛，不使用铁质工具；
- 3) 工具打磨平整；
- 4) 不使用违禁药物；
- 5) 思想高度集中；
- 6) 严禁加班加点和延长劳动时间，不上晚班。

3.4.2.2 静电

静电能够引起火灾爆炸的根本原因在于静电放电火花具有点火能量，而静电保护主要是设法清除、控制静电的产生和积累条件。烟花爆竹生产为高危产业，能量很小的静电火花都有可能造成火灾或爆炸事故。

- 1、触发事件：静电放电火花。
- 2、发生条件：药剂积聚静电、人体积聚静电、搬运产生静电。
- 3、防范措施：
 - 1) 有药工作台上铺防静电橡胶板；
 - 2) 工作间装静电消除装置；
 - 3) 操作人员穿防静电或全棉工作服；
 - 4) 操作人员定期消除静电；
 - 5) 保持地面潮湿，使用防静电器具（不能用普通塑料器皿盛装药物）。

3.4.2.3 雷电

雷电可能触发烟花爆竹在生产过程中发生火灾、爆炸事故。因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹安全生产的主要因素之一，由于雷电的不确定性，易在防雷设施不到位的地方发生直击雷或感应雷雷击事件，引起火灾、爆炸。该公司所在山区位置，尤其是夏天雨季雷电较多，受雷击危害的可能性相对较大。因此，防雷设施应严格按规范进行，选择可靠的避雷方式，接地电阻必须符合要求，以有效防止直击雷或感应雷的危害。

- 1、触发事件：雷电的火球接触药剂和人员。
- 2、发生条件：直击雷、球形雷。

3、防范措施：

- 1) 直击雷可通过避雷针避免；
- 2) 球形雷很难预防，大雷暴雨时停止作业，并离开工作岗位到安全处。

3.4.2.4 化学能

企业使用硫磺长时间暴露在空气中被氧化产生放热反应，并且爆响药是由高氯酸钾、硫磺、铝粉等物质混合组成，高氯酸钾常温下稳定，遇热分解易燃，易发生爆炸。

1、触发事件：温度、静电和摩擦。

2、发生条件：化工材料质量不合格；

3、防范措施：

1) 如果药剂升温立即将药剂摊开散热，人员立即离开至安全地带，1 小时后无异常情况才允许上岗；

2) 原材料、半成品必须保持干燥；

3) 选择符合质量要求的原材料；

4) 原料使用完应扎紧袋口，不让其与空气接触。

3.4.2.5 热能

高温、潮湿容易引发火灾。在生产过程中药物、半成品、成品遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾、爆炸事故。加之地处亚热带地区，夏季正常最高温度达 40℃，当温度过高时，可采取降温措施，防止事故的发生。

1、触发事件：热量积累点燃药物。

2、发生条件：明火、环境温度过高。

3、防范措施：禁止明火源、34℃以上高温停止作业。

综上所述，烟花生产过程中，受热能、机械能、电能、化学能等激发作用，都可能产生燃烧或爆炸。在实际生产过程中，积极防范各种能量的产生和积聚十分必要，万一发生事故，要控制事故后果，应严格控制药量和人员，遵守各项安全生产规章制度和操作规程。

3.4.3 各生产工序危险因素分析

表 3.4-1 生产过程中燃烧、爆炸危险因素分析

序号	工序名称	作业内容	存在的危险因素
1	药物混合	粉碎	1、使用摩擦、碰撞产生火花材质生产、盛装危险品； 2、药物中存在沙子等杂物引起感度增高； 3、设备保养不良，生锈、部件损坏引起摩擦、碰撞等造成燃烧爆炸；新设备未打磨平整光洁而投入使用； 4、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等。
		称量	1、工作台未使用防静电橡胶或未接地； 2、穿化纤服、不防静电胶底鞋； 3、上岗未触摸静电释放仪消除人体静电； 4、产品内包装为积累静电材料。
		爆竹装药、组合烟花内筒装药、开包药混合	1、药物中存在沙子等杂物引起感度增高； 2、高感度工房室温超 32℃； 3、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等； 4、使用高感度、禁用药物或者配方； 5、人机未隔离操作； 6、使用设备未经有关部门检测检验合格投入使用。
		筛选	1、生产过程中使用不当工具； 2、未采取防静电措施； 3、穿钉底鞋或易夹带砂石子鞋底的鞋； 4、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等。
		干燥	1、工艺参数控制不当； 2、局部热量聚集，得不到及时散发； 3、使用设备未经安全论证投入使用。
2	装药	内筒装筑药	1、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等； 2、未采取防静电措施； 3、穿易夹带砂石的硬底鞋或钉底鞋； 4、药物超量存放。
3	组盆串引	手工组盆串引	1、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等； 2、未采取防静电措施； 3、引线未隔墙放置； 4、生产工具选用不当。
		机械组盆串引	1、电气过载或电气线路违规敷设；

			<ul style="list-style-type: none"> 2、未按时对设备进行检修导致设备故障； 3、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等； 4、机械设备未接地。
4	蘸尾	内筒点尾	<ul style="list-style-type: none"> 1、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等； 2、未采取防静电措施。
5	装筑药	内筒制作/装花束	<ul style="list-style-type: none"> 1、生产过程中使用不当工具； 2、未采取防静电措施； 3、穿钉底鞋或易夹带砂石子鞋底鞋的鞋； 4、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等。
6	机械压纸片	压纸片制作	<ul style="list-style-type: none"> 1、模具选用不当； 2、超药量生产； 3、未采取防静电措施； 4、人机未隔离操作； 5、电气线路敷设不规范； 6、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等。
7	筑泥底	装内筒泥底	<ul style="list-style-type: none"> 1、模压工具选型不当； 2、引线未隔墙设置； 3、未采取防静电措施； 4、电气过载或电气线路违规敷设； 5、未按时对设备进行检修导致设备故障。
8	组装、包装	组合烟花组装、包装装箱	<ul style="list-style-type: none"> 1、生产过程中使用不当工具； 2、未采取防静电措施； 3、穿钉底鞋或易夹带砂石子鞋底鞋的鞋； 4、半成品超量存放； 5、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等。
9	组合烟花自动装药/组装	自动机械装药/组装	<ul style="list-style-type: none"> 1、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等； 2、作业前未采取防静电措施； 3、使用设备未经安全论证投入使用； 4、作业前未进行空机运转试机； 5、工艺参数控制不当； 6、电动车进入生产工房； 7、高温条件下继续作业； 8、未安装防雷设施及设备未设置等电位连接及接地； 9、室内电气线路未按规范要求进行敷设； 10、电气设备未采用防爆型；

			11、携带火种。
10	装发射药	装黑火药	1、超药量作业； 2、未采取防静电措施； 3、生产工具选用不当； 4、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等。
11	插引	空筒机械插引	1、机械设备未接地； 2、引线未隔墙放置或超药量存放； 3、电气过载或电气线路违规敷设； 4、未采取防静电措施； 5、堵塞疏散通道； 6、未按时对设备进行检修导致设备故障； 7、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等。
12	结鞭	机械结鞭	1、机械设备未接地； 2、引线未隔墙放置或超药量存放； 3、电气过载或电气线路违规敷设； 4、未采取防静电措施； 5、堵塞疏散通道； 6、未按时对设备进行检修导致设备故障； 7、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等。
13	封装	爆竹封装、成箱/机械过塑	1、电气火花； 2、半成品超量堆放； 3、未采取防静电措施； 4、堵塞疏散通道； 5、室内安装非防爆型电气设备； 6、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等。
14	中转	组盆后中转、点尾后中转、成品中转、药物中转、内筒中转、黑火药中转、装黑火药中转、引线中转、结鞭后中转、封口中转、空筒引饼中转	1、中转库未设通风窗； 2、通风窗未设置防小动物进入的金属网； 3、金属屋面未接地； 4、防雷防静电装置的缺失； 5、作业人员进入中转库前未消除人体静电； 6、药物、半成品、成品、效果件堆码不规范； 7、门栓采用易发生火花的小五金材质； 8、违规安装、使用电气设备； 9、厂内运输车辆入库作业； 10、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等；

			11、明火。
15	药物总库区	引线库、黑火药库	1、未采取防静电、防雷、防潮、防小动物、隔热措施； 2、堆垛不规范； 3、违规安装、使用电气设备； 4、厂内运输车辆入库作业； 5、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等。
16	成品库区	成品库	1、未采取防静电、防雷、防潮、防小动物、隔热措施； 2、堆垛不规范； 3、违规安装、使用电气设备； 4、厂内运输车辆入库作业； 5、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快等。
17	装卸运输	药物、半成品、成品	1、野蛮操作如拖、拉、丢、摔、速度过快； 2、药物、半成品采用汽车运输； 3、半成品、成品堆码不规范掉落砸到作业人员； 4、成品装卸时装卸人员从车辆上坠落； 5、成品运输车辆造成的车辆伤害。

3.4.4 其它的危险有害因素

3.4.4.1 触电伤害

1、开关柜内的裸导体、输电线路、各类手持电动工具和各类用电设备，可因漏电保护、过压保护装置出现故障或绝缘损坏，人体触及带电部位而造成触电伤害。

2、检修作业时，可因停送电失误而发生触电事故。

3、因操作失误、思想麻痹、个人防护缺陷、操作高压开关不使用绝缘工具、非专业人员违章操作等引起人员触电、电击伤害事故。

4、因电气设备设施的防雷、防静电措施不可靠等引发电气伤害事故。

5、因电气设备的事故照明、消防等应急用电不可靠而引发电气伤害。

3.4.4.2 机械伤害

机械设备部件或工具直接与人体接触可能引起夹击、卷入、割刺等危险。该公司中使用的电机传动设备、皮带等，如果防护不当或在检修时误启动可能造成机械伤害事故。

3.4.4.3 中毒、窒息的危险有害因素分析

1、危险有害因素类别；中毒和窒息

2、事故形态：

药物吸入、食入、经皮肤吸收侵入人体，发生中毒事故。

火灾事故情况下发生中毒窒息事故。

3、危险物质或能量；有毒物质及窒息性气体

4、事故原因：

空气中粉尘浓度超标等。

在发生火灾事故时，纸制品、塑料制品、烟火药等燃烧爆炸会产生大量的有毒烟尘及窒息性气体，若人员疏散不及时、无防毒面具时，救援人员未采取防护措施的情况下，会发生中毒窒息事故。

5、可能产生的后果；造成多人中毒及中毒死亡事故。

6、存在部位；周边一定范围。

7、防范措施：

1) 操作作业人员，要进行安全教育和专业技术培训。

2) 产生粉尘及有毒气体的场所必须有良好的通风设施。

3) 控制药物误食，严禁在车间内饮食。

4) 对操作人员定期进行身体健康检查。

5) 提供必要的劳动防护措施和劳动防护用品。

6) 抢救中毒人员时，进入现场的救护人员要有安全防护措施。

7) 发现中毒人员后，应尽快将其移至通风处，若中毒者已停止呼吸，心脏也停止跳动，应立即采取人工呼吸法和胸外心脏挤压法进行抢救，并尽快通知医务人员，如有条件可送往医院。

3.4.4.4 粉尘危害

该项目有烟火药等粉状物料，收集、搬运、产品包装过程中，可能引起粉尘中毒。

3.4.4.5 噪声振动

该项目噪声及振动主要来源于组合烟花自动装药/组装机、粉碎机、配装

封一体机、压纸片机、结鞭机等设备的机械运转、振动等。噪声能引起听觉功能敏感度下降甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管病及消化系统等疾病的高发。噪声干扰影响信息交流，听不清谈话或信号，促使误操作发生率上升。

3.4.4.6 不良采光照明

现场采光照明，对作业环境的好坏起着至关重要的作用。现场采光照明不良，作业人员可能在巡检和检修过程中，因视线不清而致误操作，或造成滑跌、坠落等。

3.5 主要设备危险因素分析

表 3.5-1 主要设备危险有害因素分析

序号	设备名称	主要危险有害因素	后果
1	粉碎机	1、电气线路老化、线路故障； 2、设备维护不好、设备故障； 3、超量运行； 4、工房粉尘浓度达到爆炸极限； 5、旋转部件无防护或防护装置损坏； 6、电气接地缺失或损坏； 7、电气过载等。	燃烧、爆炸、机械伤害、 触电
2	泥底机、卷筒机	1、电气线路老化、线路故障； 2、设备维护不好、设备故障； 3、防静电设施缺失或损坏； 4、电气接地缺失或损坏； 5、设备长时间运行，设备发热； 6、自动控制开关故障等； 7、电气过载等。	燃烧、机械伤害、触电
3	组合烟花自动装药/组装机	1、电气线路老化、线路故障； 2、设备维护不好、设备故障； 3、作业前未采取防静电措施； 4、使用设备未经安全论证投入使用； 5、作业前未进行空机运转试机； 6、工艺参数控制不当； 7、高温条件下继续作业；	燃烧、爆炸、机械伤害、 触电

		<p>8、未安装防雷设施及设备未设置等电位连接及接地；</p> <p>9、室内电气线路未按规范要求进行敷设；</p> <p>10、电气设备未采用防爆型。</p>	
4	压纸片机	<p>1、油压管老化；</p> <p>2、设备维护不好、设备故障；</p> <p>3、物料超量运行；</p> <p>4、人机未隔离操作；</p> <p>5、电气设备防爆等级不符合要求；</p> <p>6、防雷、防静电设施缺失或损坏；</p> <p>7、设备长时间运行，设备发热或者散热不良；</p> <p>8、工艺设备装置、模具维护不当或者损坏等。</p>	<p>燃烧、爆炸、机械伤害、触电</p>
5	配装封一体机	<p>1、电气线路老化、线路故障；</p> <p>2、设备维护不好、设备故障；</p> <p>3、物料超量运行；</p> <p>4、防静电设施缺失或损坏；</p> <p>5、电气接地缺失或损坏；</p> <p>6、设备长时间运行，设备发热；</p> <p>7、自动控制开关故障等；</p> <p>8、电气过载等。</p>	<p>燃烧、爆炸、机械伤害、触电</p>
6	蘸尾机	<p>1、电气线路老化、线路故障；</p> <p>2、设备维护不好、设备故障；</p> <p>3、机械设备未接地。</p>	<p>燃烧、机械伤害、触电</p>
7	组盆串引机	<p>1、电气线路老化、线路故障；</p> <p>2、设备维护不好、设备故障；</p> <p>3、机械设备未接地。</p>	<p>爆燃、机械伤害、触电</p>
8	插引机、结鞭机	<p>1、电气线路老化、线路故障；</p> <p>2、设备维护不好、设备故障；</p> <p>3、机械设备未接地。</p>	<p>爆燃、机械伤害、触电</p>
9	过塑机	<p>1、电气线路老化、线路故障；</p> <p>2、设备维护不好、设备故障；</p> <p>3、机械设备未接地。</p>	<p>爆燃、机械伤害、触电</p>
10	电动车	<p>1、电气线路老化、线路故障；</p> <p>2、设备维护不好、设备故障；</p> <p>3、超速行驶。</p>	<p>燃烧、碰撞、运输物品的继发伤害。</p>

3.6 储运过程危险因素分析

在产品制作过程中，从原材料到工房，从工房内半成品到下一道工序、到中转库，产品从工房、中转库到成品库，都需要不同的方式进行运输。在运输过程中，烟火药、有药半成品、成品成为移动的危险源，受振动、撞击、摩擦、明火等威胁，既要防止因运输方式、运输工具等本身原因引发燃烧、爆炸事故，又要防止在运输过程中因外部因素引发燃烧、爆炸事故。以下从内在因素和外部因素两方面对运输过程中的危险有害因素进行分析。

3.6.1 内在因素

1、运输道路：运输道路必须平坦、无杂物，采用手推车运输危险品时，运输道路的纵坡不宜大于 2%；采用汽车运输时，主干道纵坡不宜大于 6%。道路坑凹崎岖、有杂物，采用手推车、汽车运输时容易因颠簸造成所运输危险品跌落、相互撞击、摩擦，可能产生燃烧或爆炸；采用人工运输时，人员容易疲劳、跌倒，可能引起所运输物品的燃烧、爆炸。运输坡度过大，可能导致重车上、下坡停止而发生意外。

2、运输工具：厂内运输爆竹半成品及成品应采用性能良好并带有防火罩的汽车运输，不宜采用三轮车，严禁使用畜力车、翻斗车和各種挂斗运输。三轮不易控制，容易翻转，畜力车、翻斗车和各種挂斗车更是有失控和不灵活等不安全因素，容易导致所运输的危品跌落、相互撞击、摩擦，可能产生燃烧或爆炸事故。汽车性能不好，容易失控产生事故；如果不带防火罩，汽车排放出的尾气中可能带有火星可引发燃烧、爆炸事故。

3、运输人员：从事危险品运输的人员，应身体健康，从事汽车运输的还应用有驾驶证，了解所运输物品的性能，熟悉并严格遵守运输操作规程。从事作业时，应精力集中，注意周围环境，防止意外事故发生。如果运输人员身体不健康，没有取得相应的资格，就容易因为不熟悉或不懂或无法操作而引发事故。不熟悉所运输物品的性能，不熟悉、不严格遵守操作规程，就可能将禁忌物品混合运输或采用不正确的方法运输，从而导致事故的发生。运输过程中，责任心不强，精力不集中，不随时警惕周围环境的影响，意外

事故就随时可能发生。

3.6.2 外部因素

运输过程中，如果运输道路不合理，有交叉运输，应注意外来车辆和人员，防止发生碰撞，导致事故发生。注意道路附近工房人员出入及是否有意外发生，防止工房发生的事故影响车辆运输的安全。注意道路周围自然环境，防止外来火源、物体滑落、倒塌等影响运输车辆的安全。注意气候环境因素影响，防止雷电、山体滑坡等影响运输车辆安全。

3.7 环境危险因素分析

3.7.1 厂区环境

厂区周边没有学校、工业园区、旅游区、铁路等重要建筑。厂区环境干净、整洁、优美。厂内外环境，不仅影响到企业的形象，还能影响职工的心情，影响安全生产。

3.7.2 气候环境

气候干燥时，人体和生产工具容易产生静电积累，药物受到静电火花的威胁；气候潮湿时，药物易受潮而变质，严重时可引起自燃爆炸；气温过低时，职工手脚僵硬，操作容易失误，气温过高时，容易引起火灾；雷电、大风、暴雨容易引起工人的操作失误和药物的燃烧爆炸。

3.7.3 地理环境

南方气候潮湿季节，药物易受潮，影响产品质量和药物性能；且丘陵、山地较多，道路多崎岖、弯曲，运输不方便，容易造成事故。

3.7.4 自然灾害

自然灾害是指地震、洪水、风暴潮、龙卷风、滑坡、泥石流、地裂缝、塌陷、冰雪、干旱、山火等灾害。根据该公司所处的地理位置情况，虽然不受地震、风暴潮的影响，但有可能受洪水、龙卷风、滑坡、泥石流、地裂缝、塌陷、冰雪、干旱、山火等灾害影响。

3.7.4.1 滑坡

该公司所处地理位置为山区，虽然可借助山体作为防护屏障，但在土质较松散，边坡不稳或遇连续大雨，或冰雪、冰冻的情况下，有可能发生滑坡而引起安全事故，所以应做好对边坡监控，加固等防范措施。

3.7.4.2 山火

夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，加上厂房与山丘上的树木、杂草相距较近，清明扫墓、秋冬烧荒等。如果防范措施不当，一旦发生山火就有可能烧毁厂房引发爆炸事故，给企业带来损失，给社会造成伤害。因此，企业除按规定搞好安全防火隔离带以外，还应制订应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取紧急防范措施。

3.8 燃放试验和余药、废弃物销毁危险因素分析

燃放试验及废料处理场所应设在偏僻、安全距离大的地方，一般都共用一个场所，由于安全距离大，作业时间短，一般不会导致其他工房的危险，主要是经验不足，违章操作（工具不对，粗鲁、野蛮操作，乱丢乱扔废物废药，导致摊铺药物燃烧、爆炸，销毁人员与现场距离太近），超量销毁。

燃放试验过程中存在的因素主要有：

1、燃烧爆炸。因为烟花爆竹是以烟火药为主要原料制成，引燃后通过燃烧或爆炸，产生光、声、色、型、烟雾等效果，用于观赏，具有易燃易爆危险的物品。

2、由于产品质量问题导致的熄引、瞎火、偏离燃烧轨迹等。熄引、瞎火处置不当，易造成人体伤害；偏离燃烧轨迹，易导致人员误伤。

3、隔离不符合要求，引发山火。

4、燃放时产生的烟尘等。

3.9 人员因素危险性分析

生产操作时由于人的不安全行为可能产生不良后果，如防爆区域内使用产生火花的工具，电工带负荷拉闸引起电弧等。人的不安全行为大致可分为

操作失误，造成安全附件失效，使用不安全工具、设备，冒险进入危险场所，不安全着装，攀坐不安全位置，不遵守安全规程，现场吸烟，精神不集中等。

人员存在的危险因素有：

1、安全意识淡薄。企业所有者和管理者如果安全意识淡薄，必将给企业带来灾难性的后果。因为，所有者和管理者如果安全意识淡薄，必然会抵触甚至违反国家安全生产法律法规，忽视安全投入，导致企业在不具备安全生产条件的情况下进行生产，对事故隐患，心存侥幸。其企业必然出现管理混乱，其下属和员工也必然安全意识缺乏，违章指挥、违章作业现象严重。

2、违章指挥。有的管理者，不能正确处理安全与生产的关系，或者不懂作业安全技术，从而导致违章指挥事情的发生。

3、从业人员思想麻痹，违章操作。有的从业人员由于长期从事危险性工作，对危险的恐惧感逐渐降低，思想上放松警惕，或者未经培训不懂安全操作规程作业，或者图省事而违章作业。

4、野蛮作业。

5、不遵守安全生产管理规章制度。

6、不按规定穿戴劳动防护用品或着装。

7、人员素质不能胜任工作要求。

8、操作失误。

3.10 主要危险有害因素分布

该公司主要生产岗位危险有害因素分布情况见表 3.10-1。

表 3.10-1 主要生产岗位危险有害因素分布

作业区域	火灾、火药 爆炸	触电 伤害	机械 伤害	车辆 伤害	粉尘 中毒	高温 烫伤	噪声 振动
包装成箱	√						
筑内筒泥底	√	√	√		√		√
机械压纸片	√	√	√		√		√
空筒机械插引	√	√	√		√		√
空筒机械点尾	√	√	√		√		√
配装封一体机	√	√	√		√		√

作业区域	火灾、火药 爆炸	触电 伤害	机械 伤害	车辆 伤害	粉尘 中毒	高温 烫伤	噪声 振动
药混合/调湿药	√						
原材料中转/粉碎	√	√	√		√		√
原料中转/单质称量	√				√		
装黑火药	√				√		
组合烟花自动装药/组装	√	√	√		√		√
组盆串引	√						
组装/包装	√						
封装成箱/机械过塑	√	√	√		√		√
结鞭封装一体机	√	√	√		√		√
各中转库	√			√			
黑火药库	√			√	√		
引线库	√			√			
成品库	√			√			

3.11 职业卫生有害因素分析

表 3.11-1 职业卫生主要有害因素分析表

类别	存在的有害因素
有毒物	高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡等
粉尘	粉碎、称量等工序存在烟火药粉尘飞扬
腐蚀	高氯酸钾、硝酸钾等腐蚀性
高温	夏季室内温度有时可能超过 35℃。
噪音	机械设备运行时产生噪音。

3.12 其他危险有害因素分析

表 3.12-1 其它可能存在的危险因素

类别	存在的部位	发生作用的途径和变化规律
触电	各电气设备、线路	<p>当电气设备、设施或者线路（开关）故障（无接地接零或者失效及电气线路老化等）都会产生漏电，造成人员触电；</p> <p>原材料高氯酸钾、硫磺易潮解，且操作环境潮湿，易造成电气设备开关、线路腐蚀漏电，导致人员触电伤害；</p> <p>电气设备、线路及开关触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护故障；</p> <p>绝缘、电气隔离、屏护、电气安全距离不够；设计考虑不周，如电气设</p>

类别	存在的部位	发生作用的途径和变化规律
		备及保护装置选型不、负荷、配线、接地、敷设不合理等；造成电气使用过程中的人员触电伤害。
机械伤害	各机械设备	机械转动部件无防护或者防护不当； 操作人员违规操作或者操作不当； 维修设备、装置等误操作或者防护不当； 搬运材料、半成品、成品时方法不当或者失误造成伤害。
灼烫	化工原料工序	接触腐蚀性化学物质造成化学灼伤；接触烘干设备高温烫伤。
车辆伤害	道路	生产线使用的原材料、外购半成品、设备等装卸、安装、运输的车辆，可能因管理不到位发生翻车、撞车等伤害事故。
淹溺	水塘、消防水池	人员不慎跌落水塘或者消防水池，造成人员淹溺事故。
物体打击	中转库、成品仓库	上下货过程中违章作业或缺乏监督，产品箱高处跌落，导致作业人员被砸伤。

3.13 事故案例分析

3.13.1 雷电

事故案例：2005 年 4 月 24 日上栗县一花炮厂成品仓库发生雷击爆炸事故，损失 30 多万。

雷电可能触发烟花爆竹在生产过程中发生火灾、爆炸事故。因而防雷设施的可靠性是烟花爆竹安全生产的主要因素之一，由于雷电的不确定性，易在防雷设施不到位的地方发生直击雷或感应雷雷击事件，引起火灾、爆炸。该公司所在山区位置，尤其是夏天雨季雷电较多，受雷击危害的可能性相对较大。因此，防雷设施应严格按规范进行，选择可靠的避雷方式，接地电阻必须符合要求，以有效防止直击雷或感应雷的危害。

- 1、触发事件：雷电的火球接触药剂和人员。
- 2、发生条件：直击雷、球形雷。
- 3、防范措施：
 - 1) 直击雷可通过避雷针避免；
 - 2) 球形雷很难预防，大雷暴雨时停止作业，并离开工作岗位到安全处。

3.13.2 机械能（碰撞、摩擦）

事故案例：1989 年 1 月 26 日江苏省建湖县庆丰乡红星花炮厂插引工领硝饼时用铁桶盖放在有药尘的水泥台面上，装满后移动时因水泥台面与铁桶盖摩擦起火引燃台面药尘发生爆炸，死亡 11 人，伤 18 人。

1、触发事件：局部能量集中产生自燃点。

2、发生条件：药内有硬杂质、使用铁质工具、工具磨损有毛刺、意外跌落、挤压、超负荷疲劳作业、台面有沙粒、拖拉有药的半成品、踩燃地面余药、哄抢领料、烘干过程中翻动、违规使用高敏感度药剂。

3、防范措施：

1) 防止杂物进入原材料，混合前原材料应单项筛选；

2) 使用绢筛，不使用铁质工具；

3) 工具及工作台面打磨平整；

4) 不使用违禁药物；

5) 思想高度集中；

6) 严禁加班加点和延长劳动时间，不上晚班。

3.13.3 静电

事故案例：1993 年 1 月 8 日黑龙江省方正县育林乡春雷花炮厂因工人穿化纤衣服产生静电火花引起爆炸，死亡 12 人、重伤 2 人。

静电能够引起火灾爆炸的根本原因在于静电放电火花具有点火能量，而静电保护主要是设法清除、控制静电的产生和积累条件。引火线生产为高危产业，能量很小的静电火花都有可能造成火灾或爆炸事故。

1、触发事件：静电放电火花。

2、发生条件：药剂积聚静电、人体积聚静电、搬运产生静电。

3、防范措施：

1) 有药工作台上铺防静电橡胶板；

2) 工作间装静电消除装置；

3) 操作人员穿防静电或全棉工作服；

- 4) 操作人员定期消除静电；
- 5) 保持地面潮湿，使用防静电器具。

3.13.4 化学能

事故案例：2000 年 8 月 4 日江西省上栗县因从内蒙非法运回的亮珠等药料长时间在雨中吸湿、受潮，产生化学放热反应达到着火点引发爆炸，死亡 27 人，伤 26 人。

企业使用了升华硫或硫磺长时间暴露在空气中被氧化产生放热反应，并且引火线是由高氯酸钾、木炭等物质混合组成，高氯酸钾常温下稳定，遇热分解易燃，均易发生爆炸。

- 1、触发事件：温度、静电和摩擦。
- 2、发生条件：化工材料质量不合格；
- 3、防范措施：
 - 1) 如果药剂升温立即将药剂摊开散热，人员立即离开至安全地带，1 小时无异常情况才允许上岗；
 - 2) 原材料、半成品必须保持干燥；
 - 3) 选择符合质量要求的原材料；
 - 4) 原料使用完应扎紧袋口，不让其与空气接触。

3.13.5 热能

事故案例：2003 年 7 月 28 日河北省辛集市郭西花炮厂因在高温天气晾晒礼花弹及药物发生爆炸，死亡 35 人，2 人失踪，103 人受伤。

高温、潮湿容易引发火灾。在生产过程中药物、半成品、成品遇湿发热物质能形成局部高温，可能引发火灾、爆炸事故。加之地处亚热带地区，夏季正常最高温度达 40℃，当温度过高时，可采取降温措施，防止事故的发生。

- 1、触发事件：热量积累点燃药物。
- 2、发生条件：明火、环境温度过高。
- 3、防范措施：禁止明火源、34℃以上高温停止作业。

4 评价单元的划分及评价方法的选择

4.1 评价单元的划分

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务，是为了提高评价工作的准确性和可靠性。本次安全评价对象为萍乡市金泰花炮制造有限公司（产品生产、包装、原料及产品的储存等工序）。结合该公司现状，根据以上危险有害因素分析，依据评价方法的有关具体规定，将该项目划分为安全生产管理、总体布局和条件设施、安全防护设施/措施、作业场所安全性四大单元进行评价。

1、安全生产管理（资料审核）单元细分为组织机构、从业人员、规章制度、技术资料等子单元。

2、总体布局和条件设施单元细分为周边环境、建筑结构、总体布局、工艺布置、条件与设施、安全生产能力评价、生产工艺安全性评价等子单元。

3、安全防护设施、措施单元细分为防护屏障及消防设施、防雷、防静电及接地、电器、机械、工具安全特性等单元。

4、作业场所安全性。

各评价单元评价方法的选择见表 4.1-1。

表 4.1-1 评价单元划分及评价方法选用表

单元	子单元	评价方法
安全生产管理（资料审核）	1、组织机构 2、从业人员 3、规章制度 4、技术资料	安全检查表法、直观经验法
总体布局和条件设施	1、总图布置与周边环境 2、建筑结构 3、工艺布置 4、条件与设施 5、生产能力评价 6、生产工艺安全性	1、安全检查表法 2、直观经验法

单元	子单元	评价方法
安全防护设施、措施	1、防护屏障及消防设施 2、危险化学品防护措施 3、防雷、防静电及接地 4、电器、机械、工具安全特性	1、安全检查表法 2、直观经验法
作业场所	整个厂区生产作业	1、安全检查表法 2、直观经验法 3、爆炸冲击波安全距离系数分析评价法等

4.2 评价方法的简介

4.2.1 预先危险性分析评价（PHA）

1 评价方法简介

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

其功能主要有：

- 1) 大体识别与系统有关的主要危险；
- 2) 鉴别产生危险的原因；
- 3) 估计事故发生对人体及系统产生的影响；
- 4) 判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。

2 分析步骤

预先危险性分步骤为：

- 1) 通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源；
- 2) 根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤亡的危险性，分析事故的可能类型。
- 3) 对确定的危险源，制定预先危险性分析表；
- 4) 进行危险性分级；
- 5) 制定对策措施。

3 预先危险性等级划分：

在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性的影响程度，将各类危险性划分为 4 个等级。

表 4.2-1 危险等级划分表

级别	危险程度	可能导致的后果
I	安全的	不会造成人员伤亡及系统损坏
II	临界的	处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施
III	危险的	会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施
IV	灾难性的	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范

表 4.2-2 事故发生的可能性等级划分表

等级	等级说明	具体发生情况	总体发生情况
A	频繁	频繁发生	频繁发生
B	很可能	在寿命期内会出现若干次	多次发生
C	有时	在寿命期内可能有时发生	偶尔发生
D	极少	在寿命期内不易发生，但有可能发生	很少发生，但并非不可能发生
E	几乎不能	很不容易发生，以至于可认为不会发生	几乎不发生，但有可能

表 4.2-3 风险评估指数矩阵

可能性等级 \ 严重性等级	严重性等级			
	IV（灾难的）	III（危险的）	II（临界的）	I（安全的）
A（频繁）	1	2	7	13
B（很可能）	2	5	9	16
C（有时）	4	6	11	18
D（极少）	8	10	14	19
E（几乎不可能）	12	15	17	20

表 4.2-4 风险指数风险接受准则表

危险等级	风险程度
18-20	安全的，不需采取措施即可接受
10-17	临界的，处于事故状态边缘，暂时尚不会造成人员伤亡或财产损失，是有控制接受的风险，应予排除或采取措施
6-9	危险的，会造成人员伤亡或财产损失，是不希望的风险，要立即采取措施
1-5	会造成灾难性事故，不可接受的风险，必须立即进行排除

4.2.2 爆炸冲击波伤害模型法

根据相关的爆炸理论和近年来发生的爆炸事故案例，采用爆炸空气冲击波伤害模型法对发生事故的可能性大及严重性高的 1.1 级危险建筑物一旦发生爆炸事故后的空气冲击波超压进行计算，预测对人员可能造成的伤害程度和对本建筑物及周围建筑物可能造成破坏程度，分析评价对象的各危险性建筑物一旦发生爆炸的可能的事故等级，对评价对象的定员定量是否符合烟花爆竹行业的规定作出评价，对存在的问题提出相应的安全对策措施建议。

爆炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化，也是大量能量在短时间迅速释放或急剧转化成机械能的现象。爆炸能产生多种破坏效应，其中最危险、破坏力最强、影响区域最大的是冲击波的破坏效应。爆炸冲击波对周围的人员和建筑物伤害严重程度，可用下列公式进行计算：

烟花爆竹药物爆炸冲击波超压，可用下列经验公式估算：

$$\Delta P_{\pm堤} = 0.23 \frac{\sqrt[3]{Q}}{r} + 7.73 \left(\frac{\sqrt[3]{Q}}{r} \right)^2 + 6.81 \left(\frac{\sqrt[3]{Q}}{r} \right)^3 \text{-----式 4-1}$$

$$\left(3 \leq \frac{r}{\sqrt[3]{Q}} \leq 18 \right) \text{（有屏障）}$$

$$\Delta P_{\pm地面} = 1.06 \frac{\sqrt[3]{Q}}{r} + 4.30 \left(\frac{\sqrt[3]{Q}}{r} \right)^2 + 14.00 \left(\frac{\sqrt[3]{Q}}{r} \right)^3 \text{-----式 4-2}$$

$$\left(1 \leq \frac{r}{\sqrt[3]{Q}} \leq 10 \sim 15 \right) \text{（无屏障）}$$

式中： ΔP — 爆炸时的冲击波峰值超压， 10^5Pa ；

r —距爆炸中心的距离， m ；

Q —梯恩梯当量（烟花爆竹药剂取值 0.4 换算成梯恩梯当量）， kg 。

将式 4-1 转换为：

$$\Delta P_{\pm堤} = 0.23 \frac{1}{R} + 7.73 \left(\frac{1}{R} \right)^2 + 6.81 \left(\frac{1}{R} \right)^3 \text{-----式 4-3}$$

式中： ΔP — 爆炸时的冲击波峰值超压， 10^5Pa ；

R—比例距离。

由式 4-1 和式 4-3 得到如下式：

$$r=R \sqrt[3]{Q} \text{-----式 4-4}$$

式中：r—距爆炸中心的距离，m；

Q—梯恩梯当量（烟花爆竹药剂取值 0.4 换算成梯恩梯当量），kg；

R—比例距离。

根据有关资料，爆炸空气冲击波对人员和对建筑物的伤害，分别见表 4.2-5、表 4.2-6。

表 4.2-5 冲击波超压对人体的伤害作用

序号	超压 ΔP (10^5Pa)	伤害作用
1	<0.2	基本无伤害
2	0.2-0.3	轻微损伤
3	0.3-0.5	听觉器官损伤或骨折
4	0.5-1.0	内脏严重损伤或死亡
5	>1.0	大部分人员死亡

表 4.2-6 建筑物的破坏程度与冲击波超压关系

破坏等级	1	2	3	4	5	6	7
破坏等级名称	基本无破坏	次轻度破坏	轻度破坏	中等破坏	次严重破坏	严重破坏	完全破坏
超压 ΔP (10^5Pa)	<0.02	0.02-0.09	0.09-0.25	0.25-0.40	0.40-0.55	0.55-0.76	>0.76
建筑物破坏程度	玻璃	偶然破坏	少部分破成大块，大部分呈小块	大部分破成小块到粉碎	粉碎	—	—
	木门窗	无损坏	窗扇少量破坏	窗扇大量破坏，门扇、窗框破坏	窗扇掉落、内倒、窗框、门扇破坏	门、窗扇摧毁，窗框掉落	—
	砖外墙	无损坏	无损坏	出与小裂缝，宽度小	出现较大裂缝，缝宽	出现大于 50mm 的大	部分倒塌

				于 5mm，稍有倾斜	5-50mm，明显倾斜，砖跔出现小裂缝	裂缝，严重倾斜，砖跔出现较大裂缝		倒塌
木屋盖	无损坏	无损坏	木屋面板变形，偶见折裂	木屋面板、木檩条折裂，木屋架支座松动	木檩条折断，木屋架杆件偶见折断，支座错位	部分倒塌	全部倒塌	
瓦屋面	无损坏	少量移动	大量移动	大量移动到全部掀动	—	—	—	
钢筋混凝土屋盖	无损坏	无损坏	无损坏	出现小于 1mm 的小裂缝	出现 1-2mm 宽的裂缝，修复后可继续使用	出现大于 2mm 的裂缝	承重钢筋混凝土柱严重破坏	
顶棚	无损坏	抹灰少量掉落	抹灰大量掉落	木龙骨部分破坏下垂	塌落	—	—	
内墙	无损坏	板条墙抹灰少量掉落	板条墙抹灰大量掉落	砖内墙出现小裂缝	砖内墙出现大裂缝	砖内墙出现严重裂缝至部分倒塌	砖内墙大部分倒塌	
钢筋混凝土柱	无损坏	无损坏	无损坏	无损坏	无损坏	有倾斜	有较大倾斜	

4.2.3 安全检查表评价法

安全检查表内容包括标准、规范和规定，并随时关注并采用新颁布的有关标准、规范规定。正确的使用安全检查表分析将保证每个设备符合标准，而且可以识别出需进一步分析的区域。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查表，如果无法获

得相关的安全检查表，评价人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料编制合适的安全检查表；所拟定的安全检查表应当是通过回答安全检查表所列的问题能够发现系统的设计和操作的各个方面与有关标准不符的地方。许多机构使用标准的安全检查表对项目发展的各个阶段（从初步设计到装置报废）进行分析。换句话说，针对典型的行业和工艺，其安全检查表内容是一定的。但是，完整的安全检查表应当随着项目从一个阶段到下一个阶段而不断完善，这样，安全检查表才能作为交流和控制的手段。

安全检查表分析包括三个步骤：

- 1、选择或拟定合适的安全检查表；
- 2、完成分析；
- 3、编制分析结果文件。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径并提供给管理者考虑。

优缺点及其适用范围：

安全检查表是进行安全检查，发现潜在危险的一种有用而简单可行的方法。常常用于安全生产管理，对熟知的工艺设计、物料、设备或操作规程进行分析，也可用于新开发工艺过程的早期阶段，识别和消除在类似系统多年操作中所发现的危险。可用于项目发展过程的各个阶段。

安全检查表法是实施安全检查和诊断的项目明细表，是实施安全评价的一种最为基础的方法，是发现潜在危险隐患的一个手段。

4.2.4 直观经验分析法

直观经验分析法又可分为对照经验法和类比法两种，其中对照经验法是对照有关法律、法规和标准、规范或依据评价分析人员的观察、判断能力，借助经验进行判断；类比评价方法是利用相同或近似的工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计数据来对比分析评价对象的危险、危害因素并

根据分析结果预测评价对象的风险大小。类比分析评价方法则是利用相同或近似的工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计数据来对比分析评价对象的危险、危害因素并根据分析结果预测评价对象的风险大小。

4.2.5 作业条件危险性评价法（LEC）

1、评价方法简介

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是 L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D 来评价作业条件危险性的大小。即： $D=L \times E \times C$ 。

2、评价步骤

- 1) 以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；
- 2) 由评价小组成员按照标准给 L、E、C 分别打分，取各组的平均值作为 L、E、C 的计算分值，用计算的危险性分值 D 来评价作业条件的危险性等级。

3) 赋分标准

(1) 事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为 0，而必然发生的事故概率为 1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为 0.1，而必然要发生的事故的分值定为 10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表 4.2-7。

表 4.2-7 事故或危险事件发生的可能性（L）

分值	事故或危险情况发生可能性	分值	事故或危险情况发生可能性
10	完全会被预料到	0.5	可以设想，但高度不可能
6	相当可能	0.2	极不可能
3	不经常，但可能	0.1	实际上不可能
1	完全意外，极少可能		

(2) 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为 10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为 0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表 4.2-8。

表 4.2-8 人员暴露于危险环境的频繁程度 (E)

分值	出现于危险环境的情况	分值	出现于危险环境的情况
10	连续暴露于潜在危险环境	2	每月暴露一次
6	逐日在工作时间内暴露	1	每年几次出现在潜在危险环境
3	每周一次或偶然地暴露	0.5	非常罕见地暴露

(3) 发生事故可能造成的后果 (C)

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为 1—100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为 1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为 100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表 4.2-9。

表 4.2-9 发生事故或危险事件可能造成的后果 (C)

分值	可能结果	分值	可能结果
100	大灾难，许多人死亡	7	严重，严重伤害
40	灾难，数人死亡	3	重大，致残
15	非常严重，一人死亡	1	引人注目，需要救护

3、危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在 20 分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在 70—160 之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在 160—320 之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于 320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表 4.2-10。

表 4.2-10 危险性等级划分标准 (D)

分值	危险程度	分值	危险程度
>320	极其危险，不能继续作业	20—70	可能危险，需要注意
160—320	高度危险，需要立即整改	<20	稍有危险，或许可以接受
70—160	显著危险，需要整改		

5 定性、定量评价

5.1 资料审核评价

5.1.1 组织机构

该公司建立了由主要负责人任主任的安全委员会，成立了安全管理机构，配备了专职安全员，建立了应急救援小组和义务消防队。组织机构资料审查结论为合格。详见附录A。

5.1.2 从业人员

该公司主要负责人、安全管理人员均经培训考核合格，取得上岗资格证明。特种作业人员均经应急管理部门培训考核合格，取得操作资格证。其他从业人员都经培训考核合格，持证上岗。资料审查结论为符合安全生产条件。详见附录A。

5.1.3 规章制度

该公司建立了安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程，相关制度内容系统全面、具体可行，具有较强的可操作性和实用性。检查结果为合格。详见附录A。

5.1.4 技术资料

该公司建立了安全生产条件许可档案、安全和消防设备设施档案、机械设备档案和生产技术资料档案等。

厂区的资料审核评价结果为符合安全生产条件。详见附录A。

5.1.5 评价小结

资料审查结论意见：该公司的组织机构、从业人员、规章制度、技术资料审查结果为无不合格项，结论为符合安全生产条件。

5.2 总体布局、条件和设施评价

5.2.1 总体布置

该公司功能分区明确，金泰分厂厂区大致分为办公生活区、无药部件生产区、内筒生产区、组合烟花生产区、药物库区；金瑞分厂厂区大致分为办公生活区、无药部件生产区、插引生产区、结鞭封装/封装成箱生产区、成品库区。同一危险等级、同一生产工艺的工房集中布置；危险性大的工房布置在厂区的边缘。

由于受地形限制，金泰分厂用地范围内无法设置成品库，成品库均设置在金瑞分厂（共 4 栋，总限药量 70000kg），金泰分厂仅设有成品中转 1 栋，限药量为 600kg；金瑞分厂同样受地形限制无法设置药物总库，药物总库区设置在金泰分厂（5 栋引线库，总药物限量 2500kg；5 栋黑火药库，总药物限量 4500kg）。引线库及成品库均由集团公司统一划分给两个分厂使用。该项目两个分公司相距 900 米左右，交通运输方便，引线、成品的配送由该公司委托的江西省银盾物流有限公司负责，与厂内交错生产时间进行药物运输。

该项目的生产区、仓库区出入口处及大部分周边都设有实体围墙，其它地段未设置实体围墙处为高山陡坡，在高山陡坡处也设置了铁丝网将厂区与外界隔开，基本能杜绝外来人员的进入。

该公司的总平面布置有利于危险品生产、隔离、防护、运输和人员疏散要求。各分区划分适当、功能定位准确，相对位置合理。各工序之间由专职搬运工用电瓶车运输、装卸。

厂区总平面布置符合《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）等的要求；建筑物危险等级划分正确，危险性建筑物之间、危险性建筑物与非危险性建筑物之间的距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）内部最小允许距离的要求。

总体布局现场检查结论为符合安全条件，详见附录B。

5.2.2 工艺布置

该公司C级组合烟花类（迎宾礼炮）、C级爆竹类生产线分区设置，且各工序之间通过中转库衔接，相同工序集中布置，减少半成品运输风险。药量集中、风险较大的配装封一体机等设置在远离人员密集区地带，防止无关人员进入，降低了隐患发生的概率。对于粉尘较大的粉碎工房，设置在厂区偏僻地带。工艺末端的包装车间布置与成品总仓库区相邻，产品入库运输避开生产密集区，实现本质安全。

该项目的点尾、插引、压纸片、配药、装药、封口、结鞭封装等采用了机械生产，并按照工艺流程设置生产线；按照《烟花爆竹生产工程设计指南（暂行）》危化司函[2019]17号要求，该公司C级组合烟花类（迎宾礼炮）、C级爆竹类生产线的生产工艺配套设置符合要求。

工艺布置现场检查结论为符合安全条件。详见附录B。

5.2.3 条件与设施

该公司占地面积 255 亩，满足 C 级组合烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类生产的生产需求。

该公司厂区内的运输道宽度约为 2~4 米；成品运输道路宽度约为 4 米。建筑物之间的人行通道宽度约为 2 米，为水泥路。

该公司两个厂区内均设有高位水塔，水源为来自深井和自来水提供。厂区设置环形供水管网通过蓄水池内下水管道连接到各工（库）房消防水池，配套安装了总开关及水龙头，潜水泵 24 小时连续运行，保证水源充足可靠。全厂配有消防水池、消防水桶、干粉式灭火器。

该公司建立了药物沉淀池，并设有三级沉淀，近年来，萍乡市的烟花爆竹生产企业均按照环保部门要求做到了沉淀后的水不外排，循环利用。

该公司 1.1 级、1.3 级工房安全出口布置在有安全通道的一侧。1.1 级、1.3 级工房每一危险工作间内由最远工作点至安全出口的距离符合规定，工房主通道宽度不小于 1.2 米。疏散门为向外开启的平开门，室内未装插销。危险工（库）房安全疏散条件符合《烟花爆竹工程设计安全标准》

（GB50161-2022）要求。

条件与设施现场检查结论意见：该公司的配装封一体机、组合烟花自动装药/组装机为经过安全论证的合格机型，装药区域安装有防爆型视频监控。粉碎机的非防爆电机隔墙安装，插引机、点尾机、粉碎机、压纸片机、结鞭机、粉碎机、过塑机等未经有关单位和专家安全技术论证或鉴定，但是由专业厂家生产的合格产品，生产厂家提供有产品合格证。但已在全国各地的烟花爆竹生产厂家应用多年，且本企业的设备已使用多年，江西省、湖南省均已采用该类型的机械设备，生产设备相对安全可靠。

条件与设施现场检查结论为符合安全条件。详见附录B。

5.2.4 生产储存能力评价

金泰分厂生产许可范围为：C 级组合烟花类（迎宾礼炮）。根据应急管理部危化司函[2019]17 号《关于印发〈烟花爆竹生产工程设计指南（暂行）〉的函》中“组合烟花生产工艺配套设置基准表”对该项目组合烟花生产线的生产工艺配套设置进行评价，情况如下表所示：

表 5.2-1 金泰分厂组合烟花生产工艺配套匹配情况一览表

功能分区	工库房名称	设置要求	设计情况	匹配情况	
行政区	办公/调度室	满足安全管理、视频监控、会议（培训）等需要	1 栋办公楼（3 号）	匹配	
危险品生产区	引线中转库	至少 1 栋，药量 $\geq 60\text{kg}$	1 栋引线中转（25 号），100kg	匹配	
	组盆串引工房	根据生产需要设置， ≤ 2 机/栋	1 栋手工组盆串引（13 号）	匹配	
	气泵房	至少 1 栋	1 栋（29 号）	匹配	
	组盆后晾晒/中转库	至少 1 栋	2 栋（12 号、18 号）	匹配	
	装黑火药	黑火药中转库	至少 1 栋，药量 $\geq 200\text{kg}$	2 栋（32 号、47 号），总药物限量 260kg	匹配
	装黑火药工房	至少 2 栋	2 栋（46 号、48 号）	匹配	
	装黑火药中转库	至少 1 栋，药量 $\geq 200\text{kg}$	1 栋（50 号），总药物限	匹配	

功能分区	工库房名称	设置要求	设计情况	匹配情况
组 装 包 装			量 200kg	
	组装工房	至少 20 间	手工设置有 3 栋 12 间(40 号、41 号、42 号) 本次优化调整改建 2 栋组合烟花自动装药/组装工房 (38 号、39 号)	匹配
	内筒中转库	至少 1 栋, 药量 \geq 500kg	5 栋 (30 号、31 号、33 号、34 号、49 号), 总药物限量 2000kg	匹配
	包装工房	至少 1 栋	本次优化调整项目改建 1 栋 5 间包装成箱工房 (16 号)	匹配
化 工 原 材 料	化工原材料库	至少 1 栋, 1 栋多间, 药量 \geq 20000kg, 性质不相容的物品不得混存, 每种化工原材料单独存放	1 栋 (35 号), 为 1 栋 6 间, 总药物限量 20000kg	匹配
	溶剂库	至少 1 栋, \geq 1000kg	1 栋 (20 号), 总药物限量 5000kg	匹配
	化工原材料粉碎工房	至少 2 栋, 2 间/栋	2 栋 (26 号、27 号), 均为 2 间/1 栋	匹配
内 筒 生 产	筑内筒泥底工房	至少 1 栋, \geq 2 机	1 栋 (14 号), 2 机	匹配
	调湿药工房	至少 1 栋, 2 间/栋	1 栋 (22 号)	匹配
	蘸尾工房	至少 1 栋	1 栋空筒机械点尾 (24 号)	匹配
	单质材料称量	至少 1 栋, 3 间/栋	采用机械装药不涉及	/
	配电控室	与机械混药工房间距至少 12m, 可与称量室联建	采用机械装药不涉及	/
	混合药中转库	至少 1 栋, 药量 \geq 100kg	采用机械装药不涉及	/
	亮珠中转库	至少 1 栋, 药量 \geq 200kg	无亮珠效果	/
	药中转库	每 2 栋装药工房至少 1 栋	采用机械装药不涉及	/
	内筒装药封口工房	至少 3 栋	1 栋配装封一体机 (28 号)	匹配
	内筒中转库	每 2 栋装药、封口工房至少 1 栋, 药量 \geq 100kg。(内筒生产区和组装区药量合计 \geq	5 栋 (30 号、31 号、33 号、34 号、49 号), 总药物限量 2500kg	匹配

功能分区	工库房名称	设置要求	设计情况	匹配情况
		2000kg)		
总仓库区	引线库	至少 1 栋，药量 \geq 1000kg	5 栋（53 号、54 号、55 号、56 号、57 号），2500kg（金瑞分厂受地形限制无法设置引线库区，从而设置在金泰分厂厂区内）	匹配
	黑火药库	至少 1 栋，药量 \geq 5000kg	5 栋（58 号、59 号、60 号、61 号、62 号），总药物限量 4500kg，为原有设计，基本能满足生产所要求。	匹配
	成品库	至少 2 栋，药量 \geq 40000kg	金泰分厂受地形限制无法设置成品库，从而金泰分厂只设成品中转库，总库区设置在金瑞分厂内（4 栋成品库，总药量为 70000kg。金瑞分厂与金泰分厂共用）。	匹配
燃放试验场区和销毁场		远离危险品生产区、总仓库区	在当地政府统一指定地点燃放及销毁	/
辅助设施	门卫室	设置在生产区、总库区出入口处	1 栋（1 号）	匹配
	更衣室	设置在 1.1 级危险品生产区	按要求设置	匹配
	机修工房	至少 1 栋，不应设置在危险品生产区和危险品总仓库区	按要求设置	匹配
	电瓶车充电棚	至少 1 栋，不应设置在危险生产区和危险品总仓库区	1 栋（2 号），设置在厂区入口左侧	匹配

金瑞分厂生产许可范围为：C 级爆竹类。根据应急管理部危化司函 [2019]17 号《关于印发〈烟花爆竹生产工程设计指南（暂行）〉的函》中“爆竹生产工艺配套设置基准表”对该项目爆竹生产线的生产工艺配套设置进行评价，情况如下表所示：

表 5.2-2 金瑞分厂爆竹生产产能匹配分析计算表

功能分区	工房名称	设置要求	设计情况	匹配情况	
行政区	办公/调度室	满足安全管理、视频监控、会议（培训）等需要	1 栋办公/生活楼（2 号）	匹配	
非危险品生产区	包装材料和纸品库	根据生产需要设置	2 栋（18 号、19 号）	匹配	
	空筒库	根据生产需要设置	1 栋（38 号）	匹配	
	卷筒工房	根据生产需要设置，可与胶水库同栋设置，但应分区存放	2 栋（3 号、8 号）	匹配	
	晒坪/阳光棚	根据生产需要设置，不应与卷筒工房或其他无药工房联建	无	匹配	
	黄泥库	根据生产需要设置，可与无药工房联建	1 栋（44 号）	匹配	
危险品生产区	机械插引	引线中转库	至少 1 栋，药量 $\geq 200\text{kg}$	3 栋引线中转（55 号、56 号、57 号），与机械结鞭共用，药量为 400kg	匹配
		机械插引工房	插引机 8-16 台，引线坨应隔墙放置	20 台（50 号、51 号、52 号、53 号、51 号）	匹配
		插引后中转库	至少 1 栋，药量 $\geq 100\text{kg}$	2 栋（46 号、47 号），药量为 100kg	匹配
	化工原材料	化工原材料库	至少 1 栋，3 间/栋，药量 $\geq 10000\text{kg}$ ，确保高氯酸钾、金属粉、硫磺分库存放	1 栋（6 号），3 间/栋，化工原材料库药量为 20000kg	匹配
		化工原材料中转、粉碎工房	至少 2 栋，2 间/栋，确保高氯酸钾、金属粉、硫磺分库存放	2 栋原材料中转/粉碎（48 号、49 号），均为 2 间/栋	匹配
	装药封口	气泵房	至少 1 栋	1 间（49-1 号），与 49 号工房联建	匹配
		化工原材料中转库	1 栋，3 间/栋，确保高氯酸钾、金属粉、硫磺分库存放	2 栋原材料中转/粉碎（48 号、49 号），均为 2 间/栋	匹配
		机械装药封口工房	至少 1 栋，机械装药间采用抗爆结构	1 栋配装封一体机（41 号），采用抗爆结构	匹配

功能分区	工库房名称	设置要求	设计情况	匹配情况
结鞭包装	封口后中转库	至少 2 栋，药量 \geq 1200kg	3 栋封口后中转（35 号、36 号、37 号），总药量为 2600kg	匹配
	引线中转库	至少 1 栋，药量 \geq 100kg	3 栋引线中转（55 号、56 号、57 号），与空筒插引共用，药量为 400kg	匹配
	机械结鞭工房	结鞭机 16-24 台，带引应隔墙放置	30 栋机械结鞭/封装（23 号、26 号、27 号、30 号、31 号、34 号）	匹配
	结鞭后中转库	至少 1 栋，药量 \geq 100kg	1 栋（20 号），50kg。该公司使用结鞭封装一体机，可不设结鞭后中转库	匹配
	包装工房	至少 1 栋	3 栋封装成箱（25 号、32 号、33 号）；3 栋封装成箱/机械过塑（24 号、28 号、29 号）	匹配
总仓库区	引线库	至少 1 栋，药量 \geq 1500kg	5 栋，总药量为2500kg（金瑞分厂受地形限制无法设置引线库，从而设置在金泰分厂）	匹配
	成品库	至少 2 栋，药量 \geq 30000kg	4 栋成品库，总药量为 70000kg。（因金泰分厂只设成品中转库，从而金瑞分厂内的成品库为金瑞分分厂与金泰分厂共用）	匹配
燃放试验场区和销毁场		远离危险品生产区、总仓库区	该公司的产品燃放试验及销毁，在当地政府指定统一燃放场进行试验及销毁。	匹配
辅助设施	门卫室	设置在生产区、总库区出入口处	1 栋（1 号）	匹配
	更衣室	设置在装药封口区	1 栋（43 号）	匹配
	机修工房	至少 1 栋，不应设置在危险	1 栋（9 号）	匹配

功能分区	工库房名称	设置要求	设计情况	匹配情况
		品生产区和危险品总仓库区		
	工具间	根据生产需要设置	1 栋（12 号）	匹配
	电瓶车充电棚	至少 1 栋，不应设置在危险生产区和危险品总仓库区	1 栋（10 号）	匹配

5.3 生产工艺安全性评价

选用“作业条件危险性评价法（LEC 法）”，对本项目生产工艺过程中人员在具有火灾、爆炸潜在危险性环境中作业危险程度进行评价，评价情况如下：

表 5.3-1 化工原材料库（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：化工原材料库	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的可能（L）	原材料质量不合格，人体静电,化学能（铝粉、合金粉受潮，硫磺酸值高），雷击，意外跌落、撞击等机械能会引发燃烧事故，产生事故为“不经常,但可能”	3
员工暴露于危险环境的频率（E）	搬运员工每天上班时在工作时间内非连续暴露和接触	4
发生事故或危险事件的可能结果（C）	人体静电会引发化工产品中硫、铝粉的燃烧，由于库房存货多，虽然以燃烧为主，但产生的事故后果严重，损失大，对现场员工可造成“严重，严重伤害”	7
危险性分值达到的对应危险程度（D=LEC）	显著危险，需要整改	84
引发原因	1、原材料质量不合格。 2、员工人体静电。 3、铝粉、合金粉受潮。 4、装卸、搬运过程中的意外跌落、撞击等机械能。 5、遭受雷击。	
采用相应的安全措施	1、从正规途径购买合格的原材料。 2、员工穿静电防护服，在库房门口设置静电消除装置。 3、防止药剂受潮。 4、装卸、搬运员工经上岗培训，熟悉安全要求，体能符合要	

	求，考核合格，持证上岗。 5、应安装避雷针。 6、库房与周边工房保持在安全范围内。	
采用相应的安全措施到位后危险性分值 (D=LEC) 对应的危险程度	企业按以上要求，采用相应的安全措施到位后，事故发生的可能性会降低（但事故后果不会改变），事故发生的危险程度会降低，对应的危险程度为：“可能危险，需要注意”。	L 取值:1
		E 取值:4
		C 取值:7
		D 值: 28
应急要求	一旦发生事故，不必惊慌，按平时演练要求： 1、立即用灭火毯覆盖，并再辅以砂土、珍珠岩粉覆盖隔绝空气灭火。严禁用水和灭火器灭火。 2、将燃烧火势控制消除后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。	

表 5.3-2 单质粉碎工序（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：单料粉碎		分值
	取值依据		
事故或危险事故发生的可能 (L)	粉碎、筛选产生的粉尘引发爆炸事故，产生事故为“完全意外，极少可能”		1
员工暴露于危险环境的频率 (E)	每天上班时在工作时间内基本连续暴露		6
发生事故或危险事件的可能结果 (C)	粉碎、筛选产生的粉尘引发爆炸事故，事故后果可造成“非常严重，一人死亡”		15
危险性分值达到的对应危险程度 (D=LEC)	粉尘引发爆炸	显著危险，需要整改	90
引发原因	粉尘引发爆炸	粉碎、筛选产生的粉尘达到爆炸极限浓度，因静电、机械能、粉碎机本身产生的火花引发爆炸事故	
采用相应的安全措施	粉尘引发爆炸	保持粉碎工房通风，采用防爆电器	
采用相应的安全措施到位后危险性分值 (D=LEC) 对应的危险程度	企业按以上要求，采用相应的安全措施到位后，粉碎工序的危险程度大大降低，但事故后果不会改变，对应的危险程度为：“可能危险，需要注意”。		L 取值:0.5
			E 取值:6
			C 取值:15
			D 值: 45
应急要求	一旦粉碎工序发生爆炸事故，不必惊慌，按平时演练要求： 1、立即撤离周边工房人员，抢救受伤员工；		

	2、如引发火灾，立即进行灭火，视火势情况启动应急预案； 3、将燃烧火势控制后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。	
--	---	--

表 5.3-3 效果内筒装药封口工序（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：装药封口	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的 可能（L）	静电，机械能（舀、装药的摩擦、撞击，意外跌落）等会引发药剂的燃烧、爆炸事故，产生事故为“相当可能”	6
员工暴露于危险环境的 频率（E）	每天上班时在工作时间内基本连续暴露	6
发生事故或危险事件的 可能结果（C）	静电，化学能（开爆药中铝粉受潮，或硫磺酸值高），机械能（舀、装药的摩擦、撞击）等会引发药剂的燃烧、爆炸事故，如能控制现场药剂停滞量，事故后果危险程度：“严重，严重伤害”	7
危险性分值达到的对应 危险程度（D=LEC）	高度危险，需要立即整改	252
引发原因	1、静电。 2、机械能（舀、装药时的摩擦、撞击，意外跌落）。	
采用相应的 安全措施	1、员工穿静电防护服，或在工房门口设置静电消除装置。 2、装药封口时注意摩擦、撞击，以及意外跌落等引发的机械能。 3、选用铜质或不锈钢材质工具，采用导静电容器盛装开爆药和效果件。 4、严格控制现场药物停滞量，	
采用相应的安全措施到 位后危险性分值 （D=LEC）对应的危险 程度	企业按以上要求，严格控制现场药量，采用相应的安全措施到位后，“装药封口”工序的危险程度会降低，但产生的事故后果不会改变，对应的危险程度为：“可能危险，需要注意”。	L 取值:1 E 取值:6 C 取值:7 D 值: 42
应急要求	一旦“装药封口”工序发生燃烧、爆炸事故，不必惊慌，按平时演练要求： 1)立即撤离周边工房人员，抢救受伤员工； 2)如引发火灾，立即进行灭火，视火势情况启动应急预案； 3)将燃烧火势控制后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。	

表 5.3-4 内筒中转库（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：内筒中转库	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的可能（L）	雷击，人体静电，化学能（未干燥透，即干燥后水份超过标准要求，包装堆积后，化学能产生的热量不能及时散发，积聚，温度逐步升高，产生自燃，导致爆炸），机械能（在搬运过程中的意外跌落、撞击）等会引发药剂的燃烧、爆炸事故。 产生事故为“不经常但可能”	3
员工暴露于危险环境的频率（E）	每天上班时在工作时间内非连续暴露	4
发生事故或危险事件的可能结果（C）	因人体静电，在搬运、收取、包装过程中的意外跌落、撞击等会引发药剂的燃烧、爆炸事故。 事故后果会造成“非常严重，一人死亡”	15
危险性分值达到的对应危险程度（D=LEC）	效果件的燃烧、爆炸事故程度	高度危险，需要立即整改 180
引发原因	雷击，人体静电，化学能（未干燥透，即干燥后水份超过标准要求，包装堆积后，化学能产生的热量不能及时散发，积聚，温度逐步升高，产生自燃，导致爆炸），机械能（在搬运过程中的意外跌落、撞击）等会引发药剂的燃烧、爆炸事故。	
采用相应的安全措施	1、员工穿静电防护服，在库房门口设置静电消除装置； 2、建议安装避雷针。 3、采用导静电容器盛装效果件。 4、效果件干燥过程中进行水份含量快速监测，符合要求后再进行散热； 5、在搬运过程中防止意外跌落、撞击。	
采用相应的安全措施到位后危险性分值（D=LEC）对应的危险程度	企业按以上要求，采用相应的安全措施到位后，“内筒中转库”工序发生事故的可能性会降低，但事故的后果不会改变。 对应的危险程度为：“可能危险，需要注意”。	L 取值: 1 E 取值: 4 C 取值: 15 D 值: 60
应急要求	一旦效果件“中转库”工序发生燃烧、爆炸事故，不必惊慌，按平时演练要求： 1、立即撤离周边工房人员，抢救受伤员工； 2、如引发火灾，立即进行灭火，视火势情况启动应急预案； 3、将燃烧火势控制后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。	

表 5.3-5 组盆串引（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：组盆串引	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的 可能（L）	人体静电点燃引线,组盆穿引时摩擦、撞击等机械能会引发引线燃烧事故，产生事故为“完全意外，极少可能”	1
员工暴露于危险环境的 频率（E）	每天上班时在工作时间内基本连续暴露	6
发生事故或危险事件的 可能结果（C）	现场引线药量小，但产生的事故后果不严重，对现场员工可造成“引人注目，需要救护”	1
危险性分值达到的对应 危险程度（D=LEC）	稍有危险，或许可以接受	6
引发原因	1、人体静电。 2、组盆穿引时摩擦、撞击等机械能。	
采用相应的 安全措施	1、员工穿静电防护服，或在工房门口设置静电消除装置。 2、组盆穿引时注意摩擦、撞击等机械能不要施加在引线上。 3、引续用带盖的导静电盒盛装，控制员工引线的现场用量。	
采用相应的安全措施到 位后危险性分值 （D=LEC）对应的危险 程度	企业按以上要求，采用相应的安全措施到位后，事故发生的可能性会降低,对应的危险程度为：“稍有危险，或许可以接受”。 此道工序相对安全，特殊情况建议可与无药工序邻建。	L 取值:0.5
		E 取值:6
		C 取值:1
		D 值: 3
应急要求	一旦发生事故，不必惊慌，按平时演练要求： 1、同工房的员工立即盖上引线盛装盒。 2、防止燃烧的引线窜飞到其他工房。 3、将燃烧乱飞的引线控制后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。	

表 5.3-6 装黑火药（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：装黑火药	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的 可能（L）	静电，机械能（舀、装发射药的摩擦、撞击，意外跌落）等会引发药剂的燃烧、爆炸事故，产生事故为“相当可能”	6
员工暴露于危险环境的 频率（E）	每天上班时在工作时间内基本连续暴露	6
发生事故或危险事件的 可能结果（C）	静电，机械能（舀、装黑火药的摩擦、撞击）等会引发药剂的燃烧、爆炸事故，如能控制现场药剂停滞量，事实后果可	3

	造成“重大，致残”	
危险性分值达到的对应危险程度（D=LEC）	如果按要求控制现场药量，事故后果危险程度：“显著危险，需要整改”	108
引发原因	1、静电。 2、机械能（舀、装黑火药时的摩擦、撞击，意外跌落）。	
采用相应的安全措施	1、员工穿静电防护服，或在工房门口设置静电消除装置。 2、装发射药时注意摩擦、撞击，以及意外跌落等引发的机械能。 3、选用铜质或不锈钢材质工具，采用导静电容器盛装黑火药。 4、严格控制现场药物停滞量。	
采用相应的安全措施到位后危险性分值（D=LEC）对应的危险程度	企业按以上要求，严格控制现场药量，采用相应的安全措施到位后，“装黑火药”工序的危险程度会降低，但产生的事故后果不会改变，对应的危险程度为：“可能危险，需要注意”。	L 取值:3
		E 取值:6
		C 取值:3
		D 值: 54
应急要求	一旦“装黑火药”工序发生燃烧、爆炸事故，不必惊慌，按平时演练要求： 1、立即撤离周边工房人员，抢救受伤员工； 2、如引发火灾，立即进行灭火，视火势情况启动应急预案； 3、将燃烧火势控制后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。	

表 5.3-7 组装（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：组装（装效果件、装纸片、包装）	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的可能（L）	人体静电，机械能（装效果件和装纸片的摩擦、撞击，包装时的意外跌落）等会引发发射药和内筒药剂的燃烧、爆炸事故，产生事故为“相当可能”	6
员工暴露于危险环境的频率（E）	每天上班时在工作时间内连续暴露	6
发生事故或危险事件的可能结果（C）	如果按要求控制现场药量，事故后果危险程度：“重大，致残”	3
危险性分值达到的对应危险程度（D=LEC）	显著危险，需要整改	108
引发原因	1、人体静电。 2、装效果件和装纸片的摩擦、撞击，包装时的意外跌落等机	

	械能。	
采用相应的安全措施	1、员工穿静电防护服，或在工房门口设置静电消除装置。 2、装效果件和装纸片时注意摩擦、撞击,包装时注意意外跌落等机械能。 3、选用铜质或不锈钢材质工具，或采用机械化生产，人机分离。 4、严格控制现场药物停滞量。	
采用相应的安全措施到位后危险性分值 (D=LEC) 对应的危险程度	企业按以上要求，严格控制现场药量，采用相应的安全措施到位后，“组装”工序的危险程度会降低，但产生的事故后果不会改变，对应的危险程度为：“可能危险，需要注意”。	L 取值:3
		E 取值:6
		C 取值:3
		D 值: 54
应急要求	一旦“组装”工序发生燃爆事故，不必惊慌，按平时演练要求： 1、立即撤离周边工房人员，抢救受伤员工； 2、如引发火灾，立即进行灭火，视火势情况启动应急预案； 3、将燃烧火势控制后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。	

表 5.3-8 称量工序 (LEC) 评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：称量	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的可能 (L)	静电，化学能（铝粉、合金粉受潮，硫磺酸值高），机械能（粉碎、筛选设备）等会引发铝粉、硫磺的燃烧事故，产生事故为“不经常,但可能”	3
员工暴露于危险环境的频率 (E)	每天上班时在工作时间内基本连续暴露	6
发生事故或危险事件的可能结果 (C)	因静电，化学能（铝粉、合金粉受潮，硫磺酸值高），机械能（粉碎、筛选设备）等会引发铝粉、硫磺的燃烧事故，事故后果可造成“重大，致残”	3
危险性分值达到的对应危险程度 (D=LEC)	可能危险，需要注意	54
引发原因	静电，化学能（铝粉、合金粉受潮，硫磺酸值高），机械能（铁器量具等）	
采用相应的安全措施	穿静电防护服；防止药剂受潮。	
	保持工房通风，防止粉尘飘浮	

采用相应的安全措施到位后危险性分值 (D=LEC) 对应的危险程度	企业按以上要求，采用相应的安全措施到位后，称量工序的危险程度大大降低，对应的危险程度为：“可能危险，需要注意”。	L 取值:2
		E 取值:6
		C 取值:3
		D 值: 36
应急要求	一旦称量工序发生燃烧事故，不必惊慌，按平时演练要求： 1、立即用灭火毯覆盖，并再辅以砂土、珍珠岩粉覆盖隔绝空气灭火。严禁用水和灭火器灭火。 2、将燃烧火势控制并消除隐患后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。	

表 5.3-9 空筒机械插引（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：空筒机械插引	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的可能 (L)	在每天的上万次引线切割中，因机械能、刀片磨损等原因，发生引燃事故相当可能	6
员工暴露于危险环境的频率 (E)	每天上班时在工作时间内基本连续暴露	6
发生事故或危险事件的可能结果 (C)	引线起火，导致储引间引线砵爆燃（燃轰），插引人员来不及疏散，对插引人员和本工房其他人员造成“严重，严重伤害”	7
危险性分值达到的对应危险程度 (D=LEC)	高度危险，需要立即整改和加强防护	252
引发原因	1、插引机刀片切割引线起火 2、人体静电引燃引线 3、全自动插引机漏电、电火花引起引线起火	
采用相应的安全措施	1、插引机刀片磨损后要及时更换。 2、员工穿防静电工作服，工房安装静电消除装置，员工定时用自来水放水洗手消除静电。 3、全自动插引机接地可靠，防爆达到技术要求。 4、在插引机与引砵间（距离不小于 1.5m）放置水盆，用以浸灭因切割引燃的引线；在存引间上方设置消防水袋，防止事态扩大。 5、保持疏散通道畅通，便于员工紧急撤立。	
采用相应的安全措施到位后危险性分值	企业按以上要求，采用相应的安全措施到位后，插引工序的危险程度大大降低，事故结果为“重大，致残”，对应的危	L 取值: 3
		E 取值: 6

(D=LEC) 对应的危险程度	险程度为：“可能危险，需要注意”。	C 取值：3
		D 值：54
应急要求	<p>一旦空筒机械插引引发引线起火，不必惊慌，按平时演练要求：</p> <p>1、如果引线是大范围起火，处置困难，立即撤离，并呼叫同栋工房其他员工和相邻工房员工一同撤离至安全地带；通知应急小组进行现场处置。</p> <p>2、如果是独立引线起火，立即呼叫同栋工房其他员工和相邻工房员工撤离至安全地带，按实际情况，引线燃断后会自然掉落在设置的水盆中熄灭，视燃速情况（一般有 4~7 秒时间），现场员工立即进行应急处置，将着火引线导入水盆中熄灭，或用消防桶中消防水将引线浇湿。</p> <p>3、将燃烧隐患消除后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。</p>	

表 5.3-10 配装封一体机（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：配装封一体机	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的可能（L）	不经常，但可能	3
员工暴露于危险环境的频率（E）	送饼区、封口区逐日在工作时间内暴露，危险性大的装药/封口区人药隔离操作，取平均值	3
发生事故或危险事件的可能结果（C）	作业期间违章进入装药/封口区，一旦发生产事故，后果“非常严重，一人死亡”	15
危险性分值达到的对应危险程度（D=LEC）	显著危险，需要整改	135
引发原因	静电、摩擦、撞击、明火、电气火花	
采用相应的安全措施	<p>1、员工穿静电防护服，在工房门口设置静电消除装置；</p> <p>2、购买合格的原材料，防止硫磺酸值高；</p> <p>3、采用整体现浇钢筋混凝土结构；</p> <p>4、采取人药隔离操作；</p> <p>5、作业期间禁止进入装药/封口区；</p> <p>6、电气线路按照规范要求进敷设；</p> <p>7、电气设备选用防爆型；</p> <p>8、作业前进行空机运转；</p> <p>9、无关人员不准进入该机械装内筒工房；</p>	

	10、防雷装置保障有效性； 11、禁止明火、使用手机； 12、轻拿、轻放，禁止野蛮作业等。	
采用相应的安全措施到位后危险性分值（D=LEC）对应的危险程度	企业按以上要求，严格控制现场药量，采用相应的安全措施到位后，“配装封一体机”工序发生事故的几率会降低，但产生的事故后果不会改变，对应的危险程度为：“可能危险，需要注意”。	L 取值:1
		E 取值:3
		C 取值:15
		D 值: 45
应急要求	一旦“配装封一体机”工序发生燃烧、爆炸事故，不必惊慌，按平时演练要求： 1、立即疏散至安全地带； 2、向应急小组汇报处置情况，作好事故记录； 3、视事故情况启动应急预案。	

表 5.3-11 结鞭封装一体机（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：结鞭封装一体机	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的可能（L）	在每天的上万次结鞭绞合过程中，因机械能等原因主要引起带引（氯酸钾药剂引）燃烧，发生引燃事故“不经常，但可能”	3
员工暴露于危险环境的频率（E）	每天上班时在工作时间内基本连续暴露	6
发生事故或危险事件的可能结果（C）	引线或带引起火，导致结鞭上爆竹进行燃放性燃烧，结鞭人员来不及疏散，因爆竹燃爆的火花、高温、有毒烟尘对结鞭人员造成严重伤害；还可能因救助不及时，引发整栋工房的爆竹进行燃放性燃烧，对本工房人员造成伤害为“重大，致残”	3
危险性分值达到的对应危险程度（D=LEC）	可能危险，需要注意	54
引发原因	1、结鞭绞合过程因机械能引线带引起火 2、人体静电引燃爆竹引线 3、全自动结鞭机漏电引起引线起火	
采用相应的安全措施	1、结鞭时带引保持湿润状态。 2、员工穿防静电工作服，工房安装静电消除装置，员工定时用自来水放水洗手消除静电。 3、全自动结鞭机接地可靠，防爆达到技术要求。 4、为了防止带引火苗引发相邻工房，建议带引储蓄所盒有	

	防火花飞溅措施。 5、保持疏散通道畅通，便于员工紧急撤立。	
采用相应的安全措施到位后危险性分值 (D=LEC) 对应的危险程度	企业按以上要求，采用相应的安全措施到位后，结鞭封装工序的危险程度大大降低，对应的危险程度为：“稍有危险，或许可以接受”。	L 取值：3
		E 取值：6
		C 取值：1
		D 值：18
应急要求	一旦结鞭引发引线起火，不必惊慌，按平时演练要求： 1、立即呼叫同栋工房其他员工和相邻工房员工撤离至安全地带，按实际情况，先切断结鞭机电源，立即用消防桶提消防水将现场爆竹浇湿，防止事态进一步扩大。 2、将燃烧隐患消除后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。	

表 5.3-12 包装成箱（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：包装成箱	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的可能（L）	可以设想，但高度不可能	0.5
员工暴露于危险环境的频率（E）	逐日在工作时间内暴露	6
发生事故或危险事件的可能结果（C）	引人注目，需要救护	1
危险性分值达到的对应危险程度（D=LEC）	稍有危险，或许可以接受	3
引发原因	静电火花、电气火花、摩擦、撞击	
采用相应的安全措施	1、作业前消除人体静电； 2、工作台面及工房内地面铺设防静电铺垫； 3、工作人员着装防静电服； 4、穿不易夹带砂石的软底鞋，严禁穿钉底鞋； 5、电气线路严格按照要求敷设（铠装电缆明敷或穿钢管敷设），电气设备采用防爆型； 6、不野蛮作业，不超量作业，杜绝串岗； 7、选用防静电型生产工具； 8、杜绝明火。	
采用相应的安全措施到位后危险性分值	企业按以上要求，严格控制现场药量，采用相应的安全措施到位后，“包装成箱”工序发生事故的几率会降低，但	L 取值:0.2
		E 取值:6

(D=LEC) 对应的危险程度	产生的事故后果不会改变，对应的危险程度为：“ 稍有危险，或许可以接受 ”。	C 取值:1 D 值: 1.2
应急要求	一旦“包装成箱”工序发生燃烧、爆炸事故，不必惊慌，按平时演练要求： 1、初始火灾利用附近的消防设备设施进行灭火； 2、将燃烧火势控制后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录； 3、视火势情况启动应急预案。	

表 5.3-13 成品中转、成品库（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：成品中转、成品库	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的可能（L）	雷击，静电（在室内开箱时产生的静电会引燃引线），化学能（中转库、仓库受潮或湿度过高），机械能（搬运时的意外跌落）等会引发成品的燃烧或爆炸事故，产生事故为“ 不经常但可能 ”	3
员工暴露于危险环境的频率（E）	每天上班时在工作时间内不连续暴露	4
发生事故或危险事件的可能结果（C）	如果按要求不超范围生产 B 类产品，事故后果危险程度：“ 重大，致残 ”	3
危险性分值达到的对应危险程度（D=LEC）	可能危险，需要注意	36
引发原因	1、雷击。 2、静电（在室内开箱时产生的静电会引燃引线）。 3、化学能（中转库、仓库受潮或湿度过高）。 4、机械能（搬运时的意外跌落）	
采用相应的安全措施	1、员工穿静电防护服，在工房门口设置静电消除装置； 2、严禁在库房内开箱验货或抽查样品。 3、中转库、仓库保持通风，内设干湿温度计进行监控。 4、防止搬运过程中的意外跌落。	
采用相应的安全措施到位后危险性分值（D=LEC）对应的危险程度	企业按以上要求，严格控制现场药量，采用相应的安全措施到位后，“成品中转、成品库”工序的危险程度会降低，产生的事故后果不会改变。 对应的危险程度为：“ 稍有危险，或许可以接受 ”。	L 取值:1 E 取值:4 C 取值:3 D 值: 12
应急要求	一旦“成品中转、成品库”工序发生燃烧、爆炸事故，不必	

	<p>惊慌，按平时演练要求：</p> <p>1、立即撤离周边工房人员，抢救受伤员工；</p> <p>2、如引发火灾，立即进行灭火，视火势情况启动应急预案；</p> <p>3、将燃烧火势控制后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。</p>	
--	---	--

表 5.3-14 药物中转库、药物库（LEC）评价情况表

危险因素、后果、引发原因及对策	作业工序：药物中转库、药物库	
	取值依据	分值
事故或危险事故发生的可能（L）	雷击，静电（含人体静电，或开箱产生的静电），机械能（在搬运过程中的意外跌落、撞击）等会引发黑火药剂的燃烧、爆炸事故。 产生事故为“不经常但可能”	3
员工暴露于危险环境的频率（E）	每天上班时在工作时间内非连续暴露	4
发生事故或危险事件的可能结果（C）	因静电（含人体静电，或开箱产生的静电），在搬运过程中的意外跌落、撞击等会引发黑火药剂的燃烧、爆炸事故。 事故后果危险程度：“非常严重，一人死亡”	15
危险性分值达到的对应危险程度（D=LEC）	高度危险，需要立即整改	180
引发原因	1、雷击。 2、静电（含人体静电，或开箱产生的静电）。 3、机械能（在搬运过程中的意外跌落、撞击）。	
采用相应的安全措施	1、安装避雷针。 2、员工穿静电防护服，在库房门口设置静电消除装置； 3、严禁在库房内开箱。 4、采用导静电容器盛装药物。 5、在搬运过程中防止意外跌落、撞击。	
采用相应的安全措施到位后危险性分值（D=LEC）对应的危险程度	企业按以上要求，采用相应的安全措施到位后，“药物中转库、药物库”工序发生事故的可能性会降低，但事故的后果不会改变。 对应的危险程度为：“可能危险，需要注意”。	L 取值: 1
		E 取值: 4
		C 取值: 15
		D 值: 60
应急要求	一旦效果件“药物中转库、药物库”工序发生燃烧、爆炸事故，不必惊慌，按平时演练要求： 1、立即撤离周边工房人员，抢救受伤员工；	

	2、如引发火灾，立即进行灭火，视火势情况启动应急预案； 3、将燃烧火势控制后，向应急小组汇报处置情况，作好事故记录。	
--	---	--

对项目中存在“显著危险，需要整改”的作业场所通过加强管理、控制药量、1.1 级工房按要求设置防护屏障、人机隔离等措施降低危险工序的危险性，风险在可控制范围之内。

结论：符合安全条件。

5.4 安全防护设施、措施评价

5.4.1 安全、消防设施

该公司在厂区内设有高位水池供生产和消防用水，各危险性建筑物附近均设有消防水池，并连接了供水管及水龙头。1.3 级建筑配备有灭火器，1.1 级建筑物不建议救火，应立即逃离疏散，及时汇报险情，启动应急预案。

该公司厂区内已按要求设置排水沟，雨污分流，生产过程中无生产污水外排，主要污水为地面冲洗废水。厂区地面冲洗水属间断排水，可排至废水处理池，由于环保部门的介入，该公司的污水经处理后不外排，循环利用。符合要求。

结论：符合安全条件。

5.4.2 易制爆化学品安全防护

该公司所使用的原材料中高氯酸钾、硫磺、铝粉、铝镁合金粉、硝酸钾、硝酸钡均为易制爆化学品。金泰分厂 35 号化工原材料库（1 栋 6 间）、金瑞分厂 6 号化工原材料库（1 栋 3 间），满足各化学品物质分间及分库存放需求，有效防止氧化剂与还原剂混放问题。现场检查时，未发现存放物质出现超高情况。另外，该公司在化工原材料库外均安装了摄像头，能够有效的对化工原材料库进行监控，视频图像存储时间为 30 天。该公司已对化工库设置防入侵系统但未安装防盗门，该公司在厂区边缘设有围墙，厂外人员进入该公司的可能性极低。另外企业加强安全管理，加大对化工库的巡查力度，

安全风险在控制范畴之内。

结论：符合安全条件。

5.4.3 安全距离

5.4.3.1 内部距离

该项目各建构物之间的防火间距满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022 的要求。该项目 1.1 级、1.3 级危险性建筑物之间的距离均按照《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 内部距离要求设置，均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 内部距离要求，其标准符合性详见《萍乡市金泰花炮制造有限公司总平面布置图》。

5.4.3.2 外部距离

该项目选址符合城乡规划要求。金泰分厂总占地面积约为 98 亩。项目所在位置的东面安全距离内为山地；南面为十户以上居民住房；西面为十户以上住户民房，北面为十户以上民房。金瑞分厂总占地面积约为 157 亩。项目所在位置的东面为养猪场，东北面为（现已转产为废纸粉碎及印刷厂），南面为十户以上住户民房，西面为十户以上住户民房，北面为十户以上住户民房。除此之外周边安全距离范围内无民房、学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。有药工（库）房与周边环境的外部安全距离详见《萍乡市金泰花炮制造有限公司总平面布置图》。该项目危险性建筑物与周边毗邻建（构）筑物之间外部距离均符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 外部距离要求，其标准符合性详见表 2.7-1、表 2.7-2。

5.4.4 防护屏障

现场查看时该项目 1.1 级危险工房采用自然山体坑道式防护屏障和钢筋混凝土防护屏障等，符合 GB50161-2022《烟花爆竹工程设计标准》要求。防护屏障设置情况详见表 2.6-1。

5.4.5 防雷、防静电及接地

现场检查该项目的成品库、药物库、1.1 级药量超过 10kg 的工库房及 1.1 级安装机械设备的工房均安装了防雷装置，并经江西中天防雷技术有限公司检测合格，取得了检测合格报告，其他 1.3 级工（中转）房未安装避雷设施。防雷报告编号：1152021001 雷检字[2024]PX00717，有效期至 2025 年 01 月 29 日，检测报告见附件。

该公司的防静电装置经本溪普天防雷检测有限公司检测合格，出具了检测合格报告，报告编号：1062017002 静检字[2024]00486，检测报告有效期至 2025 年 02 月 02 日，检测报告见附件。

1.3 级工房内设备、金属屋面采用等电位联接并可靠接地；且 1.3 级工房内停滞产品含药量较少，仅存在燃烧危险，不存在爆炸危险。1.3 级工房未安装防雷设施，安全风险在可控范畴之内，符合安全条件。

生产工具采用了不产生火花和积累静电的材质，符合 GB11652-2012 规程要求。

结论：符合安全条件。

5.4.6 视频监控系统

该公司已按照《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局第 54 号令）“第九条 企业的药物和成品总仓库、药物和半成品中转库、机械混药和装药工房、晾晒场等重点部位应当根据《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101）的规定安装视频监控和异常情况报警装置，并设置明显的安全警示标志。”的要求安装了相应的视频监控系统。监控信息的保存和备查设定时间为 30 天，方便事故追踪；图像监控实现了对工作区域全方位监控。另外视频监控系统还配备了应急备用电源，在突然断电情况下可以保障视频监控系统正常运作时间不低于 1 小时。视频

监控系统在一定程度上能对厂区规范要求部位进行监视，同时增加人员巡查，加强管理。

结论：符合安全条件。

5.4.7 建筑结构与耐火等级

该项目各危险性建筑物建筑结构与耐火等级符合性评价情况详见表 2.2-2。

综上所述：该项目 1.1 级工库房、1.3 级工库房及甲类工房均为二级耐火等级，符合要求。

5.5 电器、机械、工具安全特性评价

该公司涉药机械设备中组合烟花自动装药/组装机、配装封一体机为安全论证合格的机型，插引机、点尾机、粉碎机、压纸片机、结鞭机、粉碎机、过塑机等未经有关单位和专家安全技术论证或鉴定，但是由专业厂家生产的合格产品，生产厂家提供有产品合格证。但已在全国各地的烟花爆竹生产厂家应用多年，且本企业的设备已使用多年，江西省、湖南省均已采用该类型的机械设备，生产设备相对安全可靠，使用风险在可控范围内。

项目有药工房中使用的部分机械设备采取了防止摩擦、撞击和电击产生火花和粉尘爆炸的措施；操作、作业人员持证上岗；生产工具采用了不产生火花和积累静电的材质，符合安全要求。

生产工具采用了不产生火花和积累静电的材质，符合 GB11652-2012 规程要求。工库房外输电线路采用埋地敷设，满足使用环境的安全要求。

结论：该公司的组合烟花自动装药/组装机、配装封一体机的安全性符合规范要求并通过专家组的安全论证，插引机、点尾机、粉碎机、压纸片机、结鞭机、粉碎机、过塑机等已经湖南省、江西省烟花爆竹生产企业推广使用多年，得到很多企业信任、使用，性能安全可靠，企业对设备进行接地、加强日常安全管理，能满足安全使用条件。

5.6 周边环境危险性评价

根据黑龙江龙维化学工程设计有限公司出具的总平面布置图可知，该项目各危险性建筑物与周边建（构）筑物的距离均符合《烟花爆竹工程设计安

全标准》（GB50161-2022）要求。

该公司来自周边环境的影响主要为山火自然灾害的影响。该公司用地范围边缘均设有围墙，外部人员进入厂区的可能性不大，安全风险处于可接受范畴内。企业在各危险性工库房外 5 米范围内定期清理防火隔离带，可有效的减低山火的影响。符合安全生产条件。

5.7 重大危险源评价

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）的规定，对项目涉及的危险物品进行了烟花爆竹重大危险源辨识，该项目各生产单元的药物限量均未达到临界量，药物库区（53 号~62 号）储存单元构成了烟花爆竹重大危险源，对应的危险化学品重大危险源级别为：四级。

5.8 评价单元/车间现场检查情况评价

本项目安全评价按照整体布置分区及危险等级一致的原则将车间现场划分评价单元，分别进行检查评价。经过评价小组进行现场检查，将检查结果记录在附录 C-1、附录 C-2 表、附录 C-3 表和表中，然后将各单元结论归纳汇总到附录 C 中，1.1 级生产单元现场检查时无不合格项，1.3 级生产单元检查时有 2 项不合格项，1.3 级、甲类储存单元有 1 项不合格项，1.1 级储存单元无不合格项。企业整改后委托评价组进行复查，复查时各单元不合格项均已整改到位，整改措施有效，评价结论为符合安全生产条件。详见本报告附录 C。

5.9 事故后果模拟分析

5.9.1 危险场所划分

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）中危险场所类别的划分方法进行辨识。《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）中与该项相关的危险场所类别的划分如表 5.9-1 所示。

表 5.9-1 生产、加工、研制危险品的工作间（或建筑物）危险场所分类

序号	危险品名称	工作间名称	危险场所类别
1	黑火药	药物混合(硝酸钾与碳、硫球磨), 潮药装模(或潮药包片), 压药, 拆模(撕片), 凉片, 碎片、造粒, 抛光, 浆药, 干燥, 散热, 筛选, 计量包装	F0
		氧化剂(还原剂)粉碎、筛选、干燥、称料, 硫碳二成份混合	F2
2	烟火药及效果件	药物混合, 造粒, 筛选/摊晾, 压药, 干燥/散热, 计量包装	F1*
		湿法混药, 浆药, 湿法制开球药, 裱药柱(药块), 湿药调制, 烟雾药干燥散热、计量包装	F1*
		氧化剂(还原剂)粉碎、筛选、干燥、称料	F2
3	笛音/爆音效果件	药混合, 装(压)药、驱残药	F1*
		氧化剂(还原剂)粉碎、筛选、干燥、称料	F2
4	引火线	浆药, 干法或有机溶剂湿药配制, 拉线蘸药, 漆引/牵引/裁割, 浆引, 干燥/散热, 绕引, 定型/捆扎, 切引, 包装	F1
		水溶剂湿法配制、制引	F2
5	爆竹类	混药及装药	F1*
		黑火药混合装药, 有机溶剂湿药调制	F1
		水溶剂湿药配制、空筒插引(注引), 挤引/点胶, 干燥(晾干), 封口点药(擦火头), 擦炮吹灰, 结鞭, 封装, 产品包装	F1
6	吐珠类、组合烟花类、小礼花类(烟火效果、漂浮型)	装(压)药(含裸药效果件)	F1
		装(压、筑)黑火药, 已装药部件钻孔, 装/筑吐珠(花束), 外筒封口(机械压纸片), 装发射药, 组装(单筒药量≥25g非裸药件或雷药>2g), 半成品干燥	F1
		空筒点尾、蘸药、安引, 空筒组盆串引, 外筒封口(手工压纸片), 组装(单筒药量<25g非裸药件且雷药≤2g), 产品包装	F2
7	礼花弹、小礼花类(柱/球型)	装球	F1
		切/剖引(引线钻孔), 包发射药/接快引, 组装(含安引、组发射药包、串球), 点药, 球干燥, 散热, 礼花弹产品包装(装箱)	F1
		空壳安引, 敷球, 组盆串引, 小礼花类产品包装(装箱)	F2
8	升空类(含火箭、双响、旋转升空)	装(筑、压)药	F1
		黑火药装(筑、压)药/封口, 已装药部件钻孔, 安引(已装药), 组装	F1
		小火箭安引/组装, 产品包装	F2
9	喷花类、架	双响(二踢脚)安引、过节、拨底、辮头、绑把、包装	F2
		装(压)药、封口, 已装药部件的钻孔	F1

序号	危险品名称	工作间名称	危险场所类别
	子烟花	安引，组盆串引，组装，产品包装	F2
10	旋转类	装（筑、压）药	F1
		装（筑、压）黑火药，已装药部件钻孔，压型	F1
		安引，组装（含引线、配件、旋转轴、架），包装	F2
11	线香型	装药	F1
		产品点药，裹药线香产品晾干	F1
		蘸药线香产品干燥、散热、取钎，水溶剂蘸药线香产品调湿药、蘸药，产品包装	F2
12	摩擦型	雷酸银药物配制	F0
		拌药砂，药物调湿，机械蘸药（点药），产品干燥	F1
		包药砂，手工蘸药，封装，产品包装	F2
13	烟雾型	烟球制作，装（压）药	F1
		烟球干燥/散热，裹烟球，钻孔，安引，组装，包装	F2

注：1、*表示电动机应与粉尘环境隔离。

2、当表 3.1.3-1 中生产工序危险等级为 1.1 级建（构）筑物同时满足总存药量小于 10kg、单人操作、建筑面积小于 12m² 时，其防雷类别可划为二类，当采取管理措施保障雷雨天不作业且无人时，可不设置防雷装置。

3、表中未列的品种、加工工序，其危险场所分类和防雷类别划分可按本表确定。

表 5.9-2 储存危险品的场所、中转库和仓库危险场所的分类

序号	仓库名称	危险品名称	危险场所类别
1	药物库	烟火药（包括裸药效果件）、开球药	F0
		黑火药，单基火药	F0
2	引火线库	引火线	F0
3	半成品库	礼花弹半成品，未封口含药烟花爆竹半成品	F0
		已封口的A、B级烟花爆竹半成品和含爆音、笛音的C级烟花半成品	
		架子烟花（含白药爆炸药）半成品	
		水溶剂湿法制引的湿引火线	F1
		已封口架子烟花（不含白药爆炸药）半成品	
		已封口不含爆音、笛音药的C级烟花半成品	
已封口C、D级爆竹半成品，已封口D级烟花半成品			
4	成品库	礼花弹成品	F0
		定级为1.1G、1.2G的烟花爆竹成品	
		定级为1.3G、1.4G、1.4S的烟花爆竹成品	F1

项目属于烟花爆竹类生产企业，对照表 5.9-1 和表 5.9-2 得知，项目存在 F0、F1、F2 危险场所。

该公司针对危险场所，1.1 级工房按要求设置了防护屏障，严格限制了各工房的药量和人员，制定了严格的操作规程并有具体负责人抓落实，总体上能满足安全生产条件。

5.9.2 事故后果定量分析

根据第四章中式 4-4 和表 4.2-1、表 4.2-2，对厂区内所有 1.1 工房进行不同等级破坏的距离进行计算，详情见表 5.9-3。

表 5.9-3 重大事故后果定量分析表

工房 编号	工房用途	危险 等级	定量 (kg/栋)	死亡半 径 m	殉爆距 离 m	破坏程度距离 m				
						严重	次严重	中度	轻度	次轻度
金泰分厂										
22	药混合/调湿药	1.1 ⁻¹	3	2.4	3.6	3.6	5.8	8.6	14.4	23.1
23	药物中转	1.1 ⁻¹	60	7.05	15.9	9.8	15.7	23.5	39.2	62.8
25	引中转	1.1 ⁻²	100	7.5	8.55	10.2	16.4	24.6	41.1	65.8
28	配装封一体机	1.1 ⁻¹	2	1.95	2.85	3.1	5	7.6	12.6	20.2
30	内筒中转	1.1 ⁻²	300	11.1	14.85	14.8	23.7	35.5	59.3	94.8
31	内筒中转	1.1 ⁻²	300	11.1	14.85	14.8	23.7	35.5	59.3	94.8
32	黑火药中转	1.1 ⁻²	200	9.75	12.15	12.9	20.7	31	51.8	82.8
33	内筒中转	1.1 ⁻²	500	13.8	19.2	17.5	28	42.1	70.3	112
34	内筒中转	1.1 ⁻²	500	13.8	19.2	17.5	28	42.1	70.3	112
38	组合烟花 自动装药/组装	1.1 ⁻²	25	4.05	4.35	6.4	10.2	15.4	25.6	41
39	组合烟花 自动装药/组装	1.1 ⁻²	25	4.05	4.35	6.4	10.2	15.4	25.6	41
46	装黑火药	1.1 ⁻²	8	3.15	2.7	4.8	7.6	11.4	19.1	30.5
47	黑火药中转	1.1 ⁻²	60	6.15	6.6	8.6	13.8	20.8	34.7	55.4
48	装黑火药	1.1 ⁻²	8	3.15	2.7	4.8	7.6	11.4	19.1	30.5
49	内筒中转	1.1 ⁻²	400	12.45	17.25	16.3	26	39.1	65.2	104.4
50	装黑火药中转	1.1 ⁻²	200	9.75	12.15	12.9	20.7	31	51.8	82.8
51	机械压纸片	1.1 ⁻²	7	3.15	2.7	4.8	7.6	11.4	19.1	30.5

工房 编号	工房用途	危险 等级	定量 (kg/栋)	死亡半 径 m	殉爆距 离 m	破坏程度距离 m				
						严重	次严重	中度	轻度	次轻度
53	引线库	1.1 ⁻²	500	13.8	19.2	17.5	28	42.1	70.3	112
54	引线库	1.1 ⁻²	500	13.8	19.2	17.5	28	42.1	70.3	112
55	引线库	1.1 ⁻²	500	13.8	19.2	17.5	28	42.1	70.3	112
56	引线库	1.1 ⁻²	500	13.8	19.2	17.5	28	42.1	70.3	112
57	引线库	1.1 ⁻²	500	13.8	19.2	17.5	28	42.1	70.3	112
58	黑火药库	1.1 ⁻²	500	13.8	19.2	17.5	28	42.1	70.3	112
59	黑火药库	1.1 ⁻²	1000	17.4	27.2	22.1	35.3	53	88.5	142
60	黑火药库	1.1 ⁻²	1000	17.4	27.2	22.1	35.3	53	88.5	142
61	黑火药库	1.1 ⁻²	1000	17.4	27.2	22.1	35.3	53	88.5	142
62	黑火药库	1.1 ⁻²	1000	17.4	27.2	22.1	35.3	53	88.5	142
金瑞分厂										
41	配装封一体机	1.1 ⁻¹	2	1.95	2.85	3.1	5	7.6	12.6	20.2
55	引线中转	1.1 ⁻²	200	9.75	12.15	12.9	20.7	31	51.8	82.8
56	引线中转	1.1 ⁻²	100	7.5	8.55	10.2	16.4	24.6	41.1	65.8
57	引线中转	1.1 ⁻²	100	7.5	8.55	10.2	16.4	24.6	41.1	65.8

上述计算是基于没有屏障的敞开式假设事故，是为了分析可能发生的重大事故的后果进行的理论计算，不同药量独立运算，根据目前厂区的工房布局、药量和工房相隔距离，可以直接在上面所列表格中找到对应的数据，结合地形因素分析，综合上述分析表数据，厂区工房危险程度在可控范围之内。

注：

1、爆炸死亡半径

爆炸死亡半径是指冲击波致人死亡的距离，在以爆炸点（面）为中心的圆周内人员将全部死亡。爆炸面是指具有殉爆性的中转库、仓库工房四墙面。

2、殉爆距离

殉爆是一种爆轰传递，第一爆炸点形成的射流、惰性介质（空气、水、土壤、金属、非金属等）冲射以及飞溅的燃烧物都会引起相邻的烟火剂爆炸。工房内的停滞药量要相互控制在殉爆距离之外，相邻烟火剂的殉爆距离取其中的最大值。

3、破坏程度及距离

冲击波的破坏效应会随距离而衰减，随着距离的递增，破坏程度会逐步减轻，空气冲击波的破坏程度分为完全破坏、严重破坏、次严重破坏、中度破坏、轻度破坏、次轻度破坏、基本无破坏七级。

（1）完全破坏的特征

砖外墙大部分到全部倒塌，木屋盖全部倒塌，钢筋混凝土屋盖承重砖墙全部倒塌，钢筋混凝土承重柱严重破坏，砖内墙大部分倒塌，钢筋混凝土柱有较大倾斜。

（2）严重破坏的特征

在此距离内，砖外墙部分倒塌，木屋盖部分倒塌，钢筋混凝土屋盖出现大于 2mm 的裂缝，砖内墙

出现严重裂缝至部分倒塌，钢筋混凝土柱有倾斜。

（3）次严重破坏的特征

在此距离内，门、窗扇摧毁，窗框掉落，砖外墙出现大于 50mm 的大裂缝，严重倾斜，砖垛出现较大裂缝，木檩条折断，木屋架杆件偶见折断，支座错位，钢筋混凝土屋盖出现 1mm-2mm 宽的裂缝，修复后可继续使用，顶棚塌落，砖内墙出现大裂缝。

（4）中度破坏的特征

在此距离内，玻璃粉碎，窗扇掉落、内倒，窗框、门框大量破坏，砖外墙出现大裂缝(5~50mm)房屋明显倾斜，砖垛出现小裂缝，木屋面板、木檩条折裂，木屋架支座移动，瓦屋面大量移动到全部掀动钢筋混凝土屋盖出现小于 1mm 的小裂缝，顶棚木龙骨部分破坏下垂缝，砖内墙出现小裂缝。

（5）轻度破坏的特征

在此距离内，玻璃大部分破成小块到粉碎，窗扇大量破坏，门扇、窗框破坏，砖外墙出现小裂缝(小于 5mm)稍有倾斜，屋瓦大量移动，木屋面板变形，偶见折裂，顶棚及隔墙抹灰大量掉落。

（6）次轻度破坏的特征

在此距离内，玻璃少部分破呈大块，大部分呈小块，窗扇少量破坏，屋瓦少量移动，顶棚及隔墙抹灰掉落。

（7）基本无破坏的特征

玻璃偶然破坏，其余不损坏。

4、此处所列死亡半径是指爆炸冲击波直接致人死亡的距离，在此距离以外由于爆炸点及殉爆点形成的射流、惰性介质(空气、水、土壤、金属、非金属等)冲射对房屋墙体、门窗、屋瓦、防护屏障的破坏以及飞溅的燃烧物、爆炸产生的有毒物质对人的作用也可能致人死亡。

5.10 重大事故隐患判定

5.10.1 重大事故隐患判定

根据国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知，企业重大事故隐患判定结果见表 5.10-1。

表 5.10-1 重大事故隐患判定检查表

序号	检查项目	实际情况	检查结果
1	主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格。	主要负责人、安全生产管理人员已依法经考核合格，持证上岗。	符合要求
2	特种作业人员未持证上岗，作业人员带药检维修设备设施。	特种作业人员持证上岗，作业人员未带药检维修设备设施。	符合要求
3	职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。	职工未自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业	符合要求
4	工（库）房实际作业人员数量超过核定人数。	工（库）房作业人员数量已	符合要求

序号	检查项目	实际情况	检查结果
		按核定人数定员。	
5	工（库）房实际滞留、存储药量超过核定药量。	工（库）房存储药量按核定药量存放。	符合要求
6	工（库）房内、外部安全距离不足，防护屏障缺失或者不符合要求。	工（库）房内、外部安全距离符合要求，防护屏障符合要求	符合要求
7	防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。	防静电、防雷设备设施已安装，防雷防静电装置检测合格；消防设备已按要求配备。	符合要求
8	擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建	未擅自改变工（库）房用途或者违规私搭乱建。	符合要求
9	工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准	地势平坦处设有砌体围墙，地势陡峭处或地质松散处及荆木茂密处设有金属网围墙。	符合要求
10	将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量。	将氧化剂、还原剂分开储存、不在同一工房内粉碎、称量。	符合要求
11	在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途。	组合烟花自动装药/组装机、配装封一体机为经过安全认证的合格产品，未擅自更改、改变用途。	符合要求
12	中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配。	中转库、成品总库的存储能力与设计产能匹配。	符合要求
13	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制，已制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	符合要求
14	出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	未出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	符合要求
15	生产经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物。	生产经营的产品种类、危险等级按许可范围生产使用药物。	符合要求
16	分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。	未分包转包生产线、工房、库房组织生产经营。	符合要求

序号	检查项目	实际情况	检查结果
17	一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。	未发生一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营。	符合要求
18	许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。	未发生许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。	符合要求
19	烟花爆竹仓库存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。	烟花仓库未存放其它爆炸物等危险物品或者生产经营违禁超标产品。	符合要求
20	零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。	无此项	无此项

5.10.2 评价小结

通过对该公司重大隐患判定检查：该公司无重大事故隐患。

5.11 综合评价结果

对该公司采取多种评价方法进行定性定量评价，汇总评价结果如下：

1、通过审核该公司安全生产管理（资料审核），判定该公司组织机构、从业人员、规章制度、技术资料相关内容，符合安全条件。

2、现场检查该公司总体布局、条件和设施，总体布局和四邻安全距离符合要求；该公司是老企业，检查建筑结构，符合安全条件；检查该公司构建筑物定量定级、疏散要求、人员、消防等内容以及工艺布置、生产能力评价，符合安全条件。

3、生产工艺安全性评价，C 级组合烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类生产线分区设置，各分线配备相应的中转库房，符合安全条件。

4、检查安全、消防设施、安全距离、防护屏障、防雷防静电及接地等安全防护设施、措施，符合安全条件；

5、检查电器、机械、工具安全特性，符合安全条件。

6、对其危险场所划分，该项目存在 F0、F1、F2 危险场所。

7、对其 1.1 级工库房进行了事故模拟分析，给出了事故模拟分析后果，

供企业参考。从模拟后果分析中可见，企业严格执行定员、定量标准规范，维护好防护屏障，做好安全防护，符合安全条件。

8、根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）的规定，对项目涉及的危险物品进行了烟花爆竹重大危险源辨识，该项目各生产单元的药物限量均未达到临界量，药物库区（53 号~62 号）储存单元构成了烟花爆竹重大危险源，对应的危险化学品重大危险源级别为：四级。

9、重大事故隐患判定：该公司无重大事故隐患。

6 安全对策措施和整改

6.1 安全对策措施的依据和原则

1、安全对策措施的依据：

- 1) 物料及工艺过程的危险、有害因素的辨识分析；
- 2) 符合性评价的结果；
- 3) 国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2、安全对策措施建议的原则：

1) 安全技术措施等级顺序：

- (1) 直接安全技术措施；
- (2) 间接安全技术措施；
- (3) 指示性安全技术措施；

(4) 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2) 根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

3) 安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

4) 对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

5) 在满足安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

6.2 安全隐患判定和安全对策措施

通过现场检查，萍乡市金泰花炮制造有限公司在生产过程中仍存在一些不能满足安全生产条件的隐患，有可能导致发生安全事故和造成人身伤害。因此，依据《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局第 54 号令）、《安全评价通则》AQ8001-2007、《烟花爆竹企业

安全评价规范》AQ4113-2008 及有关法规、标准和相关装置安全运行的成功经验，并结合萍乡市金泰花炮制造有限公司的现场检查情况，制定下述相应的对策措施与建议，以进一步提高萍乡市金泰花炮制造有限公司的安全生产保障能力。存在的安全隐患问题及整改建议如下：

表 6.2-1 安全隐患及整改建议

序号	存在问题	对策措施	风险程度
金泰分厂			
1	21 号原料中转/单质称量中转间未画限高线	21 号原料中转/单质称量中转间应画限高线	低
2	22 号药混合/调湿药工房旁滑坡	22 号药混合/调湿药工房滑坡应清理	低
3	27 号原材料中转/粉碎开关不防爆	27 号原材料中转/粉碎应更换防爆开关	低
4	17 号压纸片后中转后门未设置视频监控	17 栋压纸片后中转后门应设置视频监控	低
金瑞分厂			
5	6 号化工原材料库未画限高线	6 号化工原材料库应画限高线	低

6.3 整改后的复查情况

根据萍乡市金泰花炮制造有限公司申请，我公司派员对该公司 C 级组合烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类生产项目所提出的整改建议内容进行了复查，现场整改情况如下：

表 6.2-1 整改复查情况

序号	存在问题	整改情况	结论
金泰分厂			
1	21 号原料中转/单质称量中转间未画限高线	21 号原料中转/单质称量中转间已画限高线	符合要求
2	22 号药混合/调湿药工房旁滑坡	22 号药混合/调湿药工房旁滑坡已清理	符合要求
3	27 号原材料中转/粉碎开关不防爆	27 号原材料中转/粉碎已更换防爆开关	符合要求
4	17 号压纸片后中转后门未设置视频监控	17 栋压纸片后中转后门已设置视频监控	符合要求
金瑞分厂			
5	6 号化工原材料库未画限高线	6 号化工原材料库已画限高线	符合要求

6.4 进一步提高的安全对策措施

1、厂区内采用的防爆设备必须是按国家现行标准生产的合格产品，危险场所输电线路材质等应符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022 中对电气线路的要求，并按照《低压配电设计规范》GB50054 的要求穿钢管敷设。

2、厂区内 1.3 级工房及中转库和甲类化工原料库未安装防雷设施，1.3 级工房及中转库虽仅有燃烧的危险性，建议补装防雷设施，以提高安全生产条件。

3、加强“五定四强三防”安全管理，进一步完善“四强、三防”特别是完善围墙基础设施，建立严防“三超一改一违”内部工作保障机制，落实“三位一体综合管理法”和“工序中转警示监管法”。

4、生产区、成品库区、药物库区虽已安装视频监控、防雷、防静电设施，企业应对视频监控情况进行不定时查看，对防雷、防静电设施定期复检，及时掌握生产区、成品库区、药物库区的运行情况，确保防雷、防静电设施有效运行。

5、应定期组织应急救援演练，完善应急预案，储备必要的救援物资。

6、加强“三库”及涉药危险工房管理，房屋周围保持不小于 5 米距离的防火隔离带，周围不能有油性及竹林等易燃植物。

7 安全评价结论

7.1 主要评价结果简述

1、萍乡市金泰花炮制造有限公司生产的 C 级组合烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类产品为易燃易爆品，在生产、储存、运输和日常生产过程中存在火灾、火药爆炸及物体打击、高处坠落、触电、机械伤害等危险、有害因素，其中火灾、火药爆炸最容易发生，且危险性最大。导致火灾、火药爆炸事故发生的主要原因是明火、撞击、摩擦、雷电、静电、温度、湿度、化学能、热能，此外，人的不安全行为、环境因素、自然灾害也容易发生安全事故。

2、根据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）的规定，对项目涉及的危险物品进行了烟花爆竹重大危险源辨识，该项目各生产单元的药物限量均未达到临界量，药物库区（53 号~62 号）储存单元构成了烟花爆竹重大危险源，对应的危险化学品重大危险源级别为：四级。

3、对该公司分安全生产管理、总体布局和条件设施、安全防护设施/措施、作业场所安全性四大单元进行现状评价，安全生产管理（资料审核）单元细分为组织机构、从业人员、规章制度、技术资料等四个子单元；总体布局和条件设施单元细分为总体布置、工艺布置、条件与设施、生产能力评价四个子单元；安全防护设施、措施单元细分为安全与消防设施、易制爆化学品安全防护、安全距离、防护屏障、防雷与防静电及接地、视频监控系统 and 建筑结构与耐火等级七个子单元；电器、机械、工具安全特性等一个单元；作业场所安全性对整个厂区生产作业进行现状评价，共查出 5 个安全隐患。通过整改复查，5 项均已整改，整改措施有效，符合安全条件。

4、根据萍乡市金泰花炮制造有限公司现有工房，通过分析计算，正常生产条件下可以达到其申报产量，依据事故后果模拟分析可能发生的重大事故的后果进行的理论计算，由于企业采取了多重相应安全措施，正常情况下其总体危险程度控制在可控制的安全范围内，符合安全条件。

5、该公司有较完善的安全生产管理制度及劳动保护管理制度，可以满

足生产过程中安全生产的需要。为防止安全事故发生，进一步提高企业的安全管理水平，本报告对该公司在安全管理制度、事故应急救援预案、从业人员、生产过程等方面提出了相应的要求和安全对策措施，企业应按照本报告提出的建议加强管理，确保各项工作符合《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹工程设计安全标准》等法律法规及相关技术标准要求。对于仍然存在那些可控范畴内的风险项目，希望企业继续加大整改力度，加强安全管理，确保安全生产。

7.2 重点关注的重大危险、有害因素和安全对策措施

通过辨识该工程存在的各种危险有害因素以及评价出该工程装置单元的危险程度和严重后果，认为该工程应重点关注的重大危险、有害因素是火灾和爆炸。

1、粉碎、配药、装药、封口、组合烟花自动装药/组装、点尾等工序，机械设备直接接触危险物料或爆炸品，因此极容易引起火灾爆炸事故发生。

2、引线中转、内筒中转、黑火药中转等涉及危险物料的中转和搬运作业，在搬运过程未按要求操作或操作失误，极易引起火灾爆炸事故发生。应重点关注原材料、成品和半成品的生产、搬运等作业过程及其安全技术措施、安全对策措施与建议。

3、加强各个危险工库房的防静电工作。要求从业人员穿戴防静电工作服，进入危险工库房作业应及时消除人体静电；定期对危险工库房防雷设施进行检测检验，雷雨天气禁止任何生产作业。

4、加强机械电气设备的检维修工作，配备专业的检维修人员，做好检维修工作，消除机械电气隐患；维修时应移除药物或搬到机修间，按制度要求维修，确保维修安全。

5、加强安全、消防设备设施的建档、维护工作，做到安全、消防设备设施保持良好的状态。

6、加强职业卫生管理，防止发生职业危害事故。

7、加强安全教育培训，熟悉各项危险物料的理化特性，掌握各自岗位

存在的危险有害因素和发生危险、危害的原因、过程和后果，以及预防的措施和发生事故后的处置方法。加强应急演练，完善事故应急预案，防止事故发生，减少事故损失。

7.3 综合评价结论

从总体上看，该项目外部条件、总图布置、生产工艺符合安全要求；设备性能稳定安全；该项目及与之配套的安全设施基本符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准，企业已按《中华人民共和国安全生产法》等相关法规要求建立了相关的安全管理组织和安全管理制度，对提出的安全对策措施已落实。

综合上述，本次评价的结论为：**萍乡市金泰花炮制造有限公司的安全现状符合生产 C 级组合烟花类（迎宾礼炮）、C 级爆竹类的安全生产条件。**